

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-13 21:10:30 UTC +0200

Wersja językowa: PL

a03a99fc-539abefc-c9943068-26b7bbd8-05666ff8



Peugeot BOXER 3
VF3YD3MFC12C73791

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-01-16

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 4

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 121


Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2016**Próbka koloru lakieru**
**Moc silnika**
120KW (163HP)**Skrzynia biegów**
BVM6 MLGUC14**Model**
BOXER 3**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kod koloru lakieru**
EWP**Kod silnika**
DW10FUC**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Średnie spalanie [l/100km]**
9.60**Rodzaj nadwozia**
VAN**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
BLANC BANQUISE**Silnik**
2.0 HDI**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Czechy


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt  Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



14.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-15**

Kraj **Polska**

16.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-15**

Kraj **Polska**

2021

16.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-15**

Kraj **Polska**

2020

15.01.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-01-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
104 304 km

2019

11.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
102 455 km

11.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Kraj **Polska**

2017

08.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
20 019 km

08.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Kwota 7000 - 10000 PLN

Kraj Polska

Strefa uszkodzenia
Przód
Prawy przód
Lewy przód
Tył
Lewy tył

16.01.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2020-01-15

Kraj Polska

16.01.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

2016

30.12.2016

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

ZABEZPIECZENIE ŚCIANKI WEWNĘTRZNE
PÓŁ WYSOKOŚCILINIA ŚWIATEŁ + ŚWIATŁO BOCZNE
DŁUGI SAMOCHÓDKOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU
PRZEZ KLIENTASTE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ +
TYLDRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW
ELEKTRYCZNEBEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD
PASAŻERABEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY
SILNIKAZAMEK ZWYKŁA BLOKADA +
AUTOMATYCZNAZDALNE STEROWANIE
RADIOODTWARZACZEM

STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW
ZMIENNE

LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE

LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE

STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE

PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA

BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO

MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU

BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA

TKANINA DARKO + TWILL "35"

KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT

REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE

BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3

KOŁO KIEROWNICY STANDARD

LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE

OPARCIE PASAŻERA STAŁE

PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I
TYLNA HARTOWANALINIA ŚWIATEŁ + ŚWIATŁO BOCZNE
DŁUGI SAMOCHÓDNORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6
(HOMOLOGACJA)BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ
TORU JAZDYBLACHA DEMONTOWANA ZABEZP
STANOW PRZED2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE
NIEPRZESZKŁONEDRZWI BOCZ D PRZESUWANE
NIEPRZESZKŁOTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180
STOPSTEROWANIE RĘCZNE FOTELEM
KIEROWCYWSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA
ZAPAS

BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ

MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA

LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE

ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+

BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON

ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)

EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE

BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO

BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA

PRZEDNI ZAGŁÓWEK Z DZIURĄ

Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH

OBCIĄŻ. UŻYTK. CIĘŻKIE 16Q

CHLAPACZ PRZEDNI + TYLNY

KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE

BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU

PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I
TYLNA HARTOWANALUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER.
ELEKTR.STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ +
TYLPODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA
PRZÓD+TYŁWYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA
OPADÓWZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA
AWARYJNEGOOTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180
STOPDRZWI BOCZ D PRZESUWANE
NIEPRZESZKŁ

BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW
ZMIENNE

MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.

MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA

REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA KIER

ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE

BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON

BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW

BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI

BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA

TKANINA DARKO + TWILL "35"

KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC

REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE

MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL

KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA

BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI

FOTEL BEZ PODGRZEWANIA

ZAW TYŁ WZMOC PODWÓJNE	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	PODUSZKA POW KIEROWCY
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY	ANTENA W DACHU DŁUGA
LAKIER NIEMETALICZNY	ZAWIESZENIE METALOWE	BEZ PODUSZKI POW PAS
ZAPALNICZKA PRZEDNIA	KIEROWNICA PO LEWEJ	ROZRUSZNIK KLASA 6
PÓŁKA NA DOKUMENTY	BEZ STOP AND START	DIESEL DW10FUC FAP
BEZ SZYBY BOCZNEJ	CHŁODZENIE ZWYKŁE	BEZ SZYBY BOCZNEJ
BEZ DODATK KANAPY	BEZ TYLNEJ KANAPY	BEZ SZYBY TYLNEJ
AKUMULATOR GÓRNY	SILNIK TYP EW/DW	RAMA STANDARDOWA
DACH STANDARDOWY	BEZ OBROTOMIERZA	BEZ SZYBY TYLNEJ
PODZIAŁKA W KM/H	SKRZYNIA MECHA 6	Z SYSTEMEM ESP
1 GNIAZDO USB	PRZYCIEMNIONA	VP1 ANALOGOWY
BVM6 MLGUC14	BEZ WYWROTKI	BVM6 MLGUC14
BEZ SCHOWKA	STRONA LEWA	CP 14 X 75
CT 18 X 14	CT 18 X 14	BVM MLGU6
2000 CM3	STANDARD	"FX"
BEZ		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przysyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF3YD3MFC12C73791

Peugeot BOXER 3



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.