



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-11 12:26:38 UTC +0200

Wersja językowa: PL

1732f45a-f5c3d553-ec56cb5c-68fbfbdb-5a8440fe



Ford Mondeo
WFOEXXWPCEHB57338

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

3

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-06-28

9 1 2 9 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 227

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 41

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2017**Data produkcji**
2017**Moc silnika**
110KW (150HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
MONDEO**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
FROZEN WHITE**Silnik**
2.0L DURATORQ**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZN.**Wykończenie wnętrza**
CYPRESS / OXFORD WHITE/EBONY**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 10**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
7.15

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano

 Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)
 Nie odnotowano

 Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe
 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



2022

18.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
147 028 km

03.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-01**

Kraj **Polska**

2021

04.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-03**

Kraj **Polska**

27.03.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Wykonana naprawa po szkodzie istotnej

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
135 047 km

2020

04.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-03**

Kraj **Polska**

04.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-03**

Kraj **Polska**

24.06.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-06-24**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
120 016 km

2019

12.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
109 453 km

12.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona

2017

09.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
13 215 km

09.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawy tył

28.06.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2020-06-27**

Kraj **Polska**

28.06.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
04.10.2022 04:10:12	Raport autoDNA	81.219.XXX.XXX	Warsaw, Poland
22.08.2022 10:08:59	Raport autoDNA	89.233.XXX.XXX	Prague, Czechia
16.08.2022 11:08:42	Raport autoDNA	37.128.XXX.XXX	Poznan, Poland
07.07.2022 01:07:40	Raport autoDNA	217.17.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Bez Elem.. Sterowania Radiem Z Siedzenia Tylnego	List. zderz.-przed.prof.w kol.włas.	Z global.otw./zam. drzwi/okna dach.
Zderzak przedni lakier w kolor nadw	Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia
Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl	Siedz.w 2 rzęd.60/40 (3 os.)-skład.
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.	Tyl.srod.podłokiet.z podst.na kubek
Podw.el.ogrz./kier/aut.skł/l.oś.prog	Bez systemu interfejsu tel. komórki.	Krat.wł.pow.-dol.obram. dopas. kol.
Bez siatki działowej przest. багаж.	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia	Interfejs komun. człowiek-maszyna 4
Standard.przedn.szyba-szkło zielone	Poj.poprz.tłum/podw. rura wydechowa	Niskie wersje z analog.zest.wskaźn.
Bez czujników odległ. sterow. prędk.	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.	Oddzielacz wody z paliwa-nie pdgrz.
Ekran dotyk. TFT wyświetl.wielofun.	Bez przekl.autom.z mech.włacz.bieg.	Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.	Bez zapogr. ograniczenia predkosci	Z plastik. polak. pokryw. piast kół
Z małym 16" stalowym kołem zapasow.	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy	Ze standard.pasami bezp.siedz.tyln.	Minikonsol.dach.ze schow.na okulary
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.	Bez znaczków na drzwi tyłu nadwozia	Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)	Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.	Ze świateł. do czytania w 2. rzędzie
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn	Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Bez opuszcz.lust.wstecz. zap.oślep.
Bez układu automatyczn. Parkowania	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Z elektroniczna kontr.statecznosci
Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.	Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Odchyl.opar.siedz.kierow.-dzwignia
Z oświetleniem schowka podrecznego	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Elek.ryglów.drzwi z elek.zwalnian.
Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Less Pass Seat Back Control Switch	Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHz
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Bez systemu kontroli martwego pola	Klasa obciąż. przedniej sprężyny-P
Z elektrycznym hamulcem postojowym	Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle



Z możliw. stosow. oleju napędowego	Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Bez elektronicz.ogranicz.prędkości
Tempomat i regulow.ogranicz.predk.	Nakł.progu drzwi przed.tworzb.barw.	ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk.
Ze standardową przyciemnianą szybą	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	Bez pilota do otwier. drzwi garażu
Aktywna przesłona kraty wlotu pow.	Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal
Z przednimi matami podłogow z logo	Ze standard. bieżn. opony - przód	Ze skór galka dzwigni zm. biegów
Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A	Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.	Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.	Bez pokrywy przestrzeni bagażowej
Bez ukł.Ładu zapobiegania kolizjom	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra	Konsola - z zamykanym pojemnikiem
Bez specjalnych pokrowców siedzeń	Odchyl.opar.siedz.pasaz.-dzwignia	4 Load Compartment Tie Down Loops
Wykończ.wnętrzaPVC/sztuczna skóra	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Bez rozpoznania znaków ogr.prędk.	Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Z ramką światła przeciwmgielnego	Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.	Bez przedłużenia rury wydechowej
Opona koła zapasowego-T125/80R16	Z poziomow. reflektorów z przodu	Bez zdalnego sterowania rozrusz.
Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.	Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.	Z niełakier. zaciskami hamulcow.
Bez Tyłnej Lampy Przeciwmgielnej	Bez regulacji ustaw. reflektorów	Z kiesze na oparciu przedn siedz
Bez pakietu izolacji dźwiękochł.	Z panelem poszycia drzwi poz. 1	Kolo aluminiowe 6,5 X 16 styl C
With Standard Tyre Tread - Rear	Tyłne maty podłogowe - wersja 2	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów
Z symbolem ostrzeżenia o awarii	With Trailer Sway Control (TSC)	Wlew paliwa bez korka z zamkiem
Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.	Z lampką do czytania w zagłówku	Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Less Outbound Modification Cnt	Z przedn.ukł.pomocy przy park.	Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Standardowe siedzenie przednie	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	Klasa obciąż.tyłnej sprężyny-H	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Z tyłnymi hakami holowniczymi	Grupa 1 częstotliwość radiowa	Z przednim hakiem holowniczym
Akumulator H6 70AH 760CCA AGM	Lakier nadwozia - jednobarwny	Less Assembly Plant Fuel Fill
Rozrusznik - układ stop/start	Lampka przedziału ładunk.-LED	Listwa płata progu-Micatallic
Bez układu ostrzeż. akustycz.	Bez siedzeń wielokonturowych	With Wrapped "B" Pillar Trim
Właściciel marki-Ford Europe	Bez zdaln. sterow otw. drzwi	Bez SVO z wyjątkiem pakietów
Filtr przeciwpyłkowy/węglowy	Bez układu mycia reflektorów	Układ ABS na wszystkie koła
Funk.pomocy w sytuac.awar.	Bez podgrzewanej kierownicy	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Z predkosciomierzem KMH/MPH	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka	Z reflektorami halogenowymi

Less Interior Courtesy Lamp	Z Zawieszeniem Standardowym	Bumper Moulding - Rear Mic
Z Dodatkowym Światłem Stop	Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Bez popielniczki w konsoli
Bez zestawu do napraw opon	Z prz.św.p/mgielnymi nr 2	Z ryglów. pokrywa schowka
Bez wewnętrznej przegrody	Bez wyjścia elektrycznego	Nieblokujące nakrętki kół
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.	Bez pakietów oświetlenia	Bez znaczka aplikacji VP
Bez zaczepu holowniczego	Kurtyna powietrzna prawa	Wyprodukowany w Walencji
Opony każdego producenta	Z uchw.na torby na narty	Z Immobilizерem Integral
Z Systemem Nawigacyjnym	Bez lampek w podsufitce	Światła tylne wersja 3
Wersja dla pojazdu Ford	Less Rear Window Blinds	Kurtyna powietrzna lewa
Bez folii okna bocznego	Cup Holders (2) - Row 1	Bez Zwalniacza Zdalnego
Bez pakietu wyp. specj.	Częstotliwość - 433 MHz	Luggage Compartment mat
Bez przednich chlapaczy	Zimny rozruch - 29 st.C	Bez mat podłogowych-FIA
Emisja wg normy Euro 6	Listwa ramy drzwi Mica	Z podsufitka tekstylna
Bez aplik./naklej. SVO	Bez uszcz. doln. nadw.	Bez zestawu do siedzen
Bez tylnych chlapaczy	Bez sprzęgu przyczepy	"C" Pillar Cloth Trim
"A" Pillar Cloth Trim	Z wył. pod. pow. pas.	Bez gniazda zasilania
Z częst.pracy przeryw	Bez relingu dachowego	(-) Version Packages
Bez przebudowy dachu	Bez wyciszania radia	Reczna zmiana biegów
7000 RPM Tachometer	Bez wyposażenia RSO	Bez podpory ładunku
Z mocowaniem Isofix	Bez mocowan gasnicy	Bez czujn.fil.pow.
Z komput. pokład.	Bez osłon pedałów	GWP poniżej 150
Bez Szyberdachu	Bez zapalniczki	Z 8 Głośnikami
Bez Autoalarmu	Bez Spojlера	Zamoc.pedały
Bez znaczka	Bez kamery	Sync III
Bez SIP	My Key	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

28.05.2022



Liczba zdjęć 12



20.05.2022

Liczba zdjęć 29







Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF0EXXWPCEHB57338

Ford Mondeo

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.