



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-27 14:57:10 UTC +0200

Wersja językowa: PL

8130997e-242765aa-67988aa2-9f404e40-9cee28d2



Opel Astra
W0L0AHL698G060449

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

10

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-12-14

2 0 3 6 5 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 39

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 60

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model ASTRA	Rodzaj nadwozia SEDAN
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1598	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2008	Kod koloru lakieru 4AU	Kolor lakieru SILVER LIGHTNING , MET 2
Seria H	Data produkcji 2007	Kod silnika Z16XER
Silnik 1.6	Typ silnika INDIRECT INJECTION	Norma emisji spalin EURO 4
Moc silnika 85KW (115÷116HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów M25
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów TRANSMISSION MAN 5 SPD, OPEL, 65MM, 3.727 1ST, 2.136 2ND, 1.414 3RD, 1.121 4TH, 0.892 5TH, F17 (CR)	Średnie spalanie [l/100km] 7.99
Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16	Liczba biegów 5
Kraj wytworzenia POLSKA	Liczba drzwi 4	Ogumienie 205/55 R16 91H
Fabryka GLIWICE	Numer seryjny pojazdu 060449	Kod tapicerki XXVM
Pojemność akumulatora [Ah] 55	Średnica cylindra [mm] 79.00	Skok tłoka [mm] 81.50
Typ licznika KMH	Rynek przeznaczenia POLSKA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY
Typ układu rozrządu DOHC	Generacja III	Segment AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA

AKCJE SERWISOWE

2011-01-19

Wadliwe działanie klaksonu

Problem

W niektórych egzemplarzach Opel Astra H oraz Zafira B, wyprodukowanych w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polsce sporadycznie może występować wadliwe działanie sygnału dźwiękowego (klaksonu)

Efekty usterki

Brak możliwości użycia sygnału dźwiękowego może mieć, w przypadku niebezpiecznych sytuacji na drodze na bezpieczeństwo uczestników ruchu

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji NIE PODANO

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

31.08.2022

Odnótowano cenę / wartość
12 900 PLN brutto

31.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
284 500 km

06.2022

Odnótowano szkodę na pojeździe

Kwota 7000 - 10000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Prawa strona

06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
302 931 km

22.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik Pozytywny

Termin badania technicznego 2023-02-22

Kraj Polska

Stan drogomierza
301 123 km

2021

19.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-18**

Kraj **Polska**

23.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-02-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
282 574 km

2020

19.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-09-18**

Kraj **Polska**

2019

08.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
262 070 km

19.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-18**

Kraj **Polska**

2018

08.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-11-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
249 567 km

10.06.2018

Odnotowano cenę / wartość

8 500 PLN brutto

10.06.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
244 365 km

2017

08.11.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
225 852 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-11-08

Kraj **Polska**

04.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

2016

15.11.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
202 071 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2017-11-15

Kraj **Polska**

2015

08.12.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
177 426 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2016-12-08

Kraj **Polska**

2014

08.12.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
157 825 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2015-12-08**Kraj **Polska**

2010

03.2010

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

03.2010

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
78 482 km

2007

14.12.2007

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj **Polska**

14.12.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

PRZEKŁADNIA MAN 5 SPD, OPEL, 65MM, 3.727 1ST, 2.136 2ND, 1.414 3RD, 1.121 4TH, 0.892 5TH, F17 (CR)	M25	WSPÓŁCZYNNIK/WSKAŹNIK ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU/SKRZYNIA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM	FX1	LAMPA WNĘTRZE, DACH, TYŁ, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	TR0
KONTROLA ZAMKA TYŁ CMPT POKRYWA, KONTROLA ZDALNA, ELEKTRYCZNE ZWOLNIENIE	A90	LUSTERKA O/S LH & RH, ZDALNA REGULACJA, SKŁADANE RĘCZNIE, DODATKOWE WFOV	DDG	LAMPA WNĘTRZE, DACH, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	C95
DESKA ROZDZIELCZA KOLOR INST, CZARNA, CZARNE OBRĘCZE Z SREBRNĄ WSTAWKĄ	DVA	SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, AUTOMATYCZNE,ELEKTRONICZNE KONTROLKI	C68	WYPOSAŻENIE LUSTERKA, ZEWNĘTRZNE, LH, KONTROLA ZDALNA, ELEKTRYCZNE	DDU
OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE TKANINĄ, DWA ZEWNĘTRZNE	AJ0	PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD	SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZÓD I TYŁ TARCZE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA	JL9
KOLOR PODSTAWOWY KAROSERIA EXTERIOR, SILVER LIGHTNING , MET 2	4AU	OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE TKANINĄ, ŚRODEK	AY5	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER	AJ7
REGULACJA FOTEL PRZEDNI MANUALNY, 6 STOPNIOWY, KIEROWCA	AH4	WSKAZÓWKA CZUJNIKA AUTOMATYCZNA RECYRKULACJA POWIETRZA	UEC	REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	W1Y
PANEL (OPEL) POKRYCIE WNĘTRZA TRIM, INNER, TABITA	T9W	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI COLOR BLACK (OPEL)	80Y	REGULACJA FOTEL, MANUALNY, WSPARCIE ŁĘDŹWI LH	AHA
RADIO AM/FM STEREO, SEEK, CD, ETR, FADER, MP3	UCH	GRILL CHŁODNICA CZARNA Z CHROMOWANYMI RAMKAMI	TPV	OPONY WSZYSTKIE 205/55R16-91H BW R/ST TL HWY	QGF
WYŚWIETLACZ GRAFICZNY WYŚWIETLACZ GID VAR 1	UAG	DODATKI KOŁA, PIĘCIO - OTWOROWE MONTOWANIE	G62	KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ COLOR BLACK (OPEL)	80X
NAGRZEWNICA DUCT, TYŁ PASAŻER (2 POZYCJA)	KCL	OPONY I KOŁA ZAPASOWA, PEŁEN ROZMIAR STAL	QQ5	WYPOSAŻENIE OTRZYMANIE JEDNOSTKI RADIOWEJ	WBE
IDENTYFIKACJA PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY	Z1F	KLAMKA DRZWI O/S W KOLORZE NADWOZIA	D75	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0
TAPICERKA WNĘTRZA BLACK (97) BRAZIL	80I	KOŁA 16 X 6.5, STEEL, 5 FLAT SPOKES	QN1	POKRYCIE PODŁOGI WNĘTRZE, STANDARD	ZJ1
PAKIET SPRZEDAŻY EQUIPMENT - ENJOY	E4Q	TOWAR TRANS MANUALNE WYPOSAŻENIE	MM3	KIEROWNICA SKÓRZANA, 3 RAMIENNA	N34
OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MALOWANA	DP6	FOTEL PRZÓD BKT, DOSTOSOWYWANE	A51	PODŁOKIETNIK FOTEL PRZEDNI, LH	DA7
WYPOSAŻENIE TAKSÓWKA BONUSOWA	BNS	LOKALNE GENERAL MOTORS EUROPA	OHA	WYPOSAŻENIE RADIA ZŁĄCZE AUX	TTX
WYPOSAŻENIE SKŁADANY KLUCZYK	ECA	ALTERNATOR/PRĄDNICA 100 AMP	K60	POPIELNICZKA ZAPALNICZKA	DT4
SYSTEM GŁOŚNIKÓW 7, CUSTOM	U66	PROFIL B/S KOLOR NADWOZIA	B86	SYSTEM EMISJI EEC 05	NT4
SCHOWEK I/P (COOLED)	BA9	AKUMULATOR 55 AH	TN6	KRAJ POLSKA	CR6
Opis --	TRP	Opis --	PHP	Opis --	VC2
Opis --	VJU	Opis --	LDE	Opis --	BP1

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

W0L0AHL698G060449

Opel Astra

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.