

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-12 20:41:36 UTC +0200

Wersja językowa: PL

96360cdf-ef4304c0-58176b5f-a1d7e028-18b718ae



Citroën C3 (A51)
VF7SC8HR0AA686330

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-02-07

1 6 8 8 1 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa




Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 7


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2


Wyposażenie

 Liczba wpisów 153

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0


Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
CITROËN**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2011**Próbka koloru lakieru**
**Norma emisji spalin**
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA
L6 EURO 5**Skrzynia biegów**
BVM MA5 / O**Model**
C3 (A51)**Pojemność silnika [cm3]**
1400**Kod koloru lakieru**
EZQ**Kod silnika**
DV4C**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Średnie spalanie [l/100km]**
5.37**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
GRIS MANITOBA**Silnik**
1.4 HDI**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12


Odnotowano 0











 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpiezcycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpiezcycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kajnina Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kajnina(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



03.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
145 294 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-06-03**
Kraj **Polska**

2021

14.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-13**
Kraj **Polska**

08.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 774 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-06-08**
Kraj **Polska**

2020

14.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-13**
Kraj **Polska**

09.06.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
127 759 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-06-09**
Kraj **Polska**

2019

14.06.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-13**
Kraj **Polska**

11.06.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
118 902 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-06-11**

Kraj **Polska**

2018

12.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
106 709 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-06-12**

Kraj **Polska**

2017

14.06.2017

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

14.06.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
93 507 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-06-14**

Kraj **Polska**

2016

02.05.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
250 191 km

02.05.2016

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia



USZKODZENIE W WYNIKU KOLIZJI

Kraj **Francja**

02.05.2016

Odnotowano wypadek

2011

25.02.2011

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

07.02.2011

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

ZDERZAK PRZÓD/TYL STANDARD KOLOR NADWOZIA + NAKŁADKA OZDOBNA CHROMOWANA PRZÓD

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU

LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC

210 KM/H 130 M/H TŁO CZARNE OŚWIETLENIE STAŁE BLC

KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM

WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.

NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5

CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ MEC

PODŁOGA TLN OBCIĄŻENIE STAŁE DO TRANSFORMACJI

AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPESZOMIERZA

PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA

PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA

Z MOCOW FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH Z ISO TYLN.

TKANINA SPLIT FYBER G111 + OMNI F942 '3M'

KLIMATYZACJA WLOT POWIETRZA ZMOTORYZOWANY

TKANINA SPLIT FYBER G111 + OMNI F942 '3M'

ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA

PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC

CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA

OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM

ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA

4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL

GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM

1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO

1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO

BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP

PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA

RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ

PÓŁKA + POKRYWA PRZESTRZ BAGAŻ + LINKA

WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW

NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5

BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA

TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW

BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA

PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC

DYWANIK BAGAŻN. PVC+BOKI WYK. DYWAN.

OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA

BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY

ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM

TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL

Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA

SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"

BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.

SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE

SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE

BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA

DRAŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22	PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER.	BEZ PODŁOKIETNIKA SIEDZENIA TYŁ	OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET	NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 21 X NO	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY	MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED	OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 21 X NO	BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM	BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE	BEZ DRAŻKA STABILIZATORA TYLN	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH	PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU	ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA	EZQ - KOLOR SZARY MANITOBA	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	RECYRKULACJA SPALIN "EGR"	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	NAKŁADKA PROGU Z TWORZYWA
BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY	RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ	Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
MECHANIZM RÓŻNICOWY 77	SCHOW. PODSUFIT. PEŁNY	ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ	BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU	DYW KABINY PRZ + TUNEL
CZUJNIK POZIOMU OLEJU	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	ANTENA W DACHU KRÓTKA
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE	BEZ OTWIERANEGO DACHU	BEZ SCHOWKA POD FOTEL
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW	BEZ TYLNEGO PASA BEZP
KLAMKA ZEWN KOL NADW	SYSTEM WTRYSKU BOSCH	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
KOŁPAK WHALETAIL 15"	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
ALTERNATOR KLASA 15	KIEROWNICA PO LEWEJ	BEZ LAMP. CZYT. MAP
BEZ KOŁA ZAPASOWEGO	ZESP.PEDAŁÓW STAND.	BEZ LAMP. CZYT. MAP
BEZ FILTRA ZBIORN.	BEZ STOP AND START	ZDERZAK BEZ LISTWY
ROZRUSZNIK KLASA 4	AKUMULATOR L2 400	BLACHA 6 J15 4-23
DIESEL TURBO DV4C	SKRZYNIA MECHA MA	SZYBA LEKKO BARW.
BEZ TYLNEJ KANAPY	LISTWA SZARA LION	BEZ KONSOLI SUFIT
CHŁODZENIE ZWYKŁE	MONO TUNER RADIO	PODZIAŁKA W KM/H
SKRZYNIA MECHA 5	BEZ ZAPALNICZKI	BEZ SYSTEMU ESP

BEZ AMPLITUNERA

ABS TEVES MK70

SILNIK TYPU DV

1 ZŁĄCZE JACK

WTRYSK "PRIM"

ŚREDNI ŚREDNI

ZAW NORMALNE

KOŁO 6 CALI

IZOL DŹWIĘK

BVM MA5 / O

BVM MA5 / O

KIER SKÓRA

CP 16 X 63

"FZ"

ABS

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF7SC8HR0AA686330

Citroën C3 (A51)



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.