

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-26 17:18:18 UTC +0200

Wersja językowa: PL

cfa89fae-1a51eb3b-18705527-9886f47f-96f5c620



Ford Focus

WF0PXXGCHPJA06257

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

4

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-12-21

7 1 3 9 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa




Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 7


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 5


Wyposażenie

 Liczba wpisów 235

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 40


Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
MAGNETIC**Silnik**
2.0 ECOBLUE A**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
FWD**Model**
FOCUS**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 40**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6.2**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Rok modelowy**
2018**Data produkcji**
2018**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZNY**Wykończenie wnętrza**
RAY/ETON / EBONY

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12


Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



30.05.2022

Odnotowano cenę / wartość

49 200 PLN brutto

07.02.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
175 128 km

Kraj **Polska**

2021

21.12.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
166 748 km

Kraj **Polska**

21.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 800 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-12-21**

Kraj **Polska**

21.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-20**

Kraj **Polska**

07.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Prawa strona
- Lewy tył

Kraj **Polska**

22.02.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
124 884 km

Kraj **Polska**

2020

21.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-20**

Kraj **Polska**

31.08.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
79 694 km

Kraj **Polska**

2019

21.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-20**

Kraj **Polska**

06.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**

06.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

03.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska****2018****21.12.2018**

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2021-12-20**Kraj **Polska****21.12.2018**

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
22.09.2022 01:09:56	Raport autoDNA	213.134.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej

Z temperatura powietrza na zewnątrz

Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci

Osłony przednich progów - logo Ford

Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.

Bez urząd.z czujn.w przed.zderzaku

Z automat.wycieraczką szyby przedn.

Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl

Z ukł.zam.cent./rozruch.bez klucz.

Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia

Pasy bez.tyl.s.-aktyw.skraj.w 2.rz.

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Przyp.o zap.pas-kier/pas/2rz/Eu T&S

Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.

Podw.el/ogrz/skl.lust/l.os.pr/kier.

Czarn/jasn.listwa przedl.ramy drzwi

Listwa płyta progu-Spoiler doln.C/K

Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.

3-punkt. pas bezp.-przepis.europej.

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Minikonsol.dach.ze schow.na okulary

Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości	Indyw.lamp.przed.+tyl.lamp.do czyt.	Przed.św.przeciwmg.-adapt.doś.zakr.
Z elem. sterow. radia na kierownicy	Bez systemu interfejsu tel. komórki.	Zint. panel st.-mini el. panel wyk.
Pakiet wyposaż. systemu ICE - APA 7	ICE-nisk.wers. z rozbud.funk.łączn.	Ekran dotyk. TFT wyswietl.wielofun.
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Monitor ciśnienia w oponach wer. II	Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 2
Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.	Z Poj.Siedzeniem Z Wysokim Oparciem	Bez przekl.autom.z mech.wlacz.bieg.
Prz. i tyl. zaciski i klocki stand.	Pros.poj.wid.rur.z poj.tl.z jed.st.	Bez siatki działowej przest. багаж.
Zderz. tylny tw.szt.w kol. nadwozia	Bez znaczków na drzwi tyłu nadwozia	Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn	Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.	Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Kr.wl.pow.-Górczar.krat./chrom.obr	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Z odchyl.opar.siedz.pasaz.-Pokret.
Bez pojazdu ze specjalnym wyposaż.	Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
Tempomat i regulow.ogranicz.predk.	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Z oświetleniem schowka podrecznego	Bez drugiego klucza. zapł.zdal.otw.	Kieszonka na oparciu siedzenia pasaż
Ze standard. bieżn.dowol. dostawca	Czynnik chłodn.ukł.klim.-HF01234YF	Bez funk. oceny czujności kierowcy
Z możliw. stosow. oleju napędowego	Bez układu automatyczn. Parkowania	Nieryglowany wlew paliwa bez korka
Z aluminiowymi ramkami reflektorów	Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHZ	Bez systemu kontroli martwego pola	Z pakietem do uż.na stand.nawierz.
Z autom. reg. poz. świec. reflekt.	Z Lamp Przy Lust W Osłonie Przeciw	Kr.wl.pow.-Dol.obram.-ciem.kol.wl.
Bez uchwytu dźwigni hamulca ręczn.	Z alumin. wewnątrz. klamkami drzwi	Z elektrycznym hamulcem postojowym
Klasa obciąż. przedniej sprężyny-N	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Z pojed. tylną lampą przeciwmgiel.
Z przednimi dywanikami podlogowymi	Osw.wnetrza-diody LED osw.wnetrza	Hub mediów ACC 2XUSB+AU+kiesz. SD
Bez rozpoznania znaków ogr.prędk.	Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Z automatycznym ster. reflektorów	Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.	Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Konsola - z zamykanym pojemnikiem	Ze skórą galka dźwigni zm. biegów
Bez pokrywy przestrzeni bagażowej	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.	Bez pakietu wyposaż. opcjonalnego
Z nieruch.poduszką tylnego siedz.	Bez wskaźników zestawu wskaźników	Bez specjalnych pokrowców siedzeń
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40	Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Z tylnymi dywanikami podlogowymi	Z automatycznym zamykaniem okien
Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu	Bez tyln.czujnika odl.przy park.	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym
Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezsp.	Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.	Kolor wykończenia wnętrza -Ebony
Z kieszenią na oparciu kierowcy	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Z czarnymi pokrywkami piast kół


Wlew paliwa bez korka bez zamka	Less Mass Customization Package	Inteligentny asystent prędkości
Tylny śr.podłokiet.ze schowkiem	Less Exterior Protection Group	Klasa obciąż.tylnej sprężyny-R
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Z poduszka powietrzna kierowcy	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Standardowa konstrukcja pedału
Bez przedłuż. przedn. zderzaka	Bez wyświetlacza przeziernego	Bez ładowania bezprzewodowego
Rozrusznik - układ stop/start	Lakier nadwozia - jednobarwny	Z elektrochrom.lust.wstecznym
Dwutonowy dzwonek elektryczny	Z tylnymi hakami holowniczymi	Z przednim hakiem holowniczym
Oslony mocow.prowad.siedzenia	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy	Reflektory - stałe DSS (LED)
Układ zapobiegania kolizjom	Obr.ze stopu 7J X 17" Styl.5	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Laminowana akust.przed.szyba	Bagażnik dachowy - aluminium	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
Z oporn.nast. w zest.wskażn.	Bez SVO z wyjątkiem pakietów	Kierownica - 3 ramiona skóra
Bez układu mycia reflektorów	Z konwencjonalną podsufitką	Z Podoświetlanym Lusterkiem
Z dachem w kolorze nadwozia	Tylne zawieszenie wersja 2	Z zaluzjami chłodnicy Kysor
Z Zawieszeniem Standardowym	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka	Bez Osłony Zderzaka Tylnego
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej	Przednie i tylne lampki LED	Z jasna ramka sw.przeciwmg.
Funk.pomocy w sytuacj.awar.	Kamera wsteczna - wersja 2	Z wyświetlaczem kontrolnym
Bez popielniczki w konsoli	Z środk. zagłówkiem z tyłu	Z Dodatkowym Światłem Stop
Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Światła tylne - LED z tyłu	Bez przed. pom. przy park.
Bez pakietu bezpieczeństwa	Bez zestawu do stylizacji	Bez wewnętrznej przegrody
Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS	Nieblokujące nakrętki kół	Bez Systemu Nawigacyjnego
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.	Tylny haczyka na ubrania	Kurtyna powietrzna prawa
Bez znaczka aplikacji VP	Z podgrzewaną kierownicą	Bez osłon krawędzi drzwi
Emisja wg normy Euro 6.2	Bez pakietu wyp. specj.	Z wykładziną przedziału
Dla strefy umiarkowanej	Bez dod. odtwarzacza CD	Bez zestawu do holowani
Z tylnymi ham. tarczow.	Z osłon miejsc tylnych	Kurtyna powietrzna lewa
Bez zestawu dla palaczy	Akumulator standardowy	Alternator standardowy
Ze światłami progowymi	Znaczek Ford Corporate	Tylne kanały podłogowe
Bez aplik./naklej. SVO	Zimny start - 25 st. C	Z tabliczką znamionową
Bez osłon zamków drzwi	Bez kontrastowego szwu	Z autom. reflektorami
Z wyściet. tabl. roz.	Z wył. pod. pow. pas.	Poziom marketingowy 1

- Bez sprzęgu przyczepty
- Tylne drzwi pasażera
- Z Ogrzewanym Fotelem
- Z Centralnym Zamkiem
- Z mocowaniem Isofix
- Bez koła zapasowego
- With Front Load Bar
- Z tylnym spoilerem
- 215/50R17 91V Tire
- Bez Autoalarmu
- Bez znaczką
- My Key
- Kolor wnętrza - Ebony
- Bez przebudowy dachu
- Z Ogrzewanym Fotelem
- Less Occupant Sensor
- Bez podpory ładunku
- Bez filtru na ramie
- Z prędkościom. km/h
- Ramki w 2. rzędzie
- Z komput. pokład.
- Z 6 głośnikami
- Bez SIP
- Mgm - komendy głosowe
- Z Autoalarmem (Pats)
- Less Compass Display
- Bez koła zapasowego
- Bez mocowan gasnicy
- Ze stałymi pedałami
- Less Decklid Liner
- Pakiet kluczyków 1
- Wyjście elektr.
- Szyba ciemna
- (-) SVP


ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU



25.06.2022

Liczba zdjęć 35









30.05.2022

Liczba zdjęć 5





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WF0PXXGCHPJA06257

Ford Focus



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.