



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-15 13:34:56 UTC +0100

Wersja językowa: PL

3bff5ff1-15380aef-dbecacad-a5e12781-9ef233a7



Citroën BERLINGO OSOBOWY (B9)
VF77J9HL0BJ533273

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-02-22

1 6 8 8 1 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 14

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 7

Wyposażenie

 Liczba wpisów 196

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
CITROËN**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2011**Próbka koloru lakieru**
**Norma emisji spalin**
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA
L6 EURO 5**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Model**
BERLINGO OSOBOWY (B9)**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kod koloru lakieru**
EWP**Kod silnika**
DV6C**Moc silnika**
85KW (115HP)**Skrzynia biegów**
SKRZYNIA MECHA BE4 L**Rodzaj nadwozia**
VAN / MINIBUS**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
BLANC BANQUISE**Silnik**
1.6 HDI**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Średnie spalanie [l/100km]**
6.42

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt  Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



Kraj **Polska**

2021

18.10.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
262 855 kmKraj **Polska**

07.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-06-06

Kraj **Polska**

29.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
260 509 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-03-29

Kraj **Polska**

2020

11.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2500 - 3000 PLN

Rodzaj uszkodzenia



TYLNA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Szyby

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

11.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
260 328 km

13.11.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
258 733 km

07.06.2020

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-06**

Kraj **Polska**

27.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-03-27**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
254 305 km

2019

07.06.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-06**

Kraj **Polska**

05.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-03-05**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
240 921 km

2018

23.02.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-02-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
223 491 km

2017

18.02.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-02-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
197 445 km

2016

25.02.2016

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Belgia**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

22.02.2016

Data ważności badania technicznego pojazdu na terenie Belgii

2015

11.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Belgia**

11.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
175 000 km

03.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
150 000 km

03.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **250 - 500 EUR**


Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód

Kraj **Belgia**

2013

12.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **<= 250 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj **Belgia**



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

12.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
111 000 km

03.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **500 - 750 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj **Belgia**



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył

02.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe


Kwota **500 - 750 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj **Belgia**



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Lewy tył

02.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
85 500 km

2011

06.2011


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 500 - 750 EUR

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Lewy tył

Kraj Belgia

06.2011

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
13 500 km

08.03.2011

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

22.02.2011

Pierwsza rejestracja pojazdu

22.02.2011

Data ostatniego wpisu w rejestrze

11.02.2011

Pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy na terenie Belgii

11.02.2011

Pojazd zarejestrowany na terenie Belgii

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
15.11.2022 01:11:16	Raport autoDNA Raport autoDNA BE: Weryfikacja przebiegu dla pojazdów z Belgii	195.136.XXX.XXX	Środa Śląska, Poland

WYPOSAŻENIE

REGULACJA SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYLENE	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU	LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPNI.	WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLENE	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPNI.	STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5	LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA	PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA	AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ	SKALA 200 KM/H LUB 120 M/H TŁO NIEBIESKIE	DYWANIK KABINY R1+R2 WYKŁADZINA DYWANOWA
4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL	BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	MATERIAŁ SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO	MATERIAŁ SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ	STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ	ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET	PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA	KŁAM ZEWN+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA	OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW	STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD	OPTIMALIZACJA ŻUŻYCIA PALIWA NORMALNA	CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5	PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC	STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA	BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM	OPONA 205/65 R15 94H NIEWZMOCNIONA	BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE	LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW	KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE	OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.

BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ	BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.	DRAŻEK STABILIZATORA TYŁ ŚRED 23
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL	WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
1 SZYBA ODSUWANA + 1 STAŁA 2 STR	1 SZYBA ODSUWANA + 1 STAŁA 2 STR	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD Z PIAKĄ	Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA	BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OSŁONA BARWIONA WYSTRÓJ KOLOR	PAS BEZP TYŁ 3 ZWIJACZE 3DRZW	KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM	BEZ DRAŻKA STABILIZATORA TYŁN	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU	OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI	MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ	EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE	WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG	BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA KIER	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH	KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	ZAGŁÓWEK TYŁNY REGULOWANY
BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH	RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEL	OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI	LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC	Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM	FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA
Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU	MECHANIZM RÓŻNICOWY 84	PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU	BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ	MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYŁ
MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYŁ	ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.	PODUSZKA POW PASAŻERA
PODUSZKA POW KIEROWCY	CZUJNIK POZIOMU OLEJU	FOTEŁ 1 MIEJSCOWY PAS
ANTENA W DACHU KRÓTKA	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	BEZ HAKA HOŁOWNICZEGO
BEZ OTWIERANEGO DACHU	LAKIER NIEMETALICZNY	SKRZYNIA MECHA BE4 L
1 SZUFLADA POD FOTEŁ	SYSTEM WTRYSKU BOSCH	SKRZYNIA MECHA BE4 L
BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH	BEZ INNYCH SCHOWKÓW	SKRZYNIA MECHA BE4T

ZESP.PEDAŁÓW STAND.	ALTERNATOR KLASA 15	KLAKSON STANDARDOWY
FILTR ZBIORN. WEWN.	Z SONDĄ TEMP. ZEWN.	KLAKSON STANDARDOWY
ŚREDNIE NISKIE PLUS	1 GNIAZDO RCA AUDIO	BEZ OKŁADZINY DRZWI
KIEROWNICA PO LEWEJ	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ	ROZRUSZNIK KLASA 5
BEZ STOP AND START	STYL FEROE 15 CALI	OSŁONY BOCZN. FINS
ŁADOWNOŚĆ NORMALNA	AKUMULATOR L2 400	DIESEL TURBO DV6C
BEZ DODATK KANAPY	POKRYWA BAGAŻNIKA	BEZ KLAPY W DACHU
CHŁODZENIE ZWYKŁE	BEZ OBROTOMIERZA	MONO TUNER RADIO
BEZ OBROTOMIERZA	Z CZYTNIKIEM MAP	BEZ OBROTOMIERZA
Z CZYTNIKIEM MAP	PODZIAŁKA W KM/H	SKRZYNIA MECHA 5
WYCIERACZKA TYL	BEZ SYSTEMU ESP	SILNIK TYPU DV
BEZ CHLAPACZA	PRZYCIEMNIONA	Z NAGRZEWNICĄ
ABS BOSCH 8 1	ZAW NORMALNE	BEZ KONSOLI
IZOL DŹWIĘK	CP 17 X 71	BEZ ZEGARA
KIER ZAMSZ	OGRZEWANE	OGRZEWANE
1600 CM3	"FM"	ABS
BEZ		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF77J9HL0BJ533273
Citroën BERLINGO
OSOBOWY (B9)



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.