



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-15 13:25:50 UTC +0100

Wersja językowa: PL

07c4b94a-e91b304b-0a5d8e62-81355745-c26bfb6e



Volvo S90

YV1PS68BCH1011800

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-12-15

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 28

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
VOLVO**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2017**Moc silnika**
173KW (235HP)**Numer homologacji**
E4*2007/46*1067*01**Maksymalny nacisk na oś tylną [kg]**
1210**Fabryka**
GOTHENBURG**Doładowanie silnika**
TURBO**Liczba cylindrów**
4**Ogumienie**
245/45 R18**Model**
S90**Pojemność silnika [cm3]**
1969**Data produkcji**
2016**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]**
2360**Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]**
4560**Średnie spalanie [l/100km]**
8.17**Segment**
KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA**Liczba zaworów**
16**Rodzaj nadwozia**
SEDAN**Kraj producenta**
SZWECJA**Norma emisji spalin**
EURO 6**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Maksymalny nacisk na oś przednią [kg]**
1200**Numer seryjny pojazdu**
011800**Zbiornik [l]**
60**Liczba siedzeń**
5**Liczba drzwi**
4

AKCJE SERWISOWE

2017-03-14

Wadliwe śruby

Problem

Śruby odpowiadające za mocowanie kurtyn powietrznych zostały wyprodukowane w sposób nieprawidłowy, czego skutkiem może być oddzielenie się tła śruby.

Efekty usterki

Kurtyna powietrzna może nie utrzymywać się na odpowiednim miejscu, co w momencie zderzenia może obniżyć jej funkcjonalność.

Naprawa

Przedsiębiorca powiadomi właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów (ASO) Volvo w celu sprawdzenia i wymiany wadliwych śrub.

Data produkcji **2017**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12**

Odnotowano **0**

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano

**Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

12.10.2022

Odnotowano cenę / wartość
142 800 PLN brutto

12.10.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
140 000 km

06.10.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **toruński, kujawsko-pomorskie**
Kraj **Polska**

03.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
140 872 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-06-03**
Kraj **Polska**

2021

15.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-14**
Kraj **Polska**

12.09.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
123 116 km

Kraj **Polska**

2020

15.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-14**
Kraj **Polska**

08.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
92 054 km

08.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 5000 - 7000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył

10.01.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-12-15

Kraj Polska

Stan drogomierza
75 820 km

2019

15.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-12-14

Kraj Polska

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 5000 - 7000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Tył

2016

15.12.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj Polska

15.12.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


YV1PS68BCH1011800

Volvo S90



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.