

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-10 14:42:51 UTC +0100

Wersja językowa: PL

274209b5-f772f4d4-1b319ed3-1ea351b9-2d101c8e



Nissan QASHQAI
SJNFEAJ11U1580767

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-01-13

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 8

Wyposażenie

 Liczba wpisów 12

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
NISSAN**Pojemność silnika [cm3]**
1200**Kolor lakieru**
BRONZE**Data produkcji**
2015**Skrzynia biegów**
F6 (6-SPEED MANUAL TRANSMISSION)**Rynek przeznaczenia**
EUROPEAN MARKET**Model**
QASHQAI**Kraj producenta**
JAPONIA**Kolor wnętrza**
BLACK LOWER WITH GREY UPPER TRIM**Kod silnika**
HRA2DDT**Napęd**
2WD**Numer seryjny pojazdu**
FRLALBYJ11UGAKBAPB**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK 5D**Kod koloru lakieru**
CAP**Wersja**
ACENTA**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
J11E

AKCJE SERWISOWE

2017-11-09

Osłona nadkola

Problem

Dolna krawędź osłony tylnego prawego nadkola może być zdeformowana względem specyfikacji producenta. Przy dużej prędkości poruszania może dojść do zetknięcia z przewodem hamulcowym.

Efekty usterki

W wyniku wielokrotnego zetknięcia może dojść do zużycia zewnętrznej osłony przewodu hamulcowego, uszkodzenia opłotu wewnętrznego wzmocnienia, a w skrajnych przypadkach przedziurawienia przewodu, prowadząc do wycieku płynu hamulcowego. Usterka objawia się zwiększonym skokiem pedału hamulca oraz zaświeceniem się lampki ostrzegawczej.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu zamontowania wspornika podtrzymującego na osłonie tylnego prawego nadkola.

Data produkcji **2013-2016**Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

12.12.2022

Odnotowano cenę / wartość

62 500 PLN brutto

12.12.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
79 223 km

11.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

10.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 3000 - 3500 PLN

Rezultat




USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Przód

07.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 750 - 1000 PLN

Rezultat




USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Przód

07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
77 000 km

07.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód

- Lewy przód

07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza

79 217 km

05.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona

- Prawy tył

14.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-13**

Kraj **Polska**

05.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-01-05**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza

75 155 km

2021

14.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-13**

Kraj **Polska**

05.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
68 118 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-01-05**

Kraj **Polska**

2020

03.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4500 - 5000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

03.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
62 601 km

14.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-13**

Kraj **Polska**

2019

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Lewy tył

04.01.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-01-04**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
48 863 km

2017

07.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

13.01.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
20 273 km

13.01.2017

Serwis pojazdu

2016

14.01.2016

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

13.01.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2019-01-12**

Kraj **Polska**

13.01.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING **OPTION**	SKIDA	I-KEY W/PUSH ENGINE START **OPTION**	KYLS4	F/PARK BRAKE LVR CVR **OPTION**	BCOV2
VISIBILLITY PACK II **OPTION**	HDLP2	F/FIXED GLASS ROOF **OPTION**	ROOF5	SPECIAL VERSION 1 **OPTION**	CLASA
F/PRIVACY GLASS **OPTION**	GLSSW	EURO6 ENG SPEC **OPTION**	DEPO6	TECHNO PACK II **OPTION**	EQIPN
F/SPARE TYRE **OPTION**	SPTR6	F/ROOF RAIL **OPTION**	RRAC2	**OPTION**	REGJ7

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć
--

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i łamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przysyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

SJNFEAJ11U1580767
Nissan QASHQAI



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.