



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-30 21:39:05 UTC +0200

Wersja językowa: PL

b9bce4f8-6feae29-288392ab-f3a2fb12-c06709f1



Ford Transit / Tourneo Custom 320 LWB
WF01XXTTG1KL60213

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

3

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2019

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

2

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-07-23

4 2 2 8 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 8

Wyposażenie

 Liczba wpisów 228

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
MAGNETIC**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6.2**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Wykończenie wnętrza**
CAPITOL/CITY EBONY**Model**
TRANSIT / TOURNEO CUSTOM 320 LWB**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Data produkcji**
2019**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZEKŁ. AUTOM.**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Rodzaj nadwozia**
VAN**Rok modelowy**
2019**Silnik**
2.0 ECOBLUE B**Kod skrzyni biegów**
6F55**Napęd**
FWD

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnutowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt  Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

08.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **15000 - 20000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

25.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
77 417 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-07-23**Kraj **Polska**

23.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-22**Kraj **Polska**

06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
73 225 km

06.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2021

12.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
62 366 km

12.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

23.07.2021

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Lewy tył

24.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-22**

Kraj **Polska**

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
43 370 km

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska****2020****23.07.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2021-07-22**Kraj **Polska****07.2020****Odnotowano szkodę na pojeździe**Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

06.2020**Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
26 999 km**06.2020****Odnotowano szkodę na pojeździe**Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia

**TYLNA SZYBA**

Rezultat

**USZKODZENIE SZYB****USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

05.2020**Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
25 487 km

05.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

2019

23.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-22**Kraj **Polska**

23.07.2019

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Termin badania technicznego **2022-07-22**Kraj **Polska**

23.07.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Czujniki odległ. sterow. prędkością

Bez Tyln. Podłóg. Sterow. Klimatyz.

Tylny zderzak-częściowo w kol.nadw.

Zderzak przedni lakier w kolor nadw

Przyp.o zapł.pasa-kier/EU lamp&dzw.

Bez paska akcentu linii boczn.nadw.

Bez ochrony antykorozyjnej podwozia	Lamp.ostrz.nisk.poz.plynu spryskiw.	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.	Bez zest. do zabezp.przestrz.ładun.	Układ ostrzeg. o przekroczen. linii
Less Diagnostic Maintenance Monitor	Bez wykładziny podłogi przest. ład.	Z siedz.w drug.rzedz.o potrój.szer.
Bez systemu interfejsu tel. komór.	Zint. panel st.-mini el. panel wyk.	Bez siatki działowej przest. багаж.
Bez akumul. odporn. na głęb.rozład.	Kol. wyk. wnętrza-Dark Palazzo Grey	S.kier.reg.recz.4-dr.z poch.podusz.
Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Z profilowa galka dzwigni zm biegów	Fun.intel.ham.awaryj.ukł.antykoliz.
Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Z bezwładn. przednim pasem bezpiecz	Bez skład.stopnia-bocz.drzwi ładun.
Z podwój. boczn. drzwiami ładunkow.	Bez urządzenia do mocowania ładunku	Bez tyln.plata i przegrody z kratka
Bez programowaln. modułu interfejsu	Adaptacyj. układ kontroli prędkości	Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym
Bocz.pod.pow.kier./pas.zam.w siedz.	Z ręcznym mech.pochyl.siedz.tylnego	Mini hub mediów (2XUSB) adp. BSL+BT
Kratka-3 żeb. kompl. w kol. własnym	B. podpory ledzw siedzenia pasazera	Ekran dotyk. TFT wyswietl.wielofun.
Z dod. ośw.wnętrza w 2. i 3.rzędzie	Bez wielofun.pak.do celów marketin.	Bez schowka pod dachem dla kierowcy
Ze standard.pasami bezp.siedz.tyln.	Z Przednimi Fartuchami Przeciwbłotn	Podw.zewn. el. lusterka -el.sklad.
Z bogata wersja zestawu wskaźników	Siedz.w trzec.rzedz.o potrój.szer.	Bez tylnego wew. schowka dachowego
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	S.pas.reg.recz.4-dr.z poch.podusz.	Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.
Prawa Nie Podoew. Oslona Sloneczna	Z dobr. kolor. zest. styl. nadw. 2	Nieryglowany wlew paliwa bez korka
El. sterow. radia na kierow. z NIM	z standard. znamionową masą brutto	Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.
Oś przed. nie o ogranicz. poślizgu	Z mechanicznym hamulcem postojowym	Bez lakieru zamawianego specjalnie
Zaczep wspor.kola zapasow.-Otwarty	Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.	Zdalne otwier. drzwi - 2 nadajniki
Bez ram. ogran. otw. drzwi ładunk.	Ze standard. bieżn.dowol. dostawca	Less Zonal Opposite Door Relocking
Bez układu automatyczn. Parkowania	Bez bocznej pomocy przy parkowaniu	Z możliw. stosow. oleju napedowego
Zewn. klamka pokrywy багаж.-czarna	Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Ze standardow drzwiami tyłu nadwoz
Nakrętki kół zabezp. p. kradzieżą	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.	Z zestawem do holowania przyczepy
Elektronicz.ogranicznik prędkości	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną	System dwustopniow. odrygl. drzwi
Z podłokietnikami fotela kierowcy	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra	Bez regulatora silnika mile/godz.
Odblys.ostrz.krawedzi drzwi tyln.	Bez przew. dla 'koguta' dachowego	Pakiet wyposażenia systemu ICE 20
Panel posz.bocz./tyln.drzwi-poz.1	Otwór bocznych drzwi ład.-zablok.	Z automatycznym ster. reflektorów
4 Load Compartment Tie Down Loops	Nie ośw.daszek p.słon.-str.kier.	Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
Z Lampką W Przedziale ładunkowym	Bez układu podwójnego ryglowania	Z poziomow. reflektorów z przodu
Rozpoznanie znaków ogr.prędkości	Z pojedynczym zbiornikiem paliwa	Bez tylnych siedzeń w 4. rzędzie

Bez pakietu izolacji dźwiękochł.	Funkcja oceny czujności kierowcy	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Z filtrem cząstek stałych Diesel	Z lampką do czytania w zagłówku	Bez tacki/stolika-siedz.przedn.
Configurable Unlocking - Conf 2	Bez stacji dokującej urządzenia	Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą
With Trailer Sway Control (TSC)	Czarna klamka zewnętrzna drzwi	Z nieotw. prawym oknem 2.rzędu
Z pełną podsufitką profilowaną	Z poduszka powietrzna kierowcy	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
TPMS H W/WBL/Full ICM Function	Bez ogrzew. przedziału tylnego	Koło ze stopu 6.5 x 16"-Styl A
Z nieotw. prawym oknem 3.rzędu	Z podłokietn. siedzenia pasaż.	Standardowe siedzenie przednie
Układ kontroli martwego pola 2	Włączone auto blokowanie drzwi	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Bez pakietów o spec. wartości	Rozrusznik - układ stop/start	Bez dod. panelu bezpieczników
Lakier nadwozia - jednobarwny	Z nieotw. lewym oknem 3.rzędu	Dwutonowy dzwonek elektryczny
Bez ster. prędk. obr. silnika	Z nieotw. lewym oknem 2.rzędu	Szer.listw.boczn.nadw.-szara
Bez SVO z wyjątkiem pakietów	Bez osłon przeciwsłonecznych	Z osłoną przeciwkurz.hamulca
Bez lakieru nadwozia Tu-Tone	European Environmental Label	Auto Dip Fr/Rr High Beam Ast
Ze złączem power point tył	Bez alarmu biegu wstecznego	Z Zawieszeniem Standardowym
Funk.pomocy w sytuacj.awar.	Reflekt.-statycz.dosw.zakr.	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Bez zabezpieczenia podwozia	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka	Pakiety bez tylnych siedzeń
ze stalowym kołem zapasowym	Z gumowa wykładzina podłogi	Pakiet zdob. wyk. wnętrza B
Pas bezpieczeństwa - czarny	Less Rear Window Protector	Bez popielniczki w konsoli
Bez zestawu do napraw opon	Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Z Dodatkowym Światłem Stop
Bez kierunkowsk. dachowych	Z ryglów. pokrywa schowka	Wyprod. w Otosan (Turcja)
Bez Systemu Nawigacyjnego	Bez przek.odcinania akum.	Zimny Rozruch Do -20 St.C
Z poł. tyln. wyc./sprysk.	Bez czujn.odchyl.pojazdu	Bez reling.do mocow.ład.
Emisja wg normy Euro 6.2	Z drzwiami tyłu nadwozia	Kurtyna powietrzna prawa
Bez pakietów oświetlenia	Bez znaczka aplikacji VP	Tylny haczyk na ubrania
ICE-audio nisk.wers.(OC)	Z Ogrzewaną Szybą Tylną	Światła dzienne poziom 2
Kurtyna powietrzna lewa	Bez pakietu wyp. specj.	Bez dod. portów paliwa
Alternator standardowy	Akumulator standardowy	Bez półki w podsufitce
Ze światłami progowymi	Bez aplik./naklej. SVO	Ze stałym oknem tylnym
Bez taśm moc. apteczki	Less Fuel Economy Pack	Bez systemu wentylacji
Z gniazdkiem prądowym	Z wył. pod. pow. pas.	Uchwyty wewnętrzne 2

Kolor wnętrza - Ebony	Poziom marketingowy 4	Bez relingu dachowego
Z autom. reflektorami	Z Ogrzewanym Fotelem	Z elekt. ryglowaniem
Bez przegrody pełnej	Z Ogrzewanym Fotelem	Bez wiązki przewodów
Bez przebudowy dachu	Z Centralnym Zamkiem	Z mini-konsolą górną
Bez klucza flotowego	Bez hamulców Premium	Bez wyposażenia RSO
Bez stopni nadwozia	Bez mocowan gasnicy	Z mocowaniem Isofix
Reflektor ksenonowy	Z zestawem narzędzi	Hamulce-ESP/HLA/FBS
Z prędkościom. km/h	Z uchw. na słupku B	Z komput. pokład.
Z Podłokietnikiem	Z Nagrzewnica Ptc	Bez gniazdka A/V
Bez kołpaków kół	Pojazd kompletny	Wyjście elektr.
GWP poniżej 150	Z Dachem Niskim	Z Filtr Pyłkowy
Bez tachografu	Z 6 głośnikami	Less Rear Step
Bez Autoalarmu	Szyba ciemna	Bez Spojlera
Bez sejfu	Sync III	Mikrofon

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

WF01XXTTG1KL60213
Ford Transit / Tourneo
Custom 320 LWB



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.