



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-26 20:34:46 UTC +0100

Wersja językowa: PL

bba9ac44-78c1ecec-b59093f2-d8d7938f-d7f92fa2



Peugeot 308 (T7)
VF34B5FXH9S063482

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

14

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2009-07-30

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 14

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 157

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 53

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2009**Próbka koloru lakieru****Norma emisji spalin**
EURO 4**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
8.38**Model**
308 (T7)**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kod koloru lakieru**
LKR**Kod koloru wnętrza**
FX**Moc silnika**
110KW (150HP)**Skrzynia biegów**
MCB MANUAL GEARBOX**Typ licznika**
KMH**Rodzaj nadwozia**
KABRIOLET**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
ROUGE BABYLONE**Silnik**
1.6 THP 16V**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Ogumienie**
225/45 R17 94W

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Holandia**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Szwecja**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano

 **Kaynine**
Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)
 Nie odnotowano

 **Baza int.**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe
 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU


2022
29.08.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
231 680 km

04.06.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
229 874 km

Kraj **Polska**

15.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-14**

Kraj **Polska**

15.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-14**

Kraj **Polska**

02.04.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
229 651 km

02.04.2022

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

03.2022

Kwota **20000 - 30000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
229 650 km

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

2021

21.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-20**

Kraj **Polska**

20.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
223 676 km

2020

21.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-20**

Kraj **Polska**

31.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-08-31**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
210 153 km

2019

21.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-20**

Kraj **Polska**

28.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-08-28**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
200 569 km

2018

16.08.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-08-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
195 420 km

2017

12.08.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-08-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
189 032 km

2016

08.08.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
177 788 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2017-08-08**Kraj **Polska**

2015

13.08.2015

Odnotowano cenę / wartość

37 900 PLN brutto

13.08.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
175 000 km

13.08.2015

Badanie techniczne pojazdu- rezultat przeglądu pozytywny-
stan pojazdu zatwierdzonyStan drogomierza
143 000 km

13.08.2015

Badanie techniczne pojazdu- przegląd celny (wywozowy)

Stan drogomierza
143 000 km

11.08.2015

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Dania****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska**

2013

24.07.2013

Badanie techniczne pojazdu- rezultat przeglądu pozytywny-
stan pojazdu warunkowo zatwierdzonyStan drogomierza
102 000 km

2009

30.07.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

30.07.2009

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
19.08.2022 01:08:17	Raport autoDNA	188.117.XXX.XXX	Pilchowice, Poland

WYPOSAŻENIE

OŚWIETLENIE WNEKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU	PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA	TLN 2 NAW PASÓW BEZP 3 PKT + KONTROL NIEZAP PASA
1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPNI.	PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.	BOCZNA PODUSZKA POW KLATKI PIERS PRZ + GŁOWY PRZ
KLAMK ZEW + PODST LUST WST + LUST WST KOL NADW	KIER SKÓRZANA GAŁKA DŹW ALU +MIESZEK SKÓRZANY	PODSTAWA DESKI ROZDZIELCZEJ CZARNA KRYSZTAŁ
LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.	AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA	ZDERZAK PRZ.+TLN. SPORT KOL.NADW. Z LISTWĄ
FOTEL OGRZEWANY KIEROWCY+PASAŻERA + NAWIEW	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA	4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW	WYGŁUSZ POD POKR SLN + PRZEGR CZOŁ + DLN	BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW	KANAPA TYL SIEDZ ZESP OPAR DZIEL NIE SKŁ	CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
BEZ BOCZNYCH OSŁON + DOŁU PROGU PEUGEOT	ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ	WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	GAŁKA DŹWIGNI BIEG ALUM + OSŁONA SKÓRA
KATALIZATOR 2 SKŁADN DLN 50PPM 90+20GR	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL	STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU	Z PODŁOKIETNIKIEM TYLNEGO SIEDZENIA
BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	LAMP. CZYT. MAP + OŚWIETL.OTOCZENIA	BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI	SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.	BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU

STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA	SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE	BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ	KIEROW 3-RAM SKORA Z DEKOR METAL	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
DRAŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
OPONA 225/45 R17 94W WZMOCNIONA	BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+	PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
DRAŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 30	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH	ZDERZAK BEZ LISTEW OCHRONNYCH	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY PASAŻ	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE	WYCIERACZ PR PRZER 2 PRĘDK	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.	BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO	ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.	SZYBA TYL BOCZ OPUSZCZANA
KOŁO STROMBOLI 17-CALOWE	CHŁODNICA 21,3DM2 18MBAS	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK	LUSTERKO WEWN DZIEN-NOC
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD	ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU	BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW	WYĞŁ PRZEGR CZOŁ 13 KG
MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL	PODUSZKA POW KIEROWCY	CZUJNIK POZIOMU OLEJU
BEZ SCHOWKA POD FOTEL	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI	BEZ HAKA HOŁOWNICZEGO
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE	PODUSZKA POW PASAŻERA	Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
BEZ SZYBY TLN. DRZWI	DRZWI NIE WZMOCNIONE	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
SYSTEM WTRYSKU BOSCH	ANTENA ZINTEGROWANA	BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
RĘCZNA SK BIEGÓW MC	FILTR ZBIORN. WEWN.	KIEROWNICA PO LEWEJ
KIEROWNICA PO LEWEJ	PODNÓŻEK KIER. ALU	ŻARÓWKA HALOGENOWA
Z SIATKĄ WINDSCHOT	ROZRUSZNIK KLASA 3	BEZ STOP AND START
KLAKSON DOSTROJONY	SKÓRA CLAUDIA "Q1"	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
BEZ WYCIERACZ TLN	AKUMULATOR L2 400	DACH OTW SKŁADANY
BEZ DODATK KANAPY	BEZ CHLAPACZY TYL	BEZ SZYBY W DACHU
ZESP.PEDAŁÓW ALU	SKRZYNIA MECHA 6	PODZIAŁKA W KM/H

MECH. RÓŻNIC. 86

BEZ AMPLITUNERA

KOŁO 7 I ½ CALA

SILNIK TYPU EP

Z SYSTEMEM ESP

ESP BOSCH 8 1

ESP BOSCH 8 1

BSI EVOLUTION

ZAW NORMALNE

WYSOKA NISKA

Z DYWANIKIEM

WTRYSK EP6DT

WTRYSK EP6DT

CP 17 X 71

1600 CM3

BVM MCB

BVM MCB


"FX"

ABS

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

02.04.2022

Liczba zdjęć 33









13.08.2015

Liczba zdjęć 20







Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF34B5FXH9S063482

Peugeot 308 (T7)



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.