



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-02 09:40:32 UTC +0100

Wersja językowa: PL

cd2d8133-d9b2bf81-2b697ee6-c207b154-595ffe6c



Ford Mondeo
WFOEXXGBBE8K77516

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

14

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2008

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2008-09-12

1 9 4 0 9 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 22

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 106

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2008**Data produkcji**
2008**Norma emisji spalin**
ETAP IV OGRANICZANIA EMISJI**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
FWD**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
MONDEO**Pojemność silnika [cm3]**
1800**Kolor lakieru**
SEA GREY (METALLIC)**Silnik**
1.8L DURATORQ-TDCI**Moc silnika**
92KW (125HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
7.15**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 20**Typ silnika**
LYNX**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZ.**Wykończenie wnętrza**
MINUTE / INFINITY BLUE

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

14.10.2022

Odnotowano cenę / wartość

16 900 PLN brutto

21.09.2022

Odnotowano cenę / wartość

19 800 PLN brutto

16.09.2022

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
313 070 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-09-03

Kraj **Polska**

10.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-09-09

Kraj **Polska**

03.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
312 960 km

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

2021

10.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-09-09

Kraj **Polska**

28.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
301 085 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-08-28

Kraj **Polska**

2020

10.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-09-09

Kraj **Polska**

01.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
286 455 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-08-01**

Kraj **Polska**

2019

10.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-09**

Kraj **Polska**

02.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-08-02**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
274 223 km

2018

09.08.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-08-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
263 460 km

2017

10.08.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-08-10**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
256 049 km

06.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
253 541 km

06.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

2016

10.08.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
243 308 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-08-10**

Kraj **Polska**

2015

09.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Kraj **Polska**

10.08.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
230 004 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-08-10**

Kraj **Polska**

2014

08.08.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
214 350 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-08-08**

Kraj **Polska**

2008

12.09.2008

Pojazd zarejestrowany**Homologowany fabrycznie**Termin badania technicznego **2011-09-11**Kraj **Polska**

12.09.2008

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Standard.przdn.szyba-szkło zielone

Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.

Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.

Bez urządzenia do mocowania ładunku

Z profilowa galka dźwigni zm biegów

Niskie wersje z analog.zest.wskażn.

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

Bez siatki działowej przest. багаж.

Bez zintegrow. fotelika dziecięcego

B. podpory ledzw siedzenia pasażera

Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń

Bez specjaln. pokrowc.przdn.siedzeń

Z 2-pol. ręczna regul.fotela kier.

Elek.ryglów.drzwi z elek.zwalnian.

Bez podłokietników tylnych siedzeń

Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym

Ze standardową przyciemnianą szybą

Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.

Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi

Klasa obciąż. przedniej sprężyny-O

Z elektroniczna kontr.stateczności

Bez zestawu do wykończenia wnętrza

Ze standardow drzwiami tyłu nadwoz

Bez schowka pasażera o reg. temp.

Bez specjalnych pokrowców siedzeń

Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.

Bez Siatki Zabezpieczenia ładunku

Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie

Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)

Pakiet wyposażenia systemu ICE 2

Bez tyln.czujnika odl.przy park.

Bez Układu Sterowania Prędkością

Bez regulacji ustaw. reflektorów

Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka

Bez układu podwójnego ryglowania

Bez ogrzewanych tylnych siedzeń

Z jednokolorową tablicą rozdź.

Z tylną górną lampką dodatkową

Klasa obciąż.tyłnej sprężyny-F

Standardowa konstrukcja pedału

Bez reg. temp. siedz. kierowcy

Ze wspomag. awaryjnym hamulców

Standardowe siedzenie przednie	Wyprodukowany W Zakładzie Genk	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Czarna klamka zewnętrzna drzwi	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Bez przednich mat podlogowych
Kotłaki kół 16" średnie serie	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
6.5 X 16" koła z felgą stal.	Bez osłon przeciwstonecznych	Bez układu mycia reflektorów
Z reflektorami halogenowymi	Less Rear Screen Sun Blinds	Bez podgrzewanej kierownicy
Z Zawieszeniem Standardowym	Koło zapasowe mini stalowe	Bez tylnych mat podlogowych
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM	Z 70-l. zbiornikiem paliwa	Bez anteny szerokopasmowej
Bez uchw.na torby na narty	Bez zestawu do napraw opon	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Bez przed. pom. przy park.	Bez wewnętrznej przegrody	Nieblokujące nakrętki kół
Podstawowy Typ Kierownicy	Z popielniczką w konsoli	Kurtyna powietrzna prawa
Krata w kolorze srebrnym	Bez dod. odtwarzacza CD	Bez pakietu wyp. specj.
Kurtyna powietrzna lewa	Z wykładziną przedziału	Bez przednich chłapaczy
Bez Zestawu Do Telefonu	Bez wył. pod. pow. pas.	Akumulator standardowy
Naklejka aplikacji VP	Bez tylnych chłapaczy	Poziom marketingowy 1
Bez relingu dachowego	Bez sprzęgu przyczepy	Z częst.pracy przerw
Z Centralnym Zamkiem	Bez świateł progowyc	Z lampką w zagłówku
Bez podpory ładunku	Bez opcji flotowych	Bez tyln.kanał.spr.
Bez wyposażenia RSO	Bez czujn.fil.pow.	Z dod. nagrzewn.
Bez Szyberdachu	Bez Autoalarmu	Antena dachowa
Z gniazdem A/V	Z 8 Głośnikami	Bez Spojlera
Bez kamery		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF0EXXGBBE8K77516

Ford Mondeo

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.