



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-22 16:15:31 UTC +0100

Wersja językowa: PL

6513db1c-7f5ad1de-7db3c1ed-7beece97-0e85cd71



Ford Focus

WFOLXXGCBLBL71586

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-07-13

1 6 8 8 1 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 253

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 37

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2011**Data produkcji**
2011**Moc silnika**
70KW (95HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
FOCUS**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kolor lakieru**
MOONDUST SILVER (METALIK)**Silnik**
1.6L DURATORQ DI TC**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZEKL.MECHAN.**Wykończenie wnętrza**
RACK/GECKO / CZARNY CHARCOAL**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 32**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Kod skrzyni biegów**
B6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
6.25

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

30.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-09-30**Stan drogomierza
272 007 km

10.08.2022

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-09**

Kraj **Polska**

01.08.2022

Odnotowano cenę / wartość

22 900 PLN brutto

01.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
271 853 km

15.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-14**

Kraj **Polska**

25.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-24**

Kraj **Polska**

2021

05.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-04**

Kraj **Polska**

16.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
257 090 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-06-16**

Kraj **Polska**

2020

05.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-04**

Kraj **Polska**

14.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
238 300 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-05-14**

Kraj **Polska**

03.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Przód

- Lewy przód

Kraj **Polska**

2019

05.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-04**

Kraj **Polska**

18.06.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
223 574 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-06-18**

Kraj **Polska**

2018

25.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
207 125 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-06-25**

Kraj **Polska**

2017

26.06.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
185 898 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-06-26**

Kraj **Polska**

2016

09.05.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
167 653 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-05-09**

Kraj **Polska**

2015

26.06.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
159 055 km

2014

07.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Kraj **Polska**

09.05.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-05-09**

Kraj **Polska**

2013

02.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Kraj **Polska**

2012

10.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4500 - 5000 PLN

Kraj Polska

2011

13.07.2011

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj Polska

13.07.2011

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
23.05.2022 12:05:51	Raport autoDNA	91.194.XXX.XXX	Lubin, Poland

WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Kłapy Tylnej

Z temperatura powietrza na zewnątrz

Ze zintegrowanym spryskiwaczem tyłu

Bez siatki działowej przest. bagaż.

Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.

Bez schowka pod dachem dla kierowcy

Listwa płata progów-Spoiler dolny.C/K

Z odchyl. oparcia siedzenia kierowcy.-Pokret.

Bez specjaln. pokrow. przedn. siedzeń

Bez specjaln. pokrow. tyln. siedzeń

B. podpory ledów siedzenia kierowcy

B. podpory ledów siedzenia pasażera

z regulatorem 4-poz. pol. siedz. kier.

Klamka zewnętrzna. w kolorze nadwozia

Z profilową galką dźwigni zm biegów

Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci

Bez urząd. z czujn. w przed. zderzaku

Oston.p/słon.kierow.wynyl z luster.

Prz. i tyl. zaciski i klocki stand.

Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza

Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych

Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.

Z elem. sterow. radia na kierownicy

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.

Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.

Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.

Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach

Z boczną poduszką pow.- str. Pasażera

Z boczną poduszką pow.- str. kierowcy

Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.	3-punkt. pas bezp.-przepis.europej.	Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej
Osl.przeciwsl.pasaz.wynyl.z luster.	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia	Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż	Z odchyl.opar.siedz.pasaz.-Pokret.	Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Z dwuczesci poduszka siedzenia tyl	Bez Tylnego Podłokietnika Srodkow.	Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.
Z mechanicznym hamulcem postojowym	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Bez układu automatyczn. Parkowania
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Kr.wl.pow.-Dol.obram.-ciem.kol.wl.	Bez systemu kontroli martwego pola
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.	Bez funk. oceny czujności kierowcy	Dwuliniowy wyświetlacz wielofunkc.
Bez lakieru zamawianego specjalnie	Less Thermoplastic Kneeelbolster Sys	Blokada moc. fotelika dziec. typ 1
Z możliw. stosow. oleju napędowego	Nieręglowany wlew paliwa bez korka	Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Bez uchwytu dźwigni hamulca ręczn.	Bez pasków mocow.trójkąta ostrzeg.
Z alumin. wewnątrz. klamkami drzwi	Ze standardową przyciemnianą szybą	Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black
Krata wl.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.	Z oświetleniem schowka podrecznego	Z aluminiowymi ramkami reflektorów
Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal	Z pojed. tylną lampą przeciwmgiel.	Bez osł.termicznej szyby przedniej
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie	Ze standard. bieżn. opony - przód	Bez schowka pasażera o reg. temp.
Dod. jednostka USB z funkcja iPod	Bez ukł.ulfatw.ruszan.na wzn.(HLA)	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza	Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach	Bez wskaźników zestawu wskaźników
Z tabl. rozdż. z centrum komunik.	Bez pokrywy przestrzeni bagażowej	Kurtyna powietrzna - prawa strona
Bez specjalnych pokrowców siedzen	Bez globalnego/automat. zamykania	Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Bez ukł. Zapobiegania kolizjom	Klasa obciąż.przedniej sprężyny-I	Bez Siatki Zabezpieczenia ładunku
Bez regulacji ustaw. reflektorów	Bez przedłużenia rury wydechowej	Bez Układu Sterowania Prędkością
Bez osłony progu przednich drzwi	Bez układu podwójnego ryglowania	Capless Fuel Filler Without Lock
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.	Z Lampką W Przedziale ładunkowym
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis	Bez tyln.czujnika odl.przy park.	Bez głośnika niskotonowego radia
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40
Bez modułów uruchamianych głosem	Ze zintegrow. zagłówkiem tylnym	Bez oporn.nast. zestawu wskaźn.
Less Mass Customization Package	Z kieszenią na oparciu kierowcy	Less Trailer Sway Control (TSC)
With Standard Tyre Tread - Rear	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Bez reflektorów automatycznych	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.	Bez tylnych lampek do czytania
Standardowa konstrukcja pedału	Bez przedłuż. przedn. zderzaka	Z poduszka powietrzna kierowcy

Standardowe siedzenie przednie	Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	4-ramienna kierownica skórzana
Klasa obciąż. tylnej sprężyny-V	3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622	Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Podw.elek.ster.lust.z kierunk.	Standardowy elektr. rozrusznik	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Bez reg. temp. siedz. pasażera	Z ręczną reg.ust. reflektorów	Z przednim hakiem holowniczym
Z podłokietn. drzwi prz. praw	Z podłokietn. drzwi prz. lew.	Bez przednich mat podlogowych
Dwutonowy dzwonek elektryczny	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas	Z tylnymi hakami holowniczymi
Bagażnik dachowy - aluminium	Less Exterior Body Mouldings	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
Z żarów.przedn.i tyln.lampki	Bez systemu otwierania drzwi	Bez osłon przeciwsłonecznych
Bez układu mycia reflektorów	Ze zdalnym otwieraniem drzwi	Z konwencjonalną podsufitką
Z reflektorami halogenowymi	Bez tylnych mat podlogowych	Bez zewn. listew ramy drzwi
Z Zawieszeniem Standardowym	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka	Z zaluzjami chłodnicy Kysor
Bez Osłony Zderzaka Tylnego	Koło zapasowe mini stalowe	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Bez wtyczki zasilania Tył	Less Rear Bumper Protector	Less Emergency Call Button
Z wyświetlaczem kontrolnym	Bez ramki świat.przeciwmg.	Podstawowa platforma komp.
Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez przed. pom. przy park.	Bez popielniczki w konsoli
Bez zestawu do napraw opon	Z środk. zagłówkiem z tyłu	Bez tylnej konsoli podłóg.
Pojedyncza rura wydechowa	Bez zestawu do stylizacji	Bez Systemu Nawigacyjnego
Nieblokujące nakrętki kół	Bez wewnętrznej przegrody	Bez uleps. systemu audio
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.	Bez osłon krawędzi drzwi	Światła tylne - wersja 1
Less Aux Interior Lights	Less Door Auto Relocking	Less Engine Block Heater
Bez znaczka aplikacji VP	Bez Zestawu Do Telefonu	Less Roof Reinforcement
Dla strefy umiarkowanej	Z osłon miejsc tylnych	Z tylnymi ham. tarczow.
Bez przednich chlapaczy	Bez pakietu wyp. specj.	Bez zestawu dla palaczy
Bez wył. pod. pow. pas.	Z wykładziną przedziału	Bez pakietów akcesoriów
Zimny rozruch - 29 st.C	Less Seat Track Covers	Bez przenośnej lodówki
Bez taśm moc. apteczki	Audio nisk.wers. z USB	Exterior Paint - Solid
Bez osłon zamków drzwi	Akumulator standardowy	Bez płyty nawigacyjnej
Bez aplik./naklej. SVO	Air Curtain Restrnt LH	Znaczek Ford Corporate
Bez gniazda zasilania	Bez sprzęgu przyczepy	Z obr.stal.6,5J X 16"
Z częst.pracy przerw	Poziom marketingowy 1	Bez mod.bramki mediów

Less Side Parking Aid	Kolpak kola - Styl A2	Bez tylnych chlapaczy
Bez lampki w zagłówku	Z wyściel. tabl. roz.	205/55VR-16 BSW Tyre
Bez swiateł progowyc	Bez przebudowy dachu	Z Centralnym Zamkiem
Z Autoalarmem (Pats)	Tylne drzwi pasazera	Bez danych nawigacji
Less Compass Display	Z mocowaniem Isofix	Bez filtra na ramie
Bez tyln.kanał.spr.	Z ogólnym schowkiem	Bez tylnego haczyka
Ze stałymi pedałami	Z prędkościom. km/h	Bez wyposażenia RSO
Bez mocowan gasnicy	Less Decklid Liner	Bez Konsoli Górnej
Bez czujn.fil.pow.	Less Park Heating	Z komput. pokład.
Less Front Grille	Less Comfort Pack	Bez gniazdka A/V
Bez Szyberdach	Wyjście elektr.	Bez Autoalarmu
Bez pojemników	Z 6 głośnikami	Z mała konsola
Z IVD/TCS/ABS	Bez Spojlera	Bez pakietu
Bez znaczk	Bez kamery	Bez SIP
(-) SVP		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

01.08.2022

Liczba zdjęć 14






26.06.2015

Liczba zdjęć 23





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.


AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.


Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WFOLXXGCBLBL71586

Ford Focus**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.