



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-30 12:39:40 UTC +0200

Wersja językowa: PL

82b5e99c-afb4140e-7ede1f7f-1d747c29-0ef8c16f



Citroën JUMPER III
VF7YC2MFC12J78252

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

3

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2019

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

6

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-03-25

4 2 2 8 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 4

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 123

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
CITROËN**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2019**Próbka koloru lakieru**
**Norma emisji spalin**
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Model**
JUMPER III**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kod koloru lakieru**
EWP**Kod silnika**
DW10FUD**Moc silnika**
96KW (130HP)**Skrzynia biegów**
BVM6 MLGUC14**Rodzaj nadwozia**
VAN**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
BLANC BANQUISE**Silnik**
2.0 HDI**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt  Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



25.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-24**

Kraj **Polska**

2020

07.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
44 481 km

07.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **<= 250 PLN**

Kraj **Polska**

25.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-24**

Kraj **Polska**

12.03.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
29 020 km

Kraj **Polska**

2019

08.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**


14.05.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
4 900 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**



DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
24.06.2022 09:06:16	Raport autoDNA	89.233.XXX.XXX	Prague, Czechia

WYPOSAŻENIE

PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA	PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA	KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA
LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)	STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL	DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE
PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1	RYGLOWANIE SUPER BLOKADA + AUTOMATYCZNE
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1	BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKŁONE	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW	ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKŁ	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKŁ	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 270 STOP	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 270 STOP
STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY	BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ	STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.
WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS	BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE

MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA	BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA KIER
MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE	STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO	BEZ ŚWIATEL PRZECIWMGIELNYCH
BEZ ŚWIATEL PRZECIWMGIELNYCH	TKANINA ACHILLE + FILLO "RY"	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
TKANINA ACHILLE + FILLO "RY"	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI	ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)	EWK - LAKIER BIAŁY BANQUISE
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	KANAPA TYŁ Z PASEM ŚR 3PKT	BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA
BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	DETEKTOR PRZESZKODY RADAR
KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC	BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
CHŁAPACZ PRZEDNI + TYLNY	KOŁO KIEROWNICY STANDARD	OBCIĄŻ. UŻYTK. LEKKIE 16Q
LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	OPARCIE PASAŻERA STAŁE
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	PODUSZKA POW KIEROWCY	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY	BEZ PODUSZKI POW PAS	ZAWIESZENIE METALOWE
ZAPALNICZKA PRZEDNIA	LAKIER NIEMETALICZNY	ALARM ANTYWŁAMANIOWY
ANTENA W DACHU DŁUGA	KIEROWNICA PO LEWEJ	ROZRUSZNIK KLASY 6+
ALTERNATOR KLASY 18	PÓŁKA NA DOKUMENTY	DIESEL DW10FUD FAP
BEZ STOP AND START	BEZ DODATK KANAPY	BEZ TYLNEJ KANAPY
BEZ SZYBY BOCZNEJ	BEZ SZYBY BOCZNEJ	CHŁODZENIE ZWYKŁE
BEZ SZYBY TYLNEJ	RAMA STANDARDOWA	BEZ SZYBY TYLNEJ
AKUMULATOR GÓRNY	SKRZYNIA MECHA 6	PODZIAŁKA W KM/H
BEZ OBROTOMIERZA	DACH STANDARDOWY	SILNIK TYP EW/DW
225/70 R15 112S	Z SYSTEMEM ESP	1 GNIAZDO USB
VP1 ANALOGOWY	PRZYCIEMNIONA	BVM6 MLGUC14
ZAW NORMALNE	BVM6 MLGUC14	STRONA LEWA
BEZ SCHOWKA	CP 14 X 75	CT 18 X 14
CT 18 X 14	BVM MLGU6	2000 CM3
STANDARD	"FH"	BEZ

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF7YC2MFC12J78252
Citroën JUMPER III



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.