



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-23 11:39:55 UTC +0200

Wersja językowa: PL

94ea78aa-956ab197-57a81dcd-46f3041b-80a3ab5a



Mitsubishi LANCER SPORTBACK
JMBLTCX3A9U004978

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

-

-

LAT(A)

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

7

LAT(A)

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-02-19

1 7 8 5 4 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe

! Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 14

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 6

Historia cenowa

i Nie odnotowano

Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 19

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 6

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MITSUBISHI**Pojemność silnika [cm3]**
1800**Kolor lakieru**
MEDIUM PURPLISH GREY**Wersja**
INVITE**Napęd**
2WD**Model**
LANCER SPORTBACK**Kraj producenta**
JAPONIA**Próbka koloru lakieru****Norma emisji spalin**
EURO 4**Kod modelu**
CX3A**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kod koloru lakieru**
A39D**Kod koloru wnętrza**
23J**Typ skrzyni biegów**
PÓŁAUTOMATYCZNA

AKCJE SERWISOWE

2009-05-04

Wada wspomagania hamulców

Problem

W samochodach Mitsubishi Lancer Sedan (CY0) i Sportback (CX0) oraz Mitsubishi Outlander (CWO/CWB), wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów, wyprodukowanych do grudnia 2008 roku, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zakłóceń w pracy zaworu zwrotnego wspomagania hamulców

Efekty usterki

Następstwem wady może być konieczność użycia większej siły dla skutecznego działania hamulców podczas pierwszego hamowania po dłuższym postoju. Przy kolejnych hamowaniach, zdaniem producenta, system powinien działać poprawnie

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji od 2008 do 2009 r.

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU


 2022

02.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Stan drogomierza
217 105 km

Termin badania technicznego **2023-02-02**

Kraj **Polska**

2021

23.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-22**

Kraj **Polska**

06.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-02-06**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
215 242 km

2020

23.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-22**

Kraj **Polska**

11.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-02-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
212 603 km

2019

23.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-22**

Kraj **Polska**

15.02.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-02-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
209 909 km

2018

24.02.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
208 979 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-02-24**

Kraj **Polska**

2017

07.05.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
200 000 km

24.02.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
199 524 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-02-24**

Kraj **Polska**

2016

19.02.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-02-19**

Kraj **Polska**

2015

24.02.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
139 802 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-02-24**

Kraj **Polska**

2013

09.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4000 - 4500 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**Strefa uszkodzenia
- Tył**2012****23.11.2012****Pojazd zarejestrowany**Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska****2010****19.02.2010****Pierwsza rejestracja pojazdu**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

TEMPOMAT + SKÓRZANA KIEROWNICA +
KONTROLER AUDIO W KIEROWNICY

S404

LUSTERKO WSTECZNE Z OPCJĄ
ODPAROWYWANIA

PB4

KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE
NADWOZIA

PH2

AUTO REGULACJA PRĘDKOŚCI -
TEMPOMAT

D42

WIĘKSZY ROZMIAR KÓŁ ALUMINIOWYCH

B44

PRZEŁĄCZNIK UKŁADU KIEROWNICZEGO

F31

SKÓRZANY DRAŻEK ZMIANY BIEGÓW

M56

SKÓRZANE POKRYCIE KIEROWNICY

F05

KONTROLER AUDIO W KIEROWNICY

F35

BOCZNA KURTyna POWIETRZNA

P80

AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA

R13

ZMIANA KOLORU NADWOZIA

ZX1

LAMPKA PRZECIWMGIELNA

Q40

LAMPKA WEWNĘTRZNA

QS9

SYSTEM AUDIO (1)

J36

OSŁONA BŁOTNIKA

PK4

CZARNY LAKIER

Z91

ZAPALNICZKA

H50

Opis --

VC6

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

07.05.2017

Liczba zdjęć 6



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

JMBLTCX3A9U004978
Mitsubishi LANCER
SPORTBACK



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.