



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-26 13:50:57 UTC +0200

Wersja językowa: PL

ab43ca6c-1bc9f65c-3b0ad9c0-712cdaee-f5eea97f



Toyota Yaris
VNKKH96390A051733


Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego



Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu



Data pierwszej rejestracji 2009-07-02

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe

! Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 26

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 6

Historia cenowa

i Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Nie odnotowano

Wyposażenie

 Liczba wpisów 50

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 8

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
TOYOTATyp paliwa
BENZYNAKod koloru lakieru
209Kod silnika
1NRFENorma emisji spalin
EURO 4Skrzynia biegów
MTFabryka
ONNAING-VALENCIENNESLiczba cylindrów
4Ogumienie
185/60 R15Model
YARISPojemność silnika [cm3]
1329Próbka koloru lakieru
Silnik
1.3Moc silnika
66÷74KW (90÷101HP)Napęd
FWDGeneracja
IILiczba zaworów
16Średnie spalanie [l/100km]
6.19Rodzaj nadwozia
HATCHBACKKraj producenta
JAPONIASeria
XP90Typ silnika
INDIRECT INJECTIONTyp skrzyni biegów
MANUALNAKod modelu
NSP90Segment
AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZAKraj wytworzenia
FRANCJAPoprawność VIN
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2015-11-04

Usterka elektrycznego układu opuszczania i podnoszenia szyb bocznych.

Problem

Republique Południowej Afryki od 06.10.2008 r. do 17.12.2010 r.; RAV4 wyprodukowanych w Japonii od 26.07.2007 r. do 30.06.2010 r.; Urban Cruiser wyprodukowanych w Japonii od 03.10.2008 r. do 30.06.2010 r.; Yaris wyprodukowanych w Japonii i Francji od 13.06.2005 r. do 30.12.2010 r. na skutek niedostatecznej ilości smaru na stykach, mogło dojść do gromadzenia się opiłków metalu z powodu tarcia w głównym zespole przełączników układu elektrycznego opuszczania i podnoszenia szyb bocznych znajdującego się w drzwiach kierowcy.

Efekty usterki

Zwarcie w obwodzie elektrycznym, wzrost temperatury w zespole przełączników, stopienie obudowy, a skrajnym przypadku powstanie pożaru.

Naprawa

Obsługi w celu aplikacji smaru odpornego na wysoką temperaturę. Ponadto w przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania, nadpalenia styków lub stopienia obudowy zespołu, uszkodzone elementy zostaną wymienione. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00, e-mail: klient@toyota.pl).

Data produkcji **2005-2010**Źródło **UOKIK****2014-04-11****Wada układu kierowniczego****Problem**

Poinformowano, że w pojazdach marki Toyota Yaris przy częstych obrotach kierownicą do pozycji skrajnej z dużą siłą, może powstać pęknięcie mocowania kolumny kierowniczej z powodu jego niedostatecznej wytrzymałości

Efekty usterki

W konsekwencji może to prowadzić do opuszczenia kolumny kierowniczej. W opinii przedsiębiorcy nie wpływa to na prawidłowe działanie układu kierowniczego

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów są zapraszani listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli stanu mocowania. W zależności od wyniku weryfikacji zostanie dokonany montaż dodatkowego wspornika mocowania kolumny kierowniczej lub wymiana wzmocnienia przedniego. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: (0-22) 449 05 00, faks: (0-22) 449 05 05; e-mail: klient@toyota.pl; www.toyota.pl)

Data produkcji **NIE PODANO**Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **11**Odnutowano **0****Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

05.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
201 000 km

05.08.2022

Odnotowano cenę / wartość

16 900 PLN brutto

25.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
198 561 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-05-25**

Kraj **Polska**

2021

22.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-21**

Kraj **Polska**

02.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-01**

Kraj **Polska**

19.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-06-19**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
192 367 km

2020

02.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-01**

Kraj **Polska**

25.06.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-06-25**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
186 708 km

2019

02.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-01**

Kraj **Polska**

21.06.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-06-21**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
179 657 km

2018

21.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-06-21**

Stan drogomierza
169 314 km

Kraj **Polska**

2017

21.06.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
152 583 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-06-21**

Kraj **Polska**

2016

22.06.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
138 046 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-06-22**

Kraj **Polska**

2015

19.06.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
121 354 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-06-19**

Kraj **Polska**

2014

23.06.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
99 586 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-06-23**

Kraj **Polska**

2009

02.07.2009

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2012-07-01**

Kraj **Polska**

02.07.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Package tray trim & tonneau cover: Package tray & parcel shelf	Paint protection wax/film: With - horizontal surface only	Airbag system: Driver & passenger & side+curtain+knee
Inside rear view mirror: Manual day&night (prism)	Air conditioner compr: 5ser09 100mm 6 steps 10pa	Tire & disk wheel: 185/60r15 5.5j black with n
Regulation compliancy: Europe wvta laser label	Airbag ctn label: Eu except gr,dk,fi, sw, po	Steering column: Manual tilt and telescopic
Steering wheel: Leather with audio switch	Outside rear view mirror: Colour pwr heat	Exhaust emission control: Euro 4 with obd
Front seat vertical adjuster: Driver only	Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)	Spare tyre: Temp 125/70d15 bs michelin
Speedometer: Digital km/h with tach	Shift lever & knob: Leather (6mt)	Rear headrests: Rr no.1 out2+cnt1
Special utility package: Without	Front heater: Normal (air inlet)	Luggage room separator: Without
Dust protection device: Without	Air spats: Front, center & rear	Fuel inlet: With interference
Heater control panel: Manual	Destination package: Without	Wheel cap: Full cap 15 inch
Wvta generation spec: Seg d	Cold area package: A rank	Audio: Am/fm cd-ch bt 6sp
Door trim: Fabric (luna)	Front fog lamps: Without	Wireless door lock: With
Owner's manual: Without	Touch-up paint: Without	Tire brand: Unspecified
Cigarette lighter: With	Power windows: Front 2	Rear wheel brake: Drum
Sun visor: D+p mirror	Power door lock: With	Rear glass: Green uv
Seat heater: Without	Front grille: Black	Grade package: Luna
Seat material: Luna	Washer fluid: With	Engine: 1nr-fe
Vsc: Without	A/c: Manual	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

27.03.2022

Liczba zdjęć 8



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VNKKH96390A051733

Toyota Yaris



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.