

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-12 15:56:02 UTC +0100

Wersja językowa: PL

d21fbc26-df291772-f35c092e-0e700e55-235c5eff

**Mazda 6****JMZGH19D601147757**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2008

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2008-12-23

1 9 4 0 9 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 16

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 13

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MAZDA**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2008**Próbka koloru lakieru****Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
7.21**Model**
6**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kod koloru lakieru**
34J**Kod koloru wnętrza**
GL9**Skrzynia biegów**
6-BIEGOWA**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
JAPONIA**Kolor lakieru**
AURORA BLUE**Data produkcji**
2008**Kod modelu**
GAJ9EAW

AKCJE SERWISOWE

2017-07-17

Wada mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy

Problem

Istnieje ryzyko złamania łącznika mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy, spowodowanego wciskanymi nakrętkami łącznika, które mogą ulec obłuzowaniu bądź odłączeniu.

Efekty usterki

W momencie złamania łącznika mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy, siedzenie może się przechylić, co stwarza ryzyko spowodowania kolizji.

Naprawa

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji **NIE PODANO**Źródło **UOKIK**

2017-06-01

Wadliwy amortyzator gazowy klapy tylnej

Problem

Istnieje możliwość pojawienia się korozji na końcówce zewnętrznego cylindra amortyzatorów gazowych klapy tylnej, z powodu niedostatecznej ochrony przed korozją.

Efekty usterki

Z upływem czasu, postępująca korozja może spowodować pęknięcie zewnętrznego cylindra klapy tylnej, przez co otwarta klapa może niespodziewanie opaść, a złamane części spowodować obrażenia osób będących przy pojeździe.

Naprawa

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu wymiany amortyzatorów gazowych klapy tylnej (obu prawego i lewego) na udoskonalone. Naprawa zostanie wykonana nieodpłatnie.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**19.11.2022****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
300 432 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-11-19**Kraj **Polska****12.11.2022****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
300 400 km**21.07.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-07-20**Kraj **Polska****2021****18.11.2021****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
288 838 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-11-18**Kraj **Polska****21.07.2021****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2022-07-20**Kraj **Polska****2020**

14.11.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
276 679 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-11-14**

Kraj **Polska**

21.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-20**

Kraj **Polska**

2019

15.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
268 501 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-15**

Kraj **Polska**

21.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-20**

Kraj **Polska**

2018

10.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
261 010 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-11-10**

Kraj **Polska**

2017

08.11.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
249 289 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-11-08**

Kraj **Polska**

2016

08.12.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
237 000 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-12-08**

Kraj **Polska**

2015

03.12.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
222 663 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-12-03**

Kraj **Polska**

10.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Kraj **Polska**

2013

22.05.2013

Odnotowano cenę / wartość

42 000 PLN brutto

22.05.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
188 000 km

2011

01.2011

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Kraj **Polska**

2008

23.12.2008

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj **Polska**

23.12.2008

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
06.01.2023 09:01:55	Raport autoDNA	178.43.XXX.XXX	Wroclaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

12.11.2022

Liczba zdjęć 8





22.05.2013

Liczba zdjęć 5



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

JMZGH19D601147757

Mazda 6

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.