

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-22 21:40:55 UTC +0200

Wersja językowa: PL

d80b7ce3-c7d7efbe-5c8a9b3a-7d4a68c0-5d04b596



Ford S-Max / Galaxy
WF0SXXGBWSBD86575

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11

LAT(A)

5

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-04-07

1 6 8 8 1 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 9

Wyposażenie

 Liczba wpisów 118

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 36

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2011**Data produkcji**
2011**Moc silnika**
147KW (200HP)**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKL. AUT. AWF21**Wykończenie wnętrza**
ALCANTARA / EBONY**Model**
S-MAX / GALAXY**Pojemność silnika [cm3]**
2200**Kolor lakieru**
PANTHER BLACK (METALLIC)**Silnik**
2.2L DURATORQ DOHC CR DI**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Napęd**
FWD**Rodzaj nadwozia**
MINIVAN**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 60**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Średnie spalanie [l/100km]**
7.44

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

28.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-26**Kraj **Polska**

28.06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
222 787 km

28.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-07-27

Kraj Polska

28.06.2022

Odnotowano cenę / wartość

42 900 PLN brutto

29.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-06-27

Kraj Polska

29.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-05-28

Kraj Polska

30.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-04-28

Kraj Polska

01.02.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
220 801 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku

Wynik Pozytywny

Kraj Polska

01.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
220 801 km

Wynik Pozytywny

Termin badania technicznego 2023-02-01

Kraj Polska

24.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-02-22

Kraj Polska

12.01.2022

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

2021

11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
220 813 km

11.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

18.08.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
212 626 kmKraj **Polska**

07.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**

12.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-11**

12.03.2021

Kraj **Polska****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
198 551 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-03-12**Kraj **Polska**

02.2021

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
130 000 km

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździeKwota **5000 - 7000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia

**PRZEDNIA SZYBA**

Rezultat

**USZKODZENIE SZYB**

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska****2020**

20.05.2020

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2020-06-19**Kraj **Polska**

19.05.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazduStan drogomierza
171 048 kmKraj **Polska**

12.04.2020

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2020-05-11**Kraj **Polska**

13.03.2020

Pojazd zarejestrowanyKraj poprzedniej rejestracji **Niemcy****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska**

12.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 862 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-03-12**

Kraj **Polska**

2017

09.2017

Odnutowano szkodę na pojeździe

Kwota **500 - 750 EUR**

Kraj **Niemcy**

05.09.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
117 600 km

05.09.2017

Odnutowano cenę / wartość

13 990 EUR brutto

2016

01.2016

Odnutowano szkodę na pojeździe

Kwota **<= 250 EUR**

Kraj **Niemcy**

2015

04.2015

Odnutowano szkodę na pojeździe

Kwota **500 - 750 EUR**

Kraj **Niemcy**

2012

06.2012

Odnutowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Strefa uszkodzenia
- Lewa stronaKraj **Niemcy****2011****11.2011**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
115 500 km**11.2011**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 EUR**


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Strefa uszkodzenia
- PrzódKraj **Niemcy****07.04.2011**

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Z konwersją dachu-dach panoramiczny

Z.drz.tyl+bl.ot.drz.prz.dziec+el.zw

Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne

Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog

Bez specjáln. pokrow.przedn.siedzeń

Bez specjáln. pokrowc.tyln. siedzeń

Ze schowkiem pod siedzeniem kierow.

Drugi Rząd - 3 Pojedyncze Siedzenia

Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy

Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia

Chromowana raczka klapy podnoszonej

Z układem zamka centr. bez kluczyka

Bez siatki działowej przest. багаж.

Z automat.wycieraczką szyby przedn.

Z tyln. pasami bezpiecz.- 2./3.rząd

Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach

Adaptacyj. układ kontroli prędkości

Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3

Układ ostrzeg. o przekroczen. linii

Z układem wspomag.przy parkow.tylem

Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM

Moduł aktywowany głosem - Niemiecki

Bez osłon przeciwstonecz. - 3. rząd

Z automatycznym wł./wył.reflektorów

Bez pakietu Niemiec. Automobilklubu

Bez urządzenia do mocowania ładunku

Przedn.szyba odbijaj.prom.podczerw.

Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.

Klasa obciąż. przedniej sprężyny-M

Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)

Z przednimi dywanikami podłogowymi

Urządź. z czujn. w przed. zderzaku

Bez uchwytu dźwigni hamulca ręczn.

Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw

Bez zestawu do wykończenia wnętrza

Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż.

Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.

Z autom. reg. poz. świec. reflekt.

Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi

Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.

Z elektrycznym hamulcem postojowym

Z krata wł.pow.w kolorz.wlasn.nr 1

Ze standardow drzwiami tyłu nadwoz

Dane nawigacji - Europa Zachodnia

Z 2-kierunkowa reg.zagłówka tyln.

Z podgrz. i schładz. siedz. kier.

Półka/Stolik - Siedzenie przednie

Dwa siedz. niezależne w 3 rzędzie

Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie

Wielofun.pak.do celów marketin.14

Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.

Z siatka ochronna ładunku Premium

Konsola cała podłoga i podłokiet.

Z panelem poszycia drzwi wersja 5

Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)

El.st.2-kier.góra/dół siedz.pas.

Wewn dodatkowe lusterko wsteczne

Z schładzanym schowkiem pasażera

Stolik rozkł. z oparcia kierowcy

Z tylnymi dywanikami podłogowymi

Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.

(-) Bez kurtyn powietrznych-SVO

Z pokrywą przestrzeni багаżowej

Wyprodukowany W Zakładzie Genk

Standardowy elektr. rozrusznik

Ze wspomag. awaryjnym hamulców

Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy

Z tylnym siedzeniem przesuwным

Standardowa konstrukcja pedału

Z dodatkową nagrzew. na paliwo

Elektr.zwalniana blokada drzwi

Z przedn.ukł.pomocy przy park.

DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos

Klasa obciąż.tyłnej sprężyny-G

11 głośników z glos.niskoton.

Ze schowkiem pod siedz. - Pas.

Oprócz ambulansu SPL wersja A

Z osłonami przeciwstonecznymi

UkŁ.Ład zapobiegania kolizjom

Z dwukolorową tablicą rozdź.

Sportowe siedzenie przednie

Układ ABS na wszystkie koła

Ze Spryskiwaczem Reflektora

Z Zawieszeniem Standardowym

Z Podoewietlanym Lusterkiem	Pakiet tylnego siedzenia 1	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Z 70-l. zbiornikiem paliwa	Bez wewnętrznej przegrody	Nieblokujące nakrętki kół
BIS W/Radar-BLIS/CAN LED	Zestaw bezpieczeństwa 2	Bez przednich chlapaczy
Bez pakietu wyp. specj.	Bez układu klimatyzacji	Bez aplik./naklej. SVO
Interf.tel.BT/VC + USB	Ze stałym oknem tylnym	Konsola dachowa - ELM
Poziom marketingowy 1	Bez tylnych chlapaczy	System bezkluczykowy
Z anteną trzypasmową	(-) Version Packages	Z Centralnym Zamkiem
Opona 235/45 R18 98W	Bez wyposażenia RSO	Reflektor ksenonowy
Z ośw.wnętrza typu	Z lampką 3. rzędu	Kolo 18" - Styl 2
Akumulator 80 AH	Bez kołpaków kół	Szyba ciemna
Bez Spojlera	Bez kamery	Kierownica
(-) SVP		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

12.01.2022

Liczba zdjęć 36









Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

WF0SXXGBWSBD86575
Ford S-Max / Galaxy



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.