

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-08 15:23:05 UTC +0100

Wersja językowa: PL

38384e37-152df945-22d5deee-ccae86f3-22963aa2



Volkswagen Passat
WVVZZZ3CZ6E102043

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

16

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2006

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

16

LAT(A)

5

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2006-06-16

2 0 9 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 4

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Nie odnotowano

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
VOLKSWAGEN**Typ paliwa**
BENZYNA**Data produkcji**
2006**Liczba cylindrów**
4**Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]**
3580**Masa własna [kg]**
1600**Typ układu rozrządu**
DOHC**Model**
PASSAT**Pojemność silnika [cm3]**
1984**Moc silnika**
110KW (149HP)**Liczba zaworów**
16**Stopień sprężania**
11.5:1**Skok tłoka [mm]**
92.80**Segment**
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
NIEMCY**Liczba siedzeń**
5**Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]**
2080**Średnica cylindra [mm]**
82.50**Układ cylindrów**
R - RZĘDOWY

AKCJE SERWISOWE

2008-03-07

Defekt pompy oleju

Problem

Podczas uruchamiania zimnego silnika może zostać przeciążony napęd pompy oleju

Efekty usterki

W konsekwencji może to doprowadzić w pojedynczych przypadkach do uniemożliwienia dalszej eksploatacji samochodu

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji od 2006 do 2007 r.

Źródło UOKIK

2006-12-22

Wada układu hamulcowego

Problem

Pęknięcie przewodu podciśnienia w miejscu jego zagięcia

Efekty usterki

Może prowadzić do utraty wspomagania siły hamowania

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji od marca 2005 roku do sierpnia 2006 r.

Źródło UOKIK

2006-12-21

Awaria silnika wycieraczek

Problem

Awaria silnika wycieraczek na skutek wilgoci powstałej w wyniku opadów deszczu

Efekty usterki

Usterka może spowodować zagrożenie w ruchu pojazdów

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji od marca 2005 roku do sierpnia 2006 r.

Źródło UOKIK

2006-12-20

Wada chłodnicy oleju

Problem

Pęknięcie przedniego wspornika chłodnicy oleju napędowego czego powodem są naprężenia termiczne

Efekty usterki

Usterka może spowodować wyciek paliwa

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji od marca 2005 roku do sierpnia 2006 r.

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

15.01.2022

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2023-01-14**Kraj **Polska**

2021

17.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
235 807 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-12-17

Kraj **Polska**

15.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-01-14

Kraj **Polska**

2020

17.12.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
222 435 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-12-17

Kraj **Polska**

15.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-01-14

Kraj **Polska**

2019

17.12.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
209 076 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-12-17

Kraj **Polska**

2018

17.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
200 966 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-12-17

Kraj **Polska**

2017

16.12.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-12-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
194 850 km

2016

16.12.2016

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Szwecja**

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

16.12.2016

Wyrejestrowanie pojazdu

Kraj **Szwecja**

2015

29.12.2015

Wykonano badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Miejsce **Dekra Jägersro**

Kraj **Szwecja**

Stan drogomierza
185 300 km

19.01.2015

Wykonano badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Szwecja**

Stan drogomierza
164 230 km

2014

21.03.2014

Wykonano badanie techniczne

Kraj **Szwecja**

Stan drogomierza
147 740 km

2006

16.06.2006

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Kraj Szwecja

16.06.2006

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i łamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WVVZZZ3CZ6E102043

Volkswagen Passat

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.