

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-17 21:29:42 UTC +0100

Wersja językowa: PL

294ef882-a41e4c9a-e0f80e3f-b16cd806-677f2aaf



Ford Mondeo
WFOEXXWPCEFE69560

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-05-28

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 217

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 63

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2015**Data produkcji**
2015**Moc silnika**
110KW (150HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
MONDEO**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
MAGNETIC**Silnik**
2.0L DURATORQ**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZN.**Wykończenie wnętrza**
PRADA / EBONY**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 20**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
7.15

AKCJE SERWISOWE

2018-03-14

Moduł sterujący silnika

Problem

Wykrycie w dostatecznym stopniu przegrzewania się silnika może być uniemożliwione przez kalibrację modułu sterującego pracą silnika.

Efekty usterki

Pęknięcie miski olejowej i wyciek oleju silnikowego.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2014-2015

Źródło UOKIK

2016-07-29

Wyłączenie reflektorów

Problem

Reflektory mogą się wyłączyć wskutek błędu oprogramowania połączonego z zanikiem sygnału sterującego. Aby ponownie włączyć światła, należy wyłączyć, a następnie włączyć zapłon.

Efekty usterki

Brak oświetlenia, a co za tym idzie stworzenie niebezpieczeństwa, zwłaszcza w nocy.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2014 - 2016

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

29.10.2022

Odnotowano cenę / wartość
49 900 PLN brutto

29.10.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
319 000 km

10.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-05-09

Kraj **Polska****2021**

22.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
300 898 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-12-22

Kraj **Polska**

22.12.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **włocławski, kujawsko-pomorskie**Kraj **Polska**

22.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
297 396 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-10-22

Kraj **Polska**

10.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-09**

Kraj **Polska**

28.04.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **włocławski, kujawsko-pomorskie**

Kraj **Polska**

2020

03.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-08-03**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
264 000 km

10.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-09**

Kraj **Polska**

2019

06.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4500 - 5000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

06.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
237 159 km

10.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-09**

Kraj **Polska**

2018

08.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

08.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
217 702 km

19.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
214 030 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-05-28**

Kraj **Polska**

24.02.2018

Odnotowano cenę / wartość

58 900 PLN brutto

24.02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
210 000 km

2015

28.05.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

28.05.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Bez Elem.. Sterowania Radiem Z Siedzenia Tylnego	Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Kłapy Tylnej	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Ekran dotyk. TFT wyświetl.wielofun.	Bez siatki działowej przest. багаж.	Krata wl.pow.-doln.obr.czarn.blysz.
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Podw.el.ogrz/kier/aut.skł/l.oś.prog	Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego	Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń	Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Oś.tył.śr.podłok. z sch/pod.na kub	Siedz.w 2 rzęd.60/40 (3 os.)-skład.	z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia	Interfejs komun. człowiek-maszyna 4	Minikonsol.dach.ze schow.na okulary
Z ukł.zam.cent./rozruch.bez klucz.	Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Bez ochrony antykorozyjnej podwozia	Bez urząd.z czujn.w przed.zderzaku	Zderzak przedni lakier w kolor nadw
Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.	Z małym 16" stalowym kołem zapasow.
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.	Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Poj.poprz.tłum/podw. rura wydechowa	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Bez przekł.autom.z mech.włącz.bieg.	Z automatycznym wł./wył.reflektorów	Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości
Bez czujników odległ. sterow. pręd.	Oddzielacz wody z paliwa-nie pdgrz.	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Ze światł. do czytania w 2. rzędzie	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn	Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle
Odchyl.opar.siedz.kierow.-dzwignia	Bez systemu kontroli martwego pola	Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.
Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.	Z możliw. stosow. oleju napedowego	Z zapogr. ograniczeniem predkosci
Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Less Pass Seat Back Control Switch	Z oświetleniem schowka podrecznego
ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk.	Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.	Bez lakieru zamawianego specjalnie
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHZ	Bez elektronicz.ogranicz.prędkości
Z autom. reg. poz. świec. reflekt.	Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A
Z elektroniczna kontr.statecznosci	Nakł. płata progu - kolor nadwozia	Aktywna przesłona kraty wlotu pow.
Z elektrycznym hamulcem postojowym	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal	Z pakietem izolacji akust. wers. 1


Klasa obciąż. przedniej sprężyny-Q	Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.	Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black
Bez pilota do otwier. drzwi garażu	Ze standardową przyciemnianą szybą	Z przednimi dywanikami podłogowymi
Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Ze skórę galka dzwigni zm. biegów	Reflektory LED adaptacyjne dynam.
Bez pokrowy przestrzeni bagażowej	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra	Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
Z dodatkowym oświetleniem wnętrza	Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Konw. zes. wsk. hybr. z wys. TFT	4 Load Compartment Tie Down Loops	Bez ukł.ładu zapobiegania kolizjom
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Bez specjalnych pokrowców siedzeń	Odchyl.opar.siedz.pasaz.-dzwignia
Kurtyna powietrzna - prawa strona	Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.	Ze standard. bieżn. opony - przód
Opona koła zapasowego-T125/80R16	Bez Tylnej Lampy Przeciwmgiełnej	Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.
Bez zdalnego sterowania rozrusz.	Bez przedłużenia rury wydechowej	Z tylnymi dywanikami podłogowymi
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu	Z kiesze na oparciu przedn.siedz.
Rozpoznanie znaków ogr.prędkości	Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.	Z symbolem ostrzeżenia o awarii
Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.	Z elektr.otwier.drzw.tyłu nadw.
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń	With Standard Tyre Tread - Rear	Koło alumin. 17" X 7.5 - styl 3
Z lampką do czytania w zagłówku	Z panelem poszycia drzwi poz. 2	Wlew paliwa bez korka z zamkiem
Less Trailer Sway Control (TSC)	Klasa obciąż.tylnej sprężyny-I	Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Interior Trim - PVC/Leatherett
Less Outbound Modification Cnt	Z listwami ramy drzwi Titanium	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Z przedn.ukł.pomocy przy park.	Rozrusznik - układ stop/start
Lakier nadwozia - jednobarwny	Lampka przedziału ładunk.-LED	Akumulator H6 70AH 760CCA AGM
Z elektrochrom.lust.wstecznym	Less Assembly Plant Fuel Fill	Z przednim hakiem holowniczym
Z tylnymi hakami holowniczymi	Grupa 1 częstotliwość radiowa	Bez siedzeń wielokonturowych
Bez zdaln. sterow otw. drzwi	Bez układu mycia reflektorów	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Właściciel marki-Ford Europe	Sportowe siedzenie przednie	Układ ABS na wszystkie koła
Z predkosciomierzem KMH/MPH	Z chrom.ramka sw.przeciwmg.	Z Zawieszeniem Standardowym
Bez podgrzewanej kierownicy	Less - BTSI Manual Override	Bez popielniczki w konsoli
Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez zestawu do napraw opon
Ze Sterowaniem Prędkością	Bez pasów tylnych siedzeń	Z Nagrzewnicą Recykulac.
Z ryglów. pokrywa schowka	Bez wyjścia elektrycznego	Bez wewnętrznej przegrody

Nieblokujące nakrętki kół	Konsola środkowa-wersja 2	Z Immobilizерem Integral
Bez znaczka aplikacji VP	Z uchw. na torby na narty	Wyprodukowany w Walencji
Bez zaczepu holowniczego	Opony każdego producenta	Bez lampek w podsufitce
Światła tylne wersja 3	Z Systemem Nawigacyjnym	Wersja dla pojazdu Ford
Cup Holders (2) - Row 1	Less Rear Window Blinds	Bez mat podłogowych-FIA
Zimny rozruch - 29 st.C	Bez przednich chlapaczy	Luggage Compartment mat
Bez pakietu wyp. specj.	Kurtyna powietrzna lewa	Bez folii okna bocznego
Częstotliwość - 433 MHZ	Autom. światła drogowe	Emisja wg normy Euro 6
Bez zestawu do siedzeń	Bez aplik./naklej. SVO	Bez relingu dachowego
Bez gniazda zasilania	Z wył. pod. pow. pas.	Poziom marketingowy 1
Bez tylnych chlapaczy	Nakł.pr.prz. - połysk	Bez sprzęgu przyczepty
Bez przebudowy dachu	Reczna zmiana biegów	Bez wyciszania radia
7000 RPM Tachometer	ICE Feature Pack 48	Z czujn.filtru pow.
Z mocowaniem Isofix	Bez wyposażenia RSO	Bez mocowań gasnicy
Bez podpory ładunku	Signature Lighting	Bez osłon pedałów
Z komput. pokład.	Z dod. nagrzewn.	Bez kołpaków kół
Bez zapalniczki	Bez Szyberdachu	Z 8 Głośnikami
Bez Autoalarmu	75 AH Battery	Zamoc.pedały
Bez Spojlера	Bez znaczka	Bez kamery
(-) SVP	Bez SIP	Sync II
My Key		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

29.10.2022

Liczba zdjęć 20





02.03.2018

Liczba zdjęć 29







24.02.2018

Liczba zdjęć 14





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WFOEXXWPCEFE69560

Ford Mondeo



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.