



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-17 11:54:40 UTC +0100

Wersja językowa: PL

0abf01f9-64e7ead2-08c17a25-bb8b49f7-4ff05c04



Nissan QASHQAI
SJNFAAJ10U1018239

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

15

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-03-19

2 0 3 6 5 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 9

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 20

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
NISSAN**Typ paliwa**
BENZYNA**Kod koloru lakieru**
E51**Wersja**
ACENTA**Moc silnika**
81÷86KW (110÷117HP)**Napęd**
2WD**Średnie spalanie [l/100km]**
8.04**Model**
QASHQAI**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kolor lakieru**
HAZY GOLD(METALLIC)**Data produkcji**
2007**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
J10E**Numer seryjny pojazdu**
FDTALGFJ10EGACAFAB**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK 5D**Kraj producenta**
JAPONIA**Kolor wnętrza**
BLACK**Kod silnika**
HR16DE**Skrzynia biegów**
F5 (5-SPEED MANUAL
TRANSMISSION)**Rynek przeznaczenia**
EUROPEAN MARKET

AKCJE SERWISOWE

2008-05-14

Usterka układu kierowniczego

Problem

W niektórych samochodach Nissan T31 X-Trail oraz J10 Qashqai, istnieje ryzyko, że w przekładni kierowniczej nie zostało zainstalowane łożysko igiełkowe (T31 X-Trail oraz J10 Qashqai) oraz nakrętka zabezpieczająca nie została właściwie dokręcona (tylko J10 Qashqai). W rezultacie może dojść do samoczynnego poluzowania się nakrętki, co doprowadzi do zwiększenia luzu i pojawienia się stuków w przekładni kierowniczej

Efekty usterki

W skrajnych przypadkach może dojść do utraty kontroli nad pojazdem, co może być niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji 2007

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano HolandiaEwidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano SzwecjaEwidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli Nie odnotowano Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano KaynineEwidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy) Nie odnotowano Baza int.Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

04.10.2022

Odnotowano cenę / wartość

26 900 PLN brutto

26.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
209 563 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-07-26

Kraj **Polska**

29.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-28

Kraj **Polska**

07.03.2022

Odnotowano cenę / wartość

26 900 PLN brutto

07.03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
209 561 km

2021

06.08.2021

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
206 230 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-07-23

Kraj **Polska**

23.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
206 202 kmWynik **Negatywny**Kraj **Polska**

29.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-28

Kraj **Polska**

2020

29.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-03-28

Kraj **Polska**

2019

16.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
201 415 km

2018

20.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-06-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
187 925 km

2016

16.03.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-03-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
163 079 km

2014

20.10.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-10-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
143 101 km

2013

01.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

2007

19.03.2007

Pojazd zarejestrowany**Homologowany fabrycznie****Przystosowany do ciągnięcia przyczepy**Termin badania technicznego **2010-03-18**Kraj **Polska**

19.03.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--


WYPOSAŻENIE



F/LTHR STRG WHL & SHIFT KNOB+SILVER **OPTION**	WHSTK	F/DOOR MIRROR BODY COLOUR+FOLDING **OPTION**	MIROL	F/1 CD-RADIO W/HANDS FREE PHONE **OPTION**	STERH
F/16 INCH ALLOY WHEEL **OPTION**	DWHLB	F/FR FOG LAMP **OPTION**	LMPF6	F/AUTO A/CON **OPTION**	ACON4
W/TEKNA TRIM **OPTION**	CLASR	F/CEE **OPTION**	REGGL	**OPTION**	#BWAX

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

07.03.2022

Liczba zdjęć 20





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

SJNFAAJ10U1018239

Nissan QASHQAI

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.