

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-09 09:12:10 UTC +0100

Wersja językowa: PL

1c8fd9f7-15a1ac9d-6f169c5b-6df2b796-bcd69cd7



Toyota Avensis
SB1DR56L20E016214

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

-

-

LAT(A)

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

19

8

LAT(A)

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2003-06-03

2 2 7 4 6 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe

Liczba wpisów 23

Dziennik użytkowania

Liczba wpisów 6

Historia cenowa

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza

Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 7

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
TOYOTATyp paliwa
BENZYNAKod koloru lakieru
1C0Kod silnika
1ZZFEMoc silnika
89÷105KW (121÷143HP)Napęd
FWDGeneracja
IILiczba zaworów
16Model
AVENSISPojemność silnika [cm3]
1794Próbka koloru lakieru
Silnik
1.8Typ skrzyni biegów
MANUALNAKod modelu
ZZT251Segment
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIAKraj wytworzenia
WIELKA BRYTANIARodzaj nadwozia
LIFTBACKKraj producenta
JAPONIASeria
T250Typ silnika
INDIRECT INJECTIONSkrzynia biegów
MTŚrednie spalanie [l/100km]
8.39Liczba cylindrów
4Poprawność VIN
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2006-06-19

Wada układu kierowniczego

Problem

W samochodach marki Toyota Avensis z silnikami benzynowymi 1.6 lub 1.8 l, w modelu Corolla, a także w Toyotach Prius wyposażonych w elektryczne wspomaganie układu kierowniczego może dojść do poluzowania się połączenia pomiędzy kolumną kierowniczą a przekładnią kierowniczą. Powodem wady jest niewystarczająca wytrzymałość tego połączenia

Efekty usterki

W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do utraty kierowania pojazdem

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji 2003-2005

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

03.06.2022

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2023-06-02**Kraj **Polska**

22.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 548 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-04-22

Kraj **Polska**

2021

03.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-06-02

Kraj **Polska**

17.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 217 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-04-17

Kraj **Polska**

2020

03.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-06-02

Kraj **Polska**

17.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 205 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-04-17

Kraj **Polska**

2019

27.09.2019

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
136 059 km

Co do zgodności z warunkami technicznymi

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

08.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 7000 - 10000 PLN

03.06.2019

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-02**

Kraj **Polska**

18.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-04-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
134 996 km

2018

16.05.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-05-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
132 961 km

2017

17.05.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-05-17**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
129 990 km

2016

18.05.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-05-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
126 966 km

2015

21.05.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Stan drogomierza
211 354 km

Termin badania technicznego **2016-05-21**

Kraj **Polska**

2014

12.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Kraj **Polska**

21.05.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
116 340 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-05-21**

Kraj **Polska**

2013

12.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Kraj **Polska**

2012

10.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Kraj **Polska**

2011

12.2011

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Kraj **Polska**

10.2011

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Kraj **Polska**

2008**12.2008****Odnotowano szkodę na pojeździe**Kwota **2500 - 3000 PLN**Kraj **Polska****2003****03.06.2003****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie**Termin badania technicznego **2006-06-02**Kraj **Polska****03.06.2003****Pierwsza rejestracja pojazdu**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


SB1DR56L20E016214

Toyota Avensis



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.