



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-01 09:12:09 UTC +0200

Wersja językowa: PL

6795f0d5-01b5cd18-fce02517-d2d42655-76b839e3



Peugeot TRAVELLER (K0)
VF3VEAHHWJZ054505

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-07-05

9 2 0 0 2 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 4

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 138

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2018**Próbka koloru lakieru**
**Silnik**
2.0 HDI**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Ogumienie**
225/55 R17 101W**Model**
TRAVELLER (K0)**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kod koloru lakieru**
EZR**Kod koloru wnętrza**
FT**Norma emisji spalin**
EURO 6**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Typ licznika**
KMH**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
ALUMINIUM GREY**Kod silnika**
DW10FC**Moc silnika**
132KW (180HP)**Skrzynia biegów**
AUTO GEARBOX AM6

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023

09.02.2023

Odnotowano cenę / wartość

149 900 PLN brutto

09.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-09**

Kraj **Polska**

09.02.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
154 000 km

19.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-18**

Kraj **Polska**

2022

19.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-18**

Kraj **Polska**

2021

04.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
110 194 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-07-05**

Kraj **Polska**

19.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-18**

Kraj **Polska**

2020

05.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-04**

Kraj **Polska**

2019

07.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
67 422 km

07.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4000 - 4500 PLN


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Lewy przód
- Lewa strona

Kraj Polska

05.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-07-04

Kraj Polska

2018

06.07.2018

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

05.07.2018

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2021-07-04

Kraj Polska

05.07.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

11.06.2018

Odnotowano cenę / wartość

147 600 PLN brutto

11.06.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
1 km

11.06.2018

Pojazd nowy

05.2018

Pojazd wyprodukowany

Miejsce **Sevel Nord, Valenciennes**

Kraj **Francja**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

LAMPA SUFITOWA CZYTNIK MAP PRZÓD+ 2 LAMPY SUFITOWE TYŁ+LAMPKA DO CZYTANIA	ALARM ANTYKRADZIEŻOWY ZMIANA POJEMNOŚCIOWA + OBWODOWA STANDARD	POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA + PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	1 ELEKTR ZMIENNA PRĘDKOŚĆ 180 W POWIETRZA PRZESŁONA DYNAMICZNA	BEZ WSTĘPNEGO POPROWADZENIA OKABLOWANIA DLA TRANSFORMACJI
ZDERZAK PRZ KOLOR NADWOZIA + TYŁ NEUTRALNY/KOLOR NADWOZIA	SKŁADANIE SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA DO POŁOŻENIA PORTFEL	LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
BOCZNA PODUSZKA POW KLATKI PIERS PRZ + GŁOWY PRZ	TKANINA CURITIBA TRITON MELTEM + BRASILIA "43"	STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
PODUSZKA SIEDZISKA Z MATĄ WYKRYWANIA PASAŻERA	ANTENA SPOJLERA + PRĘT + CYFROWA + GSM + GPS	4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
MODUŁ AUTONOMICZNY TELEMATYKI EVOLUTION 2.0	POKRYCIE OCHRONNE BOCZNE WEWNĘTRZNE PLASTIK	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
RĄCZKA PRZ PASAŻERA+TYŁ+HACZYKI+SKŁADANE	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1	DRZWI BOCZ BEZ SILN, BŁOKOW ELEKTRYCZNE
BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
ODCHYLANE PODPARCIE ŁĘDŹWIOWE KIEROWCY	KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD	AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM	AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
KOREK PALIWA Z ZAMKNIĘCIEM NA KLUCZYK	TYP OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ LAKIEROWANA	AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
Z PODŁOKIETNIKAMI KIEROWCY I PASAŻERA	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIEŁ	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO

WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW	BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY STANDARDOWA
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA	BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ. GŁÓWNEJ 15 X 53	BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW	OPONA 225/55 R17 101W WZMOCNIONA	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA	STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA	NAWIGACJA PODŁĄCZONA ANALOGOWA	WYŚWIETLACZ PRZÓD EKRAN DGT7C
ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA FULL	BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.	OSŁONY BOCZNE SZEROKIE + PRÓG	PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM
PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA	ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM	OZNACZENIE POMOCNICZE "03"	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ	BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA KIER	CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA	DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
KOŁPAK STYL MIAMI 17 CALI	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	SZYBA PRZEDNIA AKUSTYCZNA	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
Z DODATKOWĄ KLIMATYZACJĄ	BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO	KOŁO STALOWE 17" CZARNE
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	DIESEL DW10FC FAP 132KW	DIESEL DW10FC FAP 132KW
OTWARTY SCHOWEK FASADY	ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA	BEZ SCHOWKA POD FOTEŁ	SYSTEM WTRYSKU DELPHI
SYSTEM WTRYSKU DELPHI	PODUSZKA POW PASAŻERA	SZYBA TYLNA OGRZEWANA
BEZ HAKA HOŁOWNICZEGO	FOTEŁ 1 MIEJSCOWY PAS	ZAWIESZENIA NORMALNE
2 STAŁE SZYBY RZĄD 2	BVA AM6 NORMA EURO6	ROZRUSZNIK KLASY 6+
1 ZŁĄCZE JACK + USB	ZAMEK SUPER BLOKADA	KIEROWNICA PO LEWEJ
ŻARÓWKA HALOGENOWA	CZUJNIK PRZESZKODY	ŻARÓWKA HALOGENOWA
BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ	SZYBY STAŁE RZĄD 3	CHŁODZENIE ZWYKŁE

ALTERNATOR ISTT53

PODŚWIETLANE LOGO

BEZ SZYBY W DACHU

POKRYWA BAGAŻNIKA

SILNIK TYP EW/DW

ŚWIATŁA DZIENNE

BEZ AMPLITUNERA

BEZ WYKŁADZINY

BEZ SPRZĘGŁA

R1+R2+R3 TPO

BEZ KABINY

2000 CM3

STANDARD

BVA AM6

BEZ

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

11.06.2018

Liczba zdjęć 10





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

VF3VEAHHWJZ054505

Peugeot TRAVELLER (K0)

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.