

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/34537/25/05/14
Nr zlecenia/szkody: WU7170N(30D1505/22)7/15300/22
Data zlecenia: 14-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Paweł Kowalczyk
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzecznik:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0146515
Producent	AUDI
Model	e-tron Sportback 20-22
Typ/wersja	e-tron S Quattro
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2695
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3245
Rozstaw osi 1/2	2928
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	503/370
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU7170N(30D1505/22)7/15300/22
VIN	WAUZZZGE6MB030355
Data 1. rejestracji	12-03-2021
Data nast. bad. techn.	15-05-2025
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	43 243 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2025-05-21

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, Ventus S1Evo EV	285/35 22 106H	5,0 mm
	lewe	Hankook, Ventus S1Evo EV	285/35 22 106H	5,0 mm
tylna	prawe	Hankook, Ventus S1Evo EV	285/35 22 106H	4,5 mm
	lewe	Hankook, Ventus S1Evo EV	285/35 22 106H	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 26. Podsufitka tkaninowa, czarna |
| 2. Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km | 27. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 3. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 28. Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył |
| 4. Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI | 29. Podłokietnik przedni, komfortowy |
| 5. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji | 30. Radio MMI Plus z MMI touch response |
| 6. Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy | 31. System nagłośnienia Audi Sound System |
| 7. Czujnik ciśnienia w oponach | 32. System ogrzewania o zwiększonej wydajności |
| 8. Dywaniki podłogowe, welurowe - przód i tył | 33. Szyba przednia laminowana |
| 9. Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich | 34. Szyby termoizolacyjne |
| 10. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) w stylistyce S z ogumieniem 285/45 | 35. Tapicerka Alcantara/skóra |
| 11. Fotel kierowcy z funkcją pamięci | 36. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 12. Fotele przednie regulowane elektrycznie | 37. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód |
| 13. Fotele przednie sportowe | 38. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 14. Gniazdo 12V w bagażniku | 39. Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne |
| 15. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana | 40. Wykończenie wnętrza - matowe Aluminium |
| 16. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa | 41. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 17. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | 42. Zaciski hamulców w kolorze czarnym |
| 18. Lakier uni | 43. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Lampy przednie LED | 44. Zawieszenie adaptacyjne adaptive air suspension - sport |
| 20. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 45. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set |
| 21. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 46. Zestaw narzędzi |
| 22. Lusterka boczne w kolorze aluminium | 47. Złącze Bluetooth |
| 23. Lusterka boczne z pamięcią ustawień | 48. Śruby antykradzieżowe do kół |
| 24. Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie | 49. Światła do jazdy dziennej LED |
| 25. Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent jazdy nocnej | - |
| 2. Asystent parkowania z funkcją Top View z Audi side assist | - |
| 3. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (dla pasażerów z tyłu) | - |
| 4. Audi phone box | - |
| 5. Dach szklany panoramiczny | - |
| 6. Dodatkowe gniazdo do ładowania AC (po stronie pasażera) | - |
| 7. Elektryczne wspomaganie domykania drzwi | - |
| 8. Fotele przednie i tylne podgrzewane | - |
| 9. Fotele przednie sportowe typu S | - |
| 10. Górna część deski rozdzielczej obszyta skórą, dolne elementy wnętrza obszyte skórą | - |
| 11. Hak holowniczy - demontowalny | - |
| 12. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | - |

13. Klimatyzacja postojowa, komfortowa	-
14. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	-
15. Koło zapasowe dojazdowe	-
16. Lakier metalik	-
17. Lusterka boczne wirtualne	-
18. Relingi dachowe - srebrne	-
19. Rolety szyb bocznych - mechaniczne	-
20. System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium z brzmieniem 3D, 15 głoś. subwoofer, 680W	-
21. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
22. Tapicerka skórzana Valcona	-
23. Tuner TV - cyfrowy z systemem CI+ PayTV + Radio DAB	-
24. Wyświetlacz Head-Up	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-06-2025

Rzecznawca DEKRA:
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?

Nie.

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznym, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporcie nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.




Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.