



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-22 14:35:30 UTC +0100

Wersja językowa: PL

495df826-010f96d9-0a4b8192-8b722f65-cec75c91



Dacia Lodgy
UU1JSDB3550209570

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-04-14

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 31

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 210

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 18

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
DACIA**Typ paliwa**
BENZYNA**Kod koloru lakieru**
TEHNK**Kod silnika**
K7M812**Moc silnika**
66KW (90HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
JSM3**Kod wyposażenia opcjonalnego**
SAN913,ENPH01**Segment**
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-
ŚREDNIA**Liczba cylindrów**
4**Numer seryjny pojazdu**
50209570**Model**
LODGY**Pojemność silnika [cm3]**
1598**Kod koloru wnętrza**
HARM01**Norma emisji spalin**
EURO 5**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
5-SPEED MECHANICAL**Kod poziomu wyposażenia**
E2**Typ licznika**
KMH**Liczba siedzeń**
7**Liczba zaworów**
8**Rodzaj nadwozia**
MPV**Kraj producenta**
RUMUNIA**Data produkcji**
2014**Typ silnika**
INDIRECT INJECTION**Kod skrzyni biegów**
JH3084**Napęd**
FWD**Wykończenie wnętrza**
VELOUR**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Numer seryjny skrzyni biegów**
S010133**Liczba biegów**
5

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU


2022**09.05.2022****Wykonano okresowe badanie techniczne**Wynik **Pozytywny**Stan drogomierza
315 767 km

14.04.2022

Termin badania technicznego **2023-05-09**

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-13**

Kraj **Polska**

02.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

Kraj **Polska**

2021

26.11.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **wejherowski, pomorskie**

Kraj **Polska**

23.11.2021

Odnotowano cenę / wartość

19 900 PLN brutto

23.11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
309 000 km

13.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
286 600 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-13**

Kraj **Polska**

14.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-13**

Kraj **Polska**

2020

14.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-13**

Kraj **Polska**

08.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-04-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
242 209 km

2019

10.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
223 578 km

10.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

12.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-04-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
198 613 km

2018

11.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
161 537 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-04-11**

Kraj **Polska**

2017

11.04.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
124 059 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-04-11**

Kraj **Polska**

02.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Kraj **Polska**

2016

11.04.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
37 824 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-04-11**

Kraj **Polska**

2015

10.04.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
37 824 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-04-10**

Kraj **Polska**

2014

22.04.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-04-22**

Kraj **Polska**

14.04.2014

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Kraj Polska

14.04.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

FRONT ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAVEL-DRIVER - SINGLE ELECTRIC / PASSENGER - SINGLE ELECTRIC	EMERGENCY CALL AND ASSISTANCE FUNCTION: SSCALL - WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION	LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER: SANCML - WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
ENGINE THERMOPLUNGER: SCTHAB-WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT FUSIBLE LINK	OVERSPEED AUDIBLE WARNING: SASURV-WITHOUT AUDIBLE WARNING OF OVERSPEED	POWER-ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY: GEP01-WITH PUMP ASSEMBLY TYPE 1
TYPE OF DRIVER SEAT ADJUSTMENT: COREHA-HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT	REAR HEADREST: 3ATRPH - THREE FULLY HEIGHT ADJUSTABLE REAR HEADRESTS	LUGGAGE RETAINING DEVICE: SFIRBA - WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET
UNDERBODY PROTECTIONS: SKTGRV-WITHOUT ANTI-GRAVEL PROTECTION KIT	REINFORCED SUSPENSION SHOCK ABSORBER: SUSNOR-NORMAL SUSPENSION	SEAT BELT REMINDER WARNING: WITH SEAT BELT REMINDER WARNING
TYPE OF TRANSMISSION/NUMBER OF GEARS: 5-SPEED MECHANICAL	FRONT CHILD SEAT PREDISPOSITION: ISOFIX-SEAT WITH ISOFIX	WITHOUT LIMITED EDITION EQUIPMENT DEFINITION SUPPLEMENT
SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEAT BELT INERTIA REELS	HIGH-LEVEL BRAKE LIGHT: WITH HIGH-LEVEL BRAKE LIGHT	STEERING WHEEL CONTROL: WITH STEERING WHEEL CONTROL
SIDE PANELS/QUARTER PANELS: PIVOTING QUARTER PANELS	ADDITIONAL EQUIPMENT: SSEQT - WITHOUT COMPLEMENT	NUMBER OF SEATS ON THIRD ROW: 2P3RAN - TWO SEATS
AIRBAG DISCONNECTION: AIRBAG CAN BE DISCONNECTED	ELECTRONIC LAYOUT: AVARC1 - T4 ELECTRONIC LAYOUT	REAR CENTRE SEAT BELT: 3-POINT CENTRAL SEAT BELT
PROXIMITY RADAR: SRDPRO-WITHOUT PROXIMITY RADAR	ROOF RACK / ROOF BARS: BARLON-LONGITUDINAL BARS	AIR CONDITIONING TYPE.: NORMAL AIR CONDITIONING
DRIVER'S AIRBAG: AIRBA1 - WITH DRIVER'S AIRBAG	BODY-COLOURED EXTERNAL REAR DOOR MIRRORS: RETC	ADDITIONAL HEADLIGHTS: PROJAB-FRONT FOG LIGHT
STEERING WHEEL MATERIAL: FOAM STEERING WHEEL	POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1	SEAT HEATING: SGSCHA - SEAT WITHOUT HEATING
TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): CEE1	ASSISTED BRAKING: EMERGENCY BRAKE ASSIST	REAR ELECTRIC WINDOW TYPE: LVARMA-MANUAL

ENGINE ENVIRONMENT COMPLEMENT: SANFLT-NO	DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: SOP02C	FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EXTINGUISHER
3 HEIGHT-ADJUSTABLE FULL REAR HEADRESTS	ACCESSORIES STORAGE COMPARTMENT: RAGAC1	LUGGAGE COVER: REMOVABLE LUGGAGE COVER
SEAT BELT FRONT REEL HEIGHT ADJUSTMENT	ADDITIONAL COMMERCIAL VERSION: SAN713	TYPE OF DOOR MIRRORS: RETROE-ELECTRIC
ANTI-THEFT DEVICES: ALAR01-ALARM NO 1	STEERING WHEEL WITH HEIGHT ADJUSTMENT	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: YES
POWER-ASSISTED STEERING: YES-STANDARD	WITHOUT PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION	CRUISE CONTROL: LIMVIT-SPEED LIMITER
SUBSIDIARY BRAND CONSTRUCTION: SERIE	EURO ELAR ENVIRONMENTAL CONSTRAINT 1	WITHOUT PARTNER COMMERCIAL IDENTITY
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER	WITH PASSENGER AIRBAG DISCONNECTION	SIDE AIRBAG TYPE: FRONT SIDE AIRBAG
NAVIGATION ASSISTANCE LEVEL: SSNAV	NUMBER PLATE PRE-EQUIPMENT: SSPPLQ	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE
WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT	LED DAYTIME RUNNING LIGHT: FDIU1	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING: NO
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: NO	WITHOUT OVERSPEED SOUND WARNING	TYRE PRESSURE DETECTION: SDPRPN
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION	WHEEL RIM TYPE: 15" WHEEL RIMS	TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL
WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION	WITHOUT NUMBER PLATE PRE-EQUIP	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: YES
STEERING WHEEL LOCATION: LEFT	EMERGENCY SPARE WHEEL: RSNORM	WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET
SPECIAL WHEEL FEATURES: RNORM	ADDITIONAL DESIGNATION: DACIA	SEAT BELT PRE-TENSIONERS: YES
ELECTRIC FRONT WINDOW CONTROL	WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE	INTERNAL DESIGNATION: SSAPEL
EXTERNAL DESIGNATION: SSAPEX	NUMBER OF VEHICLE SEATS: 7PL	TYRE BRAND: STANDARD FITTING
WITH HIGH LEVEL BRAKE LIGHT	MANUAL FRONT WINDOW CONTROL	DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
WITHOUT GRIT PROTECTION KIT	AIR DUCT IN REAR SEATS: YES	DIRECTION INDICATOR: AVREPL
WITHOUT DUST PROTECTION KIT	PRODUCT ENVELOPE H01 EUROPE	WITHOUT PASS COMP HEAT ROD
VERSION CONVERSION: SAN613	BODY-COLOURED BUMPERS: YES	WHEEL DISC PROTECTION: YES
BODY REINFORCEMENT: SCHPIT	AVEC ALERTE OUBLI CEINTURE	SPECIAL VEHICLE ORDER SANS
2 ELEC ADJUST DOOR MIRRORS	WITHOUT ADP/VERSION SUPPL	3-POINT CENT/RR SEAT BELT
WITHOUT TYRE PRESS DETECT	DOCUMENTARY PHASE: PHAS1	SMOKING ACCESSORIES: YES
ACCESSORY SOCKET: PRIAC2	DRIVER'S HEIGHT ADJUSTER	EMISSIONS STANDARD: E05R
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	COUNTER UNIT: KILOMETRES	DOOR HANDLE TYPE: PGPRT2
REMOVABLE LUGGAGE COVER	WITHOUT DECANter FILTRE	WITHOUT PARTICLE FILTER
PACK STRESS SECURITE 01	INTERIOR HANDLE: PGINT3	POWER ASSISTED STEERING
WITHOUT PROXIMITY RADAR	TANK CAP: CAP WITH KEY	SALES IDENTITY: SSIDCO
REAR SEAT TYPE: FBANAR	REAR SCREEN WIPER: YES	WINDOW TINT: VT-TINTED

DOOR OPEN SYST 433 NML	WITHOUT EXT NAME BADGE	PROTECTIVE MOULDING 01
WITHOUT ADDITIONAL EQT	APPROVAL REGULATION 04	VERSION: LAU7 16K 5RH
REAR BENCH SEAT FUNCT	EMERGENCY BRAKE ASSIS	BODYWORK PAINT: TEHNK
PASSENGER AIRBAG: YES	BODY-COLOURED BUMPERS	DOCUMENTATION PHASE 1
TECHNICAL REG: POLAND	WHEEL HUBCAPS: ENJO05	STORAGE COMPARTMENT 1
APPROVAL TYPE: HRGM01	2 PLACES 3EME RANGEE	EXT DOOR BODY COLOUR
ACCESSORIES SOCKET 2	REAR FOG LIGHTS: YES	SPARE WHEEL STANDARD
WHEEL DISC PROTECTOR	WITH SMOKER'S ACCESS	SEAT WITHOUT HEATING
5-SPEED MANU GEARBOX	ELECTRONIC LAYOUT T4	SWIVELLING ARMRESTS
WITH FR PRE-TENSION	RADIO TYPES: RAD28C	STANDARD SUSPENSION
INTERIOR STYLING 01	PARTICLE FILTER: NO	WITH SIDE REPEATERS
REAR SEATS AIR DUCT	FOAM STEERING WHEEL	HEATED REAR SCREEN
WITHOUT NAME BADGE	DRIVING ASSISTANCE	COMMERCIAL VERSION
DOOR HANDLE TYPE 2	E2 EQUIPMENT LEVEL	TRIP COMPUTER: YES
FLYWHEEL CONTROL 1	HEATED SCREEN: YES	REAR FOG LIGHTS 1
PASSENGER AIR BAG	DRIVEABILITY: 4X2	FRONT SIDE AIRBAG
DRIVER'S AIRBAG 1	WITHOUT STRIPPING	INTERIOR HANDLE 3
LONGITUDINAL BARS	AIR CONDITIONING	DACIA BRAND NAME
CARD MODEL RANGE	SEAT WITH ISOFIX	4X2 TRANSMISSION
ENGINE LEVEL: M3	STANDARD FITTING	15 METAL WHEELS
RR SCREEN WIPER	SANS EXTINCTEUR	LEFT-HAND DRIVE
DOC PERIOD 2011	TYPE: STANDARD	TINTED WINDOWS
SPEED LIMITER	STRIP: DECA01	DUST KIT: NO
CAP WITH KEY	VELOUR CLOTH	ROUE NORMALE
WITHOUT ESP	KILOMETRES	M3 ENG LEV
X92 FAMILY	5 DOOR MPV	K7M ENGINE
RADIO 28C	TEMPERATE	FOG LIGHT
TRIMS 05	7 PLACES	STANDARD
DRAP 03	PETROL	EURO5

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

23.11.2021

Liczba zdjęć 18





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


UU1JSDB3550209570

Dacia Lodgy



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.