

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-22 11:58:57 UTC +0100

Wersja językowa: PL

789c0472-ae8d3a41-cc5a31b2-cfa5ee4a-a6df6a79

**Ford Mondeo****WFOFXXWPCFFD69792**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-08-04

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 216

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2015**Data produkcji**
2015**Moc silnika**
177KW (240HP)**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. AUTOM. 6F MID**Wykończenie wnętrza**
SKÓRA LUXURY 2 / CHARCOAL BLACK**Model**
MONDEO**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
CZERWONY RUBY TC**Silnik**
2.0L ECOBOOST**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Napęd**
FWD**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 20**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Średnie spalanie [l/100km]**
9.54

AKCJE SERWISOWE

2016-07-29

Wyłączenie reflektorów

Problem

Reflektory mogą się wyłączyć wskutek błędu oprogramowania połączonego z zanikiem sygnału sterującego. Aby ponownie włączyć światła, należy wyłączyć, a następnie włączyć zapłon.

Efekty usterki

Brak oświetlenia, a co za tym idzie stworzenie niebezpieczeństwa, zwłaszcza w nocy.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2014 - 2016

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**06.07.2022****Wykonano okresowe badanie techniczne**Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-07-06**Stan drogomierza
124 810 km

23.01.2022

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-22**

Kraj **Polska**

23.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-22**

Kraj **Polska**

2021

07.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-07-07**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
92 293 km

23.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-22**

Kraj **Polska**

2020

18.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
62 865 km

23.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-22**

Kraj **Polska**

2019

14.12.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
52 000 km

04.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawy przód

04.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona
- Prawy tył

2018

05.07.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-07-05**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
36 982 km

2016

01.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**

2015

04.08.2015

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Kraj Polska

04.08.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Bez Elem.. Sterowania Radiem Z Siedzenia Tylnego	Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Kłapy Tylnej	Bez czujników odległ. sterow. pręd.
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia	Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl	Z ukł.zam.cent. /rozruch.bez klucz.
Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości	Krata wł.pow.-doln.obr.czarn.blysz.	Bez siatki działowej przest. багаж.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn	Standard.przedn.szyba-szkło zielone	Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z elektr.poch.oparcia fot. kierowcy	Ekran dotyk. TFT wyswietl.wielofun.	Minikonsol.dach.ze schow.na okulary
Z elek. 10-kier. reg. siedz. pasaż.	Elektr.regul.siedz.kierow.z pamięcią	Siedz.w 2 rząd.60/40 (3 os.)-skład.
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń	Z automat.wycieraczką szyby przedn.	Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia	Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Z małym 16" stalowym kołem zapasow.	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy	Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Interfejs komun. człowiek-maszyna 4	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.	Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.	Ze światł. do czytania w 2. rzędzie	Zderz. tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Zderzak przedni lakier w kolor nadw	Bez urządź.z czujn.w przed.zderzaku	Ost.tyl.śr.podłok. z sch/pod.na kub
Podw.el/og/kier./l.oś.pr/skł./l.drzw	Z elektrycznym hamulcem postojowym	Z el. odchylaniem siedzenia pasaż.
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.	Siedz.z podp.-2-kier.reg.fot.kier.	Z elektr.sterow. podp.lędźw.pasaż.
Klasa obciąż. przedniej sprężyny-P	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Bez układu automatyczn. Parkowania


Z zapogr. ograniczeniem predkosci	Bez systemu kontroli martwego pola	Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHz
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Nakł. płaata progó - kolor nadwozia	Less Pass Seat Back Control Switch
Aktywna przestóna kraty wlotu pow.	Bez pilota do otwier. drzwi garażu	Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle
Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.	Czynnik chłódniczy ukł.klim.-R134A	Z elektroniczna kontr.statecznosci
Z oświetleniem schowka podrecznego	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal
Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black	Z przednimi dywanikami podłogowymi	Bez elektronicz.ogranicz.prędkości
Bez oddziel. wody w filtrze paliwa	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.	Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Z pakietem izolacji akust. wers. 1	Tech.wyb.bieg.(SST)z przel.dzwig.
Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Konw. zes. wsk. hybr. z wys. TFT	Ze skór galka dzwigni zm. biegów
Bez ukł.Ładu zapobiegania kolizjom	Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie	Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
Z dodatkowym oświetleniem wnętrza	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra
Reflektory LED adaptacyjne dynam.	Wykończ.wnętrzaPVC/sztuczna skóra	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.	Kurtyna powietrzna - prawa strona	Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
Ze standard. bieżn. opony - przód	ICE-audio sred.wers.(1C) z łączn.	Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.
Bez specjalnych pokrowców siedzen	Rozpoznanie znaków ogr.prędkości	Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.
Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu	Bez Tylnej Lampy Przeciwmgiełnej
Opona koła zapasowego-T125/80R16	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Z kiesze na oparciu przedn siedz
Tłumik z podwójną rurą wydechową	Z tylnymi dywanikami podłogowymi	Bez zdalnego sterowania rozrusz.
Wlew paliwa bez korka z zamkiem	Z symbolem ostrzeżenia o awarii	Kolo alumin. 17" X 7.5 - styl 3
Z pokrywą przestrzeni bagażowej	Z panelem poszycia drzwi poz. 2	Z elektr.otwier.drzw.tyłu nadw.
With Standard Tyre Tread - Rear	Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.	Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Z lampką do czytania w zagłótku	Less Trailer Sway Control (TSC)
Klasa obciąż.tylnej sprężyny-K	Ze wspomag. awaryjnym hamulców	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Z listwami ramy drzwi Titanium	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Less Assembly Plant Fuel Fill	Rozrusznik - układ stop/start
Paliwo o liczbie oktanowej 95	Grupa 1 częstotliwość radiowa	Z tylnymi hakami holowniczymi
Lampka przedziału ładunk.-LED	Z przednim hakiem holowniczym	Lakier nadwozia - jednobarwny
Bagażnik dachowy - Chromowany	Z elektrochrom.lust.wstecznym	Z chromow. przedł. rury wyd.
Filtr przeciwpyłkowy/węglowy	Bez układu mycia reflektorów	Bez zdaln. sterow otw. drzwi
Właściciel marki-Ford Europe	Bez siedzeń wielokonturowych	Układ ABS na wszystkie koła

Z chrom.ramka sw.przeciwmg.	Z Zawieszeniem Standardowym	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Sportowe siedzenie przednie	Z predkosciomierzem KMH/MPH	Bez zestawu do napraw opon
Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Z Dodatkowym Światłem Stop	Rear Bumper Load Protector
Bez popielniczki w konsoli	Bez Systemu Nawigacyjnego	Ze Sterowaniem Prędkością
Nieblokujące nakrętki kół	Z ryglów. pokrywa schowka	Bez pasów tylnych siedzeń
Bez wewnętrznej przegrody	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.	Konsola środkowa-wersja 2
Z uchw.na torby na narty	Bez zaczepu holowniczego	Opony każdego producenta
Wyprodukowany w Walencji	Z podgrzewaną kierownicą	Z Immobilizerem Integral
Bez znaczką aplikacji VP	Światła tylne wersja 3	Wersja dla pojazdu Ford
Bez folii okna bocznego	Luggage Compartment mat	Cup Holders (2) - Row 1
Częstotliwość - 433 MHZ	Less Rear Window Blinds	Kurtyna powietrzna lewa
Bez pakietu wyp. specj.	Bez przednich chlapaczy	Zimny rozruch - 29 st.C
Bez mat podłogowych-FIA	Emisja wg normy Euro 6	Bez aplik./naklej. SVO
Autom. światła drogowe	Bez zestawu do siedzeń	Z wył. pod. pow. pas.
Bez tylnych chlapaczy	Poziom marketingowy 1	With Dome/Cargo Light
Bez sprzęgu przyczepy	Nakł.pr.prz. - połysk	Bez gniazda zasilania
Na Paliwo Bezotłowiowe	Bez przebudowy dachu	Bez wyciszania radia
Bez podpory ładunku	7000 RPM Tachometer	Bez wyposażenia RSO
Z mocowaniem Isofix	Bez mocowań gasnicy	ICE Feature Pack 46
Z czujn.filtru pow.	Automatic Gearshift	Signature Lighting
Z komput. pokład.	Bez osłon pedałów	Bez kołpaków kół
Akumulator 75 AH	Bez Szyberdachu	Bez zapalniczki
Wyjście elektr.	Z 8 Głośnikami	Bez Autoalarmu
Bez Spojlera	Szyba ciemna	Zamoc.pedały
Bez znaczką	Bez kamery	(-) SVP
Sync II	Bez SIP	My Key

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

14.12.2019

Liczba zdjęć 10



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WF0FXXWPCFFD69792

Ford Mondeo



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.