



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-26 11:05:19 UTC +0100

Wersja językowa: PL

8a77da13-b2a7d4d1-a76eb293-7b041e8c-a254b4b8



Lancia Delta

ZLA84400001049945

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

14

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-01-20

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 24

Dziennik użytkownika



Liczba wpisów 6

Historia cenowa




Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 11


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 5


Wyposażenie

 Liczba wpisów 38

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 12

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
LANCIA**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2009**Seria**
1810**Silnik**
1.6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Kod modelu**
844**Segment**
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-
ŚREDNIA**Model**
DELTA**Pojemność silnika [cm3]**
1598**Kod koloru wnętrza**
648**Data produkcji**
2009**Norma emisji spalin**
EURO 5**Kod skrzyni biegów**
C530**Kod poziomu wyposażenia**
L2**Liczba zaworów**
16**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
WŁOCHY**Wersja**
GOLD**Kod silnika**
198 A2.000**Moc silnika**
88KW (118HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
6.55**Numer seryjny pojazdu**
1049945

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0


 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano


 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

 Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

23.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-22**

Kraj **Polska**

07.02.2022

Odnotowano cenę / wartość

18 900 PLN brutto

07.02.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
206 729 km

10.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
206 669 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-01-10

Kraj **Polska**

2021

23.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-07-22

Kraj **Polska**

11.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
201 284 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-01-11

Kraj **Polska**

2020

23.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-07-22

Kraj **Polska**

09.01.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
195 714 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-01-09

Kraj **Polska**

2019

23.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-22**

Kraj **Polska**

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

11.01.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-01-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
187 082 km

2018

02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
175 949 km

02.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**

12.01.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-01-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
174 328 km

2017

13.01.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
157 439 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-01-13**

Kraj **Polska**

2016

15.01.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
132 317 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-01-16**

Kraj **Polska**

2015

15.01.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
94 225 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-01-15**

Kraj **Polska**

2014

11.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Kraj **Polska**

10.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
86 748 km

10.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Kraj **Polska**

2013

07.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Kraj **Polska**

2010

20.01.2010

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Katalizator
Kraj **Polska**

20.01.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

FOLDING EXTERNAL REARVIEW MIRRORS W. ELEC. CONT. AND DEMISTING 441	INSTRUMENT PANEL WITH MULTIFUNCTION DISPLAY 710	LEATHER STEERING WHEEL AND GEAR LEVER KNOB 320
CHILD SEAT UNIVERSAL ATTACHMENT (ISOFIX) 631	ANTI-WHIPSPLASH FRONT HEAD RESTRAINTS 42F	DOOR OPENING/CLOSING REMOTE CONTROL 008
DRIVER SEAT WITH HEIGHT ADJUSTMENT 450	PASSENGER SIDE AIRBAG DEACTIVATION 4DK	PAINTED EXTERNAL REARVIEW MIRRORS 976
PLATE IN VARIOUS LANGUAGES ZONE 1 4XA	HEIGHT ADJUSTABLE PASSENGER SEAT 454	LUMBAR ADJUSTMENT DRIVER'S SEAT 40Y
VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC) 392	SPECIFIC 1 BACK SEAT ARMREST 62Q	TYPE-APPROVAL ADJUSTMENTS 1 57X
ALLOY WHEELS EXTRA SERIES 1 431	STEERING WHEEL CONTROLS 245	ELECTRIC POWER STEERING 112
FRONT ELECTRIC WINDOWS 028	REAR ELECTRIC WINDOWS 023	METALLESCEANT PAINT 241
OBJECT HOLDING NET 51J	FRONT SEAT ARMREST 132	REAR POWER OUTLET 4HG
REAR SLIDING SEAT 469	3RD REAR HEADREST 511	CLIMATE CONTROL 2 140
SEATBACK POCKETS 339	RADIO CD W/MP3 41A	FRONT SIDE BAG 505
TINTED WINDOWS 070	SMOKERS' KIT 989	SPARE WHEEL 803
HEAD BAGS 614	FOG LIGHT 097	MOLDINGS 4BJ

EURO 5

5SE


WAXING



868

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

07.02.2022

Liczba zdjęć 12





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


ZLA84400001049945

Lancia Delta



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.