



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-19 12:44:12 UTC +0200

Wersja językowa: PL

d1ae9aa9-30c4856f-d574966c-77879044-dabc70a9



Toyota Yaris  
VNKJL0D330A167065

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

-

-

LAT(A)

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

10

LAT(A)

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-05-28

1 3 6 9 2 4 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

### Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

### Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

### Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 26

### Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 6

### Historia cenowa

i Liczba wpisów 2

### Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 140

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 8

Poprawność VIN

 Prawidłowy

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

|                                        |                                                                                                                   |                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Producent</b><br>TOYOTA             | <b>Model</b><br>YARIS                                                                                             | <b>Rodzaj nadwozia</b><br>HATCHBACK        |
| <b>Typ paliwa</b><br>BENZYNA           | <b>Pojemność silnika [cm3]</b><br>998                                                                             | <b>Kraj producenta</b><br>JAPONIA          |
| <b>Kod koloru lakieru</b><br>040       | <b>Próbka koloru lakieru</b><br> | <b>Seria</b><br>XP130                      |
| <b>Kod silnika</b><br>1KRFE            | <b>Silnik</b><br>1.0                                                                                              | <b>Typ silnika</b><br>INDIRECT INJECTION   |
| <b>Norma emisji spalin</b><br>EURO 6   | <b>Moc silnika</b><br>49÷52KW (66÷71HP)                                                                           | <b>Typ skrzyni biegów</b><br>MANUALNA      |
| <b>Skrzynia biegów</b><br>MT           | <b>Napęd</b><br>FWD                                                                                               | <b>Kod modelu</b><br>KSP130                |
| <b>Fabryka</b><br>ONNAING-VALENCIENNES | <b>Generacja</b><br>III                                                                                           | <b>Segment</b><br>AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA |
| <b>Liczba cylindrów</b><br>3           | <b>Liczba zaworów</b><br>12                                                                                       | <b>Kraj wytworzenia</b><br>FRANCJA         |
| <b>Ogumienie</b><br>185/60 R15         | <b>Średnie spalanie [l/100km]</b><br>6.18                                                                         | <b>Poprawność VIN</b><br>Prawidłowy        |

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria  
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie  
Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -  
Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne  
źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

## HISTORIA POJAZDU

2023

01.04.2023

Odnotowano cenę / wartość

21 525 PLN brutto

## 2022

20.10.2022

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-10-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**191 450 km**

30.09.2022

### Odnotowano cenę / wartość

**36 900 PLN brutto**

30.09.2022

### Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**191 400 km**

28.05.2022

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-27**

Kraj **Polska**

## 2021

15.10.2021

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**189 821 km**

28.05.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-27**

Kraj **Polska**

## 2020

16.07.2020

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**186 523 km**

28.05.2020

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-27**

Kraj **Polska**

## 2019

29.07.2019

**Wykonano dodatkowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**184 014 km**

**Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa**

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

28.05.2019

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2020-05-27**

Kraj **Polska**

04.2019

**Zgłoszono odczyt drogomierza**

Stan drogomierza  
**183 929 km**

04.2019

**Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **15000 - 20000 PLN**

Kraj **Polska**

## 2018

25.05.2018

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**151 997 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-05-25**

Kraj **Polska**

## 2015

28.05.2015

**Pojazd zarejestrowany**

**Homologowany fabrycznie**

**Katalizator**

Termin badania technicznego **2018-05-27**

Kraj **Polska**

28.05.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

| Data i czas         | Rodzaj usługi  | IP            | Lokalizacja    |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 14.11.2022 02:11:51 | Raport autoDNA | 83.26.XXX.XXX | Lublin, Poland |

WYPOSAŻENIE


|                                                              |                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lower back and back door garnish: Body colour w/wireless key | Airbag passenger seat on/off switch: With (passenger seat) | Paint protection wax/film: With - horizontal surface only |
| Rear window wiper: With (intermittent+washer linked)         | Parking brake: Center lever pvc with plating button        | Heater control panel: Manual (normal) + satin chr.        |
| Tire & disc wheel: 185/60r15 rr 5.5j steel (black)           | Seat belt warning: D, p: lamp + reminder buzzer            | Rear console box: W/ painted ornament w/storage           |
| Radiator lower grille: Std w/o paint (w/chrome)              | Wireless door lock: With (ab:hz) transmitter*1             | Daytime running light system: With (bulb type)            |
| Outside rear view mirror: Door elec, coloured                | Tire & disc wheel 2: Other spec (010) is used              | Back door outside handle: With electric type              |
| Package tray trim & tonneau cover: Without                   | Side turn signal lamp: With (side mirror)                  | Exhaust emission control: Euro 6 with obd                 |
| Door scuff plate: With (only inner panel)                    | Air conditioner compr: 5tse10 6step 110mm                  | Multi info display: With (at combi meter)                 |
| Door trim ornament: Fr: pvc, rr: injected                    | Black out: Center pillar (tape), garnish                   | Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)                  |
| Key plate: Master 2 (w/im-m) jkk:mech eu                     | Power windows: With fr only (d:auto up)                    | Shift lever & knob: Floor (5mt) leather                   |
| Intermittent wiper: Intermittent & mist                      | Wiring harness package option: Without                     | Instrument panel: Soft pvc (ornament)                     |
| Tyre inflation pressure warning: With                        | Suspension: Fr: strut, rr: twist berm                      | Price adjust for speed warning: Blank                     |
| Coat hook: 1 included in assist grip                         | Light control system: Follow me home                       | Steering column: E-tilt & telescopic                      |
| Starting system: Rotary (mechanical)                         | Speedometer: Analog km/h w/ tach mid                       | Inside rear view mirror: Day & night                      |
| Illuminated entry system: Room lamp                          | Light remind warning: With (buzzer)                        | Special utility package: With (n1)                        |
| Wheel cap: Full cap 15 inch type b                           | Trunk & deck carpet & mat: Without                         | Emv and navigation system: Without                        |
| Optional color (783 aqua): Without                           | Stabilizer: Fr:europa, rr:w/o (ff)                         | Cigarette lighter: Accesory socket                        |
| Regulation compliancy: Wvta label                            | Headlamp levelling: With (manual)                          | Side protection moulding: Without                         |
| Front prsnl lamp: With (auto-off)                            | Power steering: Normal ratio (50)                          | Rear combination lamp: Bulb type                          |

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pricing special spec 10: Without | Pricing special spec 11: Without | Pricing special spec 12: Without |
| Accelerator pedal: Electric type | Door inside handle: Satin chrome | Pricing special spec 5: Without  |
| Air spats: Front, center & rear  | Washer fluid: Ethanol min. fill  | Pricing special spec 4: Without  |
| Pricing special spec 2: Without  | Dust protection device: Without  | Pricing special spec 1: Without  |
| Child restraint system: Without  | Pricing special spec 8: Without  | Pricing special spec 7: Without  |
| Pricing special spec 9: Without  | Spare tyre: Ground steel-wheel   | Anti-theft system: Immobilizer   |
| Audio: Entry audio w/o b.t 6sp   | Steering wheel switches: Audio   | Front air conditioner: Manual    |
| Door outside handle: Coloured    | Sun roof & moon roof: Without    | Audio (overseas mkt): Without    |
| Destination package: Without     | Power door lock: Driver only     | Emergency brake lights: With     |
| Cup holder: With (fr:2, rr:1)    | Seat material: Fabric b mid      | Front seat adjuster: D only      |
| Rough road package: Without      | Register: Type a with deco       | Rear window defogger: With       |
| Spare wheel cover: Without       | High mount stop lamp: Led        | Pre-crash system: Without        |
| Front headrests: Separate        | Seat back pocket: Without        | Cold area package: A rank        |
| Door belt moulding: Black        | Sun visor: D+p with cover        | Headlamps: 2 beam halogen        |
| Package option 1: Without        | Srs airbag: D+p+side(fr)         | Roof head lining: Normal         |
| I/p center cluster: With         | Rear wheel brake: D203lt         | Rear mud guards: Without         |
| Mike & mike amp: Without         | Front fog lamps: Without         | Cruise control: Without          |
| Luggage room lamp: With          | Tire brand: Unspecified          | Glove box: Without lamp          |
| Front side glass: Green          | Steering wheel: Leather          | Rear seat belt: Without          |
| Front seat slide: D & p          | Front arm rest: Without          | Owner's manual: Without          |
| Radiator grille: Chrome          | Rear headrests: Without          | Door pocket: With(d+p)           |
| Grade package: Without           | Speed warning: Without           | Rear spoiler: Without            |
| Assist grip: Fr2, rr2            | Door arm rest: Fabric            | Back monitor: Without            |
| Rear guard: Unpainted            | Tropic spec: Without             | Eco package: Without             |
| Seat heater: Without             | Front spoiler: With              | Mud guards: Without              |
| Grade mark: Without              | Antenna: Short pole              | Rear bumper: Color               |
| Audio jack: W/ usb               | Front seat: Normal               | Rear seat: Without               |
| Room lamp: Without               | Back glass: Green                | Door trim: With                  |
| Bumper: Color                    | Vsc: With                        |                                  |

# ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

30.09.2022

Liczba zdjęć 8





## Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


**autoDNA****Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

VNKJL0D330A167065

Toyota Yaris

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.