



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-08-31 12:05:54 UTC +0200

Wersja językowa: PL

79dae069-9b8e43c4-a03668b3-35131d67-252342df



Ford Focus / Focus C-MAX  
WF05XXGCD57J44179

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-09-27

2 0 3 6 5 4 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

### Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

### Akcje serwisowe



Nie odnotowano

### Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

### Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

### Historia cenowa



Nie odnotowano

### Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

## Historia uszkodzeń

 Nie odnotowano

## Wyposażenie

 Liczba wpisów 84

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
FORD**Typ paliwa**  
DIESEL**Rok modelowy**  
2007**Data produkcji**  
2007**Norma emisji spalin**  
ETAP IV OGRANICZANIA EMISJI**Kod skrzyni biegów**  
MTX75**Napęd**  
FWD**Model**  
FOCUS / FOCUS C-MAX**Pojemność silnika [cm3]**  
1600**Kolor lakieru**  
SEA GREY (METALLIC)**Silnik**  
1.6L DURATORQ TDCI**Moc silnika**  
66KW (90HP)**Typ skrzyni biegów**  
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**  
6.77**Rodzaj nadwozia**  
HATCHBACK**Kraj producenta**  
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**  
SERIA 32**Typ silnika**  
DV6**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**  
5-BIEGOWA RĘCZNA**Wykończenie wnętrza**  
HUMY / MONDUS / DARK  
FLINT

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria  
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie  
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -  
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne  
źródła internetowe

Nie odnotowano

# HISTORIA POJAZDU

2022

26.05.2022

## Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-25**

Kraj **Polska**

12.03.2022

## Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-03-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**322 228 km**

2021

23.07.2021

## Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-22**

Kraj **Polska**

23.03.2021

## Wykonano badanie techniczne

**Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-03-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**316 157 km**

15.03.2021

## Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**316 061 km**

## 2020

23.07.2020

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-22**

Kraj **Polska**

22.07.2020

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-21**

Kraj **Polska**

03.05.2020

### Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**305 900 km**

14.03.2020

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-03-14**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**305 159 km**

## 2019

23.07.2019

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-22**

Kraj **Polska**

16.03.2019

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-03-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**294 136 km**

## 2018

05.03.2018

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-03-05**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**279 165 km**

## 2017

16.03.2017

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-03-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**258 440 km**

## 2016

16.03.2016

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-03-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**233 894 km**

## 2015

23.03.2015

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-03-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**212 359 km**

## 2014

24.03.2014

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-03-24**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**188 512 km**

## 2009

01.04.2009

## Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Belgia****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska**

## 2007

27.09.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

27.09.2007

Data ostatniego wpisu w rejestrze

20.09.2007

Pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy na terenie Belgii

20.09.2007

Pojazd zarejestrowany na terenie Belgii

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

| Data i czas | Rodzaj usługi | IP | Lokalizacja |
|-------------|---------------|----|-------------|
| --          | --            | -- | --          |

## WYPOSAŻENIE

Reflektory nieskręcające na zakrętach

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

B. podpory ledzw siedzenia kierowcy

Z profilowa galka dzwigni zm biegów

Bez schowka pod dachem dla kierowcy

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Osl.przeciwsł.pasaż.winył.z luster.

Osłon.p/słon.kierow.winył z luster.

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Bez wspomagania awaryjnego hamulców

Płyta nawigacyjna -dla danego kraju

Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Uniwersalny zestaw marketing. nr 10 | Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown | Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy |
| Ok. przednie zamykane 1 dotknięciem | Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM  | Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym  |
| Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.  | Ze standardową przyciemnianą szybą  | Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.  |
| Z mechanicznym hamulcem postojowym  | Bez osł.termicznej szyby przedniej  | Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi  |
| Koł.ze stop.lek.6.5 X 16"- Styl D   | Pakiet wyposażenia systemu ICE 21   | Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie   |
| Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie   | Bez pokrywy przestrzeni bagażowej   | Bez schowka pasażera o reg. temp.   |
| Bez zestawu do zamontowania radia   | Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy   | Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis    |
| Sys. nawig. z wyświetl. strzałk.    | Bez regulacji ustaw. reflektorów    | Zestaw bezpiecznych zamków nr 1     |
| Bez reg. temp. siedz. kierowcy      | Z Poduszką Powietrzną Pasażera      | Bez tylnych lampek do czytania      |
| Kluczyk zapł. ze zdalnym ster.      | Standardowe siedzenie przednie      | Z poduszka powietrzna kierowcy      |
| Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas       | Bez przednich mat podłogowych       | Bez tylnego .II rzędu siedzen       |
| Grupa 6 wyposażenia komfort.        | Bez Świąteł Do Jady Diennej         | Ze zdalnym otwieraniem drzwi        |
| Kierownica-winył/sat. opaski        | Z reflektorami halogenowymi         | Bez Nagrzewnicy Pomocniczej         |
| Bez tylnych mat podłogowych         | Z Zawieszeniem Standardowym         | Układ ABS na wszystkich koła        |
| Koło zapasowe mini stalowe          | Z konwencjonalną podsufitką         | Bez tylnej konsoli podłog.          |
| Z środk. zagłówkiem z tyłu          | Z Ogrzewaną Szybą Przednią          | Bez zestawu do napraw opon          |
| Bez reling.do mocow.ład.            | Bez znaczka aplikacji VP            | Kurtyna powietrzna prawa            |
| Kurtyna powietrzna lewa             | Bez zestawu dla palaczy             | Bez aplik./naklej. SVO              |
| Poziom marketingowy 1               | Bez relingu dachowego               | Z czest.pracy przerw                |
| Bez sprzęgu przyczepy               | Z Centralnym Zamkiem                | 205/55VR-16 BSW Tyre                |
| Bez osłon ochronnych                | Z antena dwupasmowa                 | Ze stałymi pedałami                 |
| Z lampką w zagłówku                 | Bez spec.apl.wewn.                  | Bez Konsoli Górnej                  |
| Bez Szyberdachy                     | Z 6 głośnikami                      | Z mała konsola                      |
| Z gniazdem A/V                      | Zabarwiony                          | (+)RDS                              |

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

## Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**


## Raport Historii Pojazdu autoDNA



**Zeskanuj mnie!**


WF05XXGCD57J44179

Ford Focus / Focus C-MAX



### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.