



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-12 20:09:22 UTC +0200

Wersja językowa: PL

Oed7f3cd-6c01b459-9113b434-c42bd265-9d42d0d4



Toyota Aygo
JTDKGNEC00N068399

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-11-03

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 35

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 133

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent TOYOTA	Model AYGO	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa BENZyna	Pojemność silnika [cm3] 998	Kraj producenta JAPONIA
Rok modelowy 2015	Kod koloru lakieru 3P0	Próbka koloru lakieru 
Kod koloru wnętrza FB21	Wersja LEVEL 1 TYPE	Seria AB40
Data produkcji 2015	Kod silnika 1KRFE	Silnik 1.0
Typ silnika INDIRECT INJECTION	Norma emisji spalin EURO 5	Moc silnika 49÷52KW (66÷71HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Napęd FWD	Kod modelu KGB40	Fabryka KOLÍN
Rynek przeznaczenia EUROPA	Typ układu rozrządu DOHC	Generacja II
Segment AUTA MIEJSKIE / MINI	Liczba cylindrów 3	Liczba zaworów 12
Liczba biegów 5	Kraj wytworzenia CZECHY	Liczba drzwi 5
Ogumienie 165/60 R15	Średnie spalanie [l/100km] 5.85	Poprawność VIN Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**20.06.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-06-19**Kraj **Polska**

16.06.2022

Odnotowano cenę / wartość

29 500 PLN brutto

16.06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
97 500 km

20.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
96 819 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-05-20

Kraj **Polska**

2021

03.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-11-02

Kraj **Polska**

20.05.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 623 km

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

20.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 623 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-05-20

Kraj **Polska**

2020

03.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-11-02

Kraj **Polska**

02.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

29.01.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
81 505 km

Kraj **Polska**

2019

03.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-02**

Kraj **Polska**

2018

02.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
53 284 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-02**

Kraj **Polska**

2016

09.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
8 386 km

09.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**Strefa uszkodzenia
- Tył**2015****03.11.2015****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie****Katalizator**Termin badania technicznego **2018-11-02**Kraj **Polska****03.11.2015****Pierwsza rejestracja pojazdu**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
19.06.2022 09:06:36	Raport autoDNA	77.254.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Package tray trim & tonneau cover: Package tray fixed to body

Luggage and back door release: With push button (no key)

Tyre inflation pressure warning: With (indirect type)

I/p center cluster: Without box (with audio), paint

Child restraint system: With(iso-fix+tether anchor)

Shift position indicator: Without (mt) (with gsi)

Over run & speed limit: Engine rpm & speed limit

Front floor carpet and mat: With tunnel silencer

Rear window wiper: With (without intermittent)

Side turn signal lamp: With fender - bulb type

Daytime running light system: With (led type)

Dash silencer: In (w/epdm) + out + cowl block

Speaker grille: Instrument panel + front door

Anti-corrosion measures: 1 area spec. (europe)

Exhaust tail pipe: Gasoline without diffuser

Cold area package: With (without rear duct)	Door belt moulding: Fr: black, rr: without	Refrigerant correspondent: Without (r134a)
Exhaust emission control: Euro 5 with obd	Outside rear view mirror: Colour pwr heat	Register: (side) in: no paint, out: paint
Multi info display: Lo/mid (lcd segment)	Luggage room & deck trim: Deck side trim	Inside rear view mirror: Manual dimming
Console box: With (shift bezel: paint)	Rear headrests: 2 separate(adjustable)	Tool (plant install): Hub bolt wrench
Hill assist control (hac): With (vsc)	Suspension: Fr: strut, rr: twist berm	Price adjust for shift lever: Without
Starting system: Rotary (mechanical)	Evaporative system: Canister in tank	Room lamp: With (side door courtesy)
Steering wheel switches: Audio + tel	High mount stop lamp: With bulb type	Srs airbag: With (d+p+side+curtain)
Front seat reclining: With (keiper)	Prepared wiring harness: For audio	Emv and navigation system: Without
Tire & disc wheel: 165/60r15 steel	Front seat: With d height adjuster	Cigarette lighter: 12v socket f-r1
Shift lever & knob: Leather (5mt)	Radiator grille: With bumper assy	Rear guard: With rear bumper seal
Windshield glass: Green laminated	Rear window defogger: Normal 105w	Side protection moulding: Without
Steering: Electric power steering	Regulation compliancy: Wvta label	Rear combination lamp: Bulb type
Front wheel brake: D247 20v disc	Spare tyre: Without (repair kit)	Seat material: Fabric lv1 toyota
Door inside handle: Not painted	Steering wheel: 3-spoke leather	Sun visor: Airbag label: symbol
Audio jack: Usb*1, vtr (aux) *1	Trunk & deck carpet & mat: With	Package option 2: Power package
Antenna: Long passive (fm, am)	Package option 1: Nv package 2	Stabilizer: Withfr, without rr
Anti-projection measures: With	Air bag manual on-off sw: With	Shift lever boot: With (vinyl)
Kick down switch system: With	Door outside handle: Coloured	Rear console box: Without lid
Light control system: Without	Sun roof & moon roof: Without	Emergency brake lights: With
Fuel lid release: With lever	Windshield moulding: Without	Destination package: Without
Cup holder: With (fr:2, rr1)	Rough road package: Without	Wheel cap: Full cap 15 inch
Anti-chipping paint: Rocker	Shift lock system: Without	Rear bumper: Ctr: no paint
Light remind warning: With	Luggage room lamp: Without	Front headrests: High back
Speed warning: With (asl)	Rear seat belt: 3p elr *2	Seat back pocket: Without
Door scuff plate: Without	Seat belt warning: D+p+rr	Package option 4: Without
Audio: Mid radio, bt, 4sp	Package option 3: Without	Wireless door lock: With
Rear wheel brake: D200lt	Headlamps: Halogen (pes)	Body shell assy: Without
Front fog lamps: Without	Intermittent wiper: With	Headlamp levelling: With
Switch tronics: Without	Battery: L0-390a, 42ah	Car telephone: Without
Clean air filter: With	Front seat slide: With	Grade package: Without

Instrument panel: With

Back monitor: Without

Steering column: Tilt

Rear seat: 50:50 fold

Mike & mike amp: With

Power door lock: With

Power windows: D & p

Tropic spec: Without

Alternator: 1kr 115a

Glove box: Lower box

Eco package: Without

Seat heater: Without

Mud guards: Without

Parking brake: P.p.

Hood silencer: With

Telematics: Without

Rear spoiler: With

Washer fluid: With

Bumper: Ctr: paint

Speedometer: Km/h

Door trim: Normal

Back glass: Green

Tachometer: With

Black out: With

Jack: Without

A/c: Manual

Vsc: With


Abs: With

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

16.06.2022

Liczba zdjęć 10





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

JTDKGNEC00N068399

Toyota Aygo

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.