



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-30 21:36:35 UTC +0200

Wersja językowa: PL

bcbc1802-042208a7-b33755d6-1c6b2099-b31e4154



Kia RIO
KNADM511AG6809916

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-10-21

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 241

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 50

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent KIA	Model RIO	Rodzaj nadwozia HATCHBACK 5D
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1200	Kraj producenta KOREA POŁUDNIOWA
Rok modelowy 2016	Kod koloru lakieru 3D	Kolor lakieru BRIGHT SILVER
Próbka koloru lakieru 	Kod koloru wnętrza HU	Data produkcji 2016
Silnik 1.2L DOHC MPI	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów 5-BIEGOWA
Napęd 2WD	Kod modelu KEURPIH15	Rynek przeznaczenia EUROPE, POLAND
Średnie spalanie [l/100km] 6.89		

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

30.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
143 000 km

25.08.2022

Odnotowano cenę / wartość

22 000 PLN brutto

07.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona

22.05.2022

Odnotowano cenę / wartość

22 000 PLN brutto

12.05.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
134 550 km

10.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-09**

Kraj **Polska**

10.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-09**

Kraj **Polska**

01.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2021

27.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczneStan drogomierza
127 940 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-12-27**Kraj **Polska**

03.11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
125 000 km

03.11.2021

Odnotowano cenę / wartość**45 000 PLN brutto**

10.02.2021

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2022-02-09**Kraj **Polska**

17.01.2021

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2022-01-16**Kraj **Polska**

2020

17.01.2020

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2021-01-16**Kraj **Polska**

2019

21.10.2019

Wykonano okresowe badanie techniczneStan drogomierza
82 863 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2021-10-21**Kraj **Polska**

2016**25.10.2016**

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

21.10.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2019-10-20

Kraj **Polska****21.10.2016**

Pierwsza rejestracja pojazdu

17.08.2016

Pojazd wyprodukowany

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

8885A2

STEER" G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC

5631A4

BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)

8712B4

TAIL GATE FINISH" G-FORMED TYPE(PLASTIC)

817AB3

ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE

9621G1

SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)

5693A3

RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)

9871A1

TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE

9574A2

P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT" G

5973A3

TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR

8176A2

SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)

886BA3

FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

5411A1

SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER

963MA1

W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)

8611B1

DRIVER" S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)

8763C7

SPEAKER LOCATION RR DR LOW- GENERAL

963ZA1

VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)

589GA1

ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

5894A1

CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER" G)

8233A1

TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)

94K3A1

FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)

9811A2

BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)	9541A1	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE	8195A1	ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE	8649A5
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA	8131A3	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K	9615A3	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL	963CA1
AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM	569BE1	FUEL TANK - CAPACITY - 43 LITER	3111C7	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE	8152A3
TOOL SET & JACK LABEL - GENERAL	529TA6	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE	888AA2	SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S)	834CA3
NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE	9611NB	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV	8762C4	COVER"G SHELF TRIM - WALL PAPER	8591B1
VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE	9616A1	INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR	8135A3	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)	589HA1
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE	5297C1	P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT	824GE1	P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT	824PE1
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8854A5	BATTERY CAPACITY - 36AH (5HR)	3711A4	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG	813BA1
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)	965BA1	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8821A5	AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH	3115A2
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL	923DA1	DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE	822AA1	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK	8912D1
LEVER FINISH"G - METAL PAINT	8262A3	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE	529AB1	AL WHEEL 5.5J * 15 - B TYPE	5291GB
RR SUSP TYPE - TORSION AXLE	5511A9	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR	979EA1	MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD	9340A1
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1	ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC	8531A2	CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL	9401C1
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	5896A1	ARM REST HANDLE - PULL TYPE	8237A1	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8825A2	EVAP. GAS CONTROL - EURO-5	2843A9	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1
VANITY MIRROR - GLASS TYPE	852GA1	N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE	8421D3	CONVENTIONAL - CLEAR LENS	9232A1
MODEL YEAR PACKAGE - 14MY	0101B2	DRL - DEDICATED BULB TYPE	9213A3	KEY TYPE - INSIDE CUTTING	8191A2
FR QTR GLASS TYPE - CLEAR	878AA1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1	TAIL GATE TYPE - LIFT UP	8171A1
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	LEVELING DEVICE - MANUAL	921BA1
CABLE TYPE - ROTARY TYPE	9721A2	FR COOLER - MANUAL A/CON	9761A1	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1

SEAT BACK PNL(W/POCKET)	8836A3	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94MOA1
DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	DELAY OUT INTERIOR LAMP	928KA1	INSTANT FUEL CONSUMPTIO	965EA1
SW ILLUMINATION(PASS"S)	8348A1	3-SPOKE - POLY URETHANE	5611B2	FR BRAKE - DISC-14 INCH	5811A3
RR BRAKE - DISC-14 INCH	5812A7	CLUTCH TYPE - HYDRAULIC	4161A2	SINGLE BOOSTER - 9 INCH	5911A2
INTEGRATED - CLEAR LENS	9231B1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1	TRIP ODOMETER - NORMAL	940AA1
ENGINE PACKAGE - DCVVT	0091B6	PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1	TX-INKEY TYPE - TX 2EA	8192C3	MUFFLER MATERIAL - SUS	2865A2
185 TIRE - 185/65 R15	5293DB	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1	KEYLESS ENTRY-B/ALARM	819AA1
FINISH"G - BODY COLOR	8261A2	FR DR GLASS - TINTED	8241A2	RR DR GLASS - TINTED	8245A2
TEMPERATURE UNIT - C	94NOA1	BLOWER - 4 SPEED FAN	9711A2	KEYLESS ENTRY-T/OPEN	819CA1
BRAKE PAD - EUROPEAN	5813A2	COLOR - FORM"G FACED	94POA3	H.M.S.L - T/GATE OTR	8722A4
HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1	SW ILLUMINATION(DR)	8347A1	DIRECTION INDICATOR	94C6A1
VANITY MIRROR COVER	852BA1	DRIVER"S SIDE - ELR	8881B1	VANITY MIRROR COVER	852HA1
TIRE MATERIAL - LRR	5295A3	KEY OPERATED WARN"G	9684A1	M/T SHIFT INDICATOR	94X6A1
BACK WARN"G CAMERA	9652A1	SIDE IMPACT SENSOR	569KA1	OUT DR TEMPERATURE	9452A1
BLUE TOOTH (AUDIO)	9552A1	MT KNOB - SOFT PVC	4371A1	AUTO LIGHT CONTROL	9219A1
SEAT BELT REMINDER	888DA1	COLOR - BODY COLOR	8652B1	SEAT BELT REMINDER	8889A1
FLOOR - WALL PAPER	8573A2	COLOR - BODY COLOR	8765A2	RR HEATED W/ TIMER	871BA1
FR BUMPER LIP - W/	865EA2	BULB TYPE - 2 BULB	928WA2	DR AJAR - DR AJAR	94DOA1
BLADE TYPE - AERO	9819A2	PAB ON/OFF SWITCH	569EA1	RR - CONVENTIONAL	9222A1
POWER WINDOW(FR)	8341A1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1	COMPONENT - 2 DIN	9614B1

ELAPSE TIME(E/T)	965DA1	TEST CAR - PILOT	9995A1	IGN KEY REMINDER	813DA1
LUGGAGE NET HOOK	8578A1	MAP POCKET-FR DR	82A5A1	MAP POCKET-RR DR	82A7A1
POWER OUTLET(FR)	8446A1	MATERIAL - VINYL	8523A1	MATERIAL - VINYL	8521A1
CTR - GLOW LAMP	928FA1	ACOUSTIC WARN'G	968BA1	DOUBLE RECLIN"G	885EA2
BLUE TOOTH REMO	967EA1	DOUBLE RECLIN"G	8824A2	S/BELT REMINDER	898JA1
TYPE - 2.5 MILE	8651B1	A" TYPE - BLACK	8631A1	DOUBLE PIPE IHX	9763A1
PAB ON/OFF LAMP	569JA1	DAY/NIGHT TYPE	8511B1	C PILLAR - STD	858CA1
B PILLAR - STD	858BA1	TYPE - FOLDING	8194B3	A PILLAR - STD	858AA1
TYPE - DIGITAL	9451A1	AMS - W/ MICOM	3731A2	BATTERY CHARGE	94D1A1
CLOTH - CLOTH	8811C1	HORN - SINGLE	9661A1	ENG OIL LEVEL	94H8A1
BATTERY SAVER	371CA1	CURTAIN A/BAG	5695A1	SHIPPING HOOK	8643A1
LOAD LIMITER	888EA1	OIL PRESSURE	94C7A1	CHECK ENGINE	94D9A1
LUGGAGE LAMP	9287A1	LOAD LIMITER	889MA1	PARK"G BRAKE	94C9A1
MFR - A TYPE	9211E1	NON LED TYPE	9241A2	RR - PLASTIC	8572A2
TOWING HOOK	8641A1	SPEEDOMETER	9402A1	AUDIO REMO.	967AA1
IMMOBILIZER	9542A1	WATER TEMP.	940DA1	CLUTCH LOCK	4501A1
W/ MAP LAMP	928AA1	IMMOBILIZER	94H6A1	ILLUMINATED	852DA1
ILLUMINATED	852KA1	RR FOG LAMP	94D5A1	SMALL TRAY	84B5A1
W/PIN LAMP	928DA1	HIGH GRADE	6501A1	GRADE - GL	863CA1
SIDE - ELR	8981A4	LWR ANCHOR	892GA1	TACHOMETER	940BA1
W/ DAMPER	8452A2	HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1

AUTO DOWN	834AA1	E.S.P OFF	94J0A1	CLUTCH SW	4502AA
SEAT BELT	9681A1	CTR - ELR	8982A4	FR - 1 EA	8532A1
RR - 1 EA	853JA1	RR - 2 EA	853AA2	BRAKE OIL	94C8A1
W/ ILLUM	845BA1	W/O LOCK	8451A1	LOW FUEL	94D4A1
LOW BEAM	94D3A1	RHEOSTAT	9491A1	SLIDING	885DA1
SLIDING	8823A1	USB+AUX	9618A1	MDPS-DC	5711A5
E.S.P	94H9A1	A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1
FUEL	940CA1	MDPS	94H7A1	CTR	8915A1
STD	8461A1	RH	8914A1	LH	8913A1
Opis --	961NF7	Opis --	84N5A1	Opis --	2841B8
Opis --	WT 2				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

30.08.2022

Liczba zdjęć 22








22.05.2022

Liczba zdjęć 4





12.05.2022

Liczba zdjęć 20





Scanned with /



Scanned with CamS



03.11.2021

Liczba zdjęć 4



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

KNADM511AG6809916

Kia RIO

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.