



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-30 18:45:12 UTC +0100

Wersja językowa: PL

e18047c5-4b6281f6-b576e154-50bc20e7-f77cc291



Opel Insignia
W0LGT5EF2D1031331

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2012

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

10

LAT(A)

2

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2012-11-20

1 6 0 5 6 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 33

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

Historia cenowa



Liczba wpisów 19

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 15

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 114

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 63

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model INSIGNIA	Rodzaj nadwozia SEDAN
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 2792	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2013	Seria A	Data produkcji 2012
Kod silnika A28NET	Silnik 2.8 V6 TURBO	Norma emisji spalin EURO 5A
Typ silnika INDIRECT INJECTION	Moc silnika 191KW (260HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Kod skrzyni biegów M36	Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów TRANSMISSION AUTO 6 SPD, AISIN-WARNER, A6-F40, ELECTRONIC
Kod tapicerki TAAU	Fabryka RÜSSELHEIM	Średnie spalanie [l/100km] 10.81
Średnica cylindra [mm] 89.00	Skok tłoka [mm] 74.80	Rynek przeznaczenia POLSKA
Dotadowanie silnika TURBO	Generacja I	Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA
Liczba cylindrów 6	Liczba zaworów 24	Liczba biegów 6
Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 4	Numer seryjny pojazdu 031331
Poprawność VIN Prawidłowy		

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

30.12.2022

Odnotowano cenę / wartość

37 900 PLN brutto

19.11.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
164 000 km

23.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
160 187 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-05-23

Kraj **Polska**

15.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-14

Kraj **Polska**

2021

21.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
150 418 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-04-21

Kraj **Polska**

15.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-14

Kraj **Polska**

2020

06.04.2020

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
137 759 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-04-02

Kraj **Polska**

02.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
137 702 km

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

15.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-14**Kraj **Polska**

2019

05.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
129 574 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2020-04-05**Kraj **Polska****11.02.2019**

Odnotowano cenę / wartość

46 900 PLN brutto**11.02.2019**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 800 km

2018

08.11.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 238 km**08.11.2018**

Pojazd poleasingowy

23.10.2018

Odnotowano cenę / wartość

32 600 PLN netto**16.10.2018**

Odnotowano cenę / wartość

29 900 PLN netto**01.10.2018**

Odnotowano cenę / wartość

41 800 PLN netto**12.09.2018**

Odnotowano cenę / wartość

35 900 PLN netto

08.08.2018

Odnotowano cenę / wartość

41 900 PLN netto

08.08.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 238 km

08.08.2018

Pojazd poleasingowy

01.08.2018

Odnotowano cenę / wartość

43 303 PLN netto

24.07.2018

Odnotowano cenę / wartość

37 000 PLN netto

08.06.2018

Odnotowano cenę / wartość

38 900 PLN netto

04.05.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 238 km

04.05.2018

Pojazd poleasingowy

19.04.2018

Odnotowano cenę / wartość

37 000 PLN netto

05.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
128 246 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2019-04-05**Kraj **Polska**

14.03.2018

Odnotowano cenę / wartość

35 714 PLN netto

30.01.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 238 km

30.01.2018

Pojazd poleasingowy

2017

13.12.2017

Odnutowano cenę / wartość
35 714 PLN netto

06.12.2017

Odnutowano cenę / wartość
44 642 PLN netto

29.11.2017

Odnutowano cenę / wartość
45 553 PLN netto

23.11.2017

Odnutowano cenę / wartość
47 432 PLN netto

22.11.2017

Odnutowano cenę / wartość
46 483 PLN netto

14.11.2017

Odnutowano cenę / wartość
47 432 PLN netto

31.10.2017

Odnutowano cenę / wartość
48 400 PLN netto

31.10.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 238 km

31.10.2017

Pojazd poleasingowy

2016

08.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 250 - 500 PLN

Kraj Polska

2015

13.11.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2017-11-13

Kraj Polska

Stan drogomierza
83 731 km

08.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 750 - 1000 PLN

Kraj Polska

08.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
76 145 km

2012

20.11.2012

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2015-11-19

Kraj Polska

20.11.2012

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
16.11.2022 06:11:02	Raport autoDNA	83.26.XXX.XXX	Lublin, Poland

WYPOSAŻENIE

SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, AUTOMATYCZNA KONTROLA TEMPERATURY, DODATKOWA KONTROLA TEMPERATURY	CJ2	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER PRZÓD, BOKI I BOKI DACHU	AY0	KONTROLA ZAMKA TYŁ CMPT POKRYWA, KONTROLA ZDALNA, ELEKTRYCZNE ZWOLNIENIE	A90
LUSTERKO I/S PRZÓD VAN LH & RH, ZAŚLONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLENIE	DH6	ZDOBNICTWO B/S MLDG PONOWNE STOSOWANIE TYLKO NA TYLNYCH DRZWIACH	B9K	PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD
ZDOBNICTWO NADWOZIE, PRZEDNIE I TYLNE LAMPY, DYMIONE SOCZEWKI	T95	PRZEJAZD I OBSŁUGA AUTOMATYCZNO-ELEKTRONICZNIE KONTROLOWANE	FX3	OGRANICZENIE PASY BEZPIECZEŃSTWA NAPINACZ PRZÓD, WARIANT. 2	A69
OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE WINYLEM, ŚRODEK	AY9	KONTROLA LAMP PRZEDNICH SYSTEM AUTOMATYCZNY, POZIOMOWANIE	TR7	PRZEKŁADNIA AUTO 6 SPD, AISIN-WARNER, A6-F40, ELECTRONIC	M36
SYSTEM WYCIERACZEK SZYBA PRZEDNIA, PULSUJĄCE, NAWILŻENIE	CE1	REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	W1Y	SYSTEM GŁOŚNIKÓW PREMIUM PERFORMANCE ENHANCED AUDIO	UQA
ZESTAW NARZĘDZI DROGOWE, W RAZIE WYPADKU/AWARYJNE	V33	OGRANICZENIE PASY BEZPIECZEŃSTWA NAPINACZ PRZÓD	A70	REGULACJA FOTEL PASAŻERA MANUALNY, 2 STOPNIOWY	AG5
PRZEKŁADNIA/BIEGI NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (D7A)	D7A	UKŁAD KIEROWNICZY ZESPÓŁ NAPĘDOWY ZRÓŻNICOWANY	NV7	KONTROLA TRAKCJI AUTOMATYCZNA, ELEKTRONICZNA	K34
SPRYSKIWACZ LAMPY PRZEDNIE, WYSOKIE CIŚNIENIE	CE4	WSKAŹNIK OSTRZEŻENIE - PASY BEZPIECZEŃSTWA RH	UH1	PRZEŁĄCZNIK INFL RST I/P MDL MAN WYTŁUMIENIE	C99
WSKAZÓWKA CZUJNIKA ASYSTA PRZY PARKOWANIU	UD5	KOLUMNA STEROWNICZA TYP RUCHOMY TELESKOPOWY	N37	PRĘDKOŚCIOMIERZ ZAINSTALOWANY. KILOMETRY	U18
PAKIET LAMP WNĘTRZE ALUMINIUM UNION CITY	TSQ	POJEMNIK ELEKTRYCZNY, PRZEDNIA KONSOLA	KD4	REGULACJA INTELIGENTNY WYSOKI PROMIEŃ	TQ5
TOWAR TRANS AUTOMATYCZNE WYPOSAŻENIE	MM1	HAMULEC RĘCZNY OPEROWANY ELEKTRYCZNIE	J71	SYSTEM LAMP LAMPY DO JAZDY DZIENNEJ	T61
WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0	INSTRUKCJA POJAZDU ECE ORGANIZACJA	V83	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA SZYBA, TYŁ	DE8
PODŁOKIETNIK FOTEL TYLNY, SCHOWEK	DA1	NADWOZIE ZMIENNE REALNE TŁUMIENIE	F45	PAKIET LAMP WNĘTRZE, DOSTOSOWANE	TSF
KIEROWNICA SKÓRZANA, 3 RAMIENNA	N34	OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MAŁOWANA	DP6	FOTEL PRZÓD BKT, DOSTOSOWYWANE	A51
SYSTEM WENTYLACJI POPMA CIEPŁA	C59	KIESZEŃ PRZEDNI FOTEL TYŁ, RH	EA2	KIESZEŃ PRZEDNI FOTEL TYŁ, LH	EA1
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 433 MHZ	XL8	NADWOZIE SPORTOWE, OBNIŻONE	XJ2	ALTERNATOR/PRĄDNICA 150 AMP	KG4
POPIELNICZKA ZAPALNICZKA	DT4	LUSTERKO I/S R/V LT CZUŁE	DD8	KONSOLA W DACHU WNĘTRZE	DK6
NADWOZIE NAPĘD NA 4 KOŁA	F46	NAGRZEWNICA FOTEL PRZÓD	KA1	LAMPA PRZECIWIŚLONECZNA, TYŁ	T79
UCHWYT, SCHOWEK OKULARY	VK8	OBSZAR SPRZEDAŻY EUROPE	MAE	SYSTEM EMISJI EEC 09	NE9
IZOLATOR AKUMULATOR	VNF	ANTENA ZRÓŻNICOWANA	US3	KRAJ POLSKA	CR6
Opis --	USR	Opis --	URC	Opis --	A6B
Opis --	AEF	Opis --	UPH	Opis --	UJN
Opis --	4AB	Opis --	AER	Opis --	UDK
Opis --	UDC	Opis --	GNA	Opis --	VG2
Opis --	UCW	Opis --	VRG	Opis --	VRH

Opis --	VRK	Opis --	VRL	Opis --	VRM
Opis --	VRN	Opis --	VRR	Opis --	3CG
Opis --	WFF	Opis --	WGC	Opis --	2CP
Opis --	AJF	Opis --	ASV	Opis --	AKL
Opis --	MCR	Opis --	GWD	Opis --	J62
Opis --	G96	Opis --	FHO	Opis --	K3N
Opis --	FBE	Opis --	1AC	Opis --	KPA
Opis --	KRJ	Opis --	LBW	Opis --	EAF
Opis --	MDE	Opis --	TTW	Opis --	DWE
Opis --	P77	Opis --	Q02	Opis --	QKD
Opis --	T3U	Opis --	T4F	Opis --	AXJ
Opis --	AXG	Opis --	ATG	Opis --	GNE
Opis --	APG	Opis --	AKN	Opis --	01B

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

19.11.2022


Liczba zdjęć 8





11.02.2019


Liczba zdjęć 15





07.09.2018


Liczba zdjęć 6



08.06.2018

Liczba zdjęć 6





24.03.2018

Liczba zdjęć 2



01.02.2018

Liczba zdjęć 5



30.12.2017

Liczba zdjęć 5





23.11.2017

Liczba zdjęć 5



21.11.2017

Liczba zdjęć 5



31.10.2017

Liczba zdjęć 6





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

W0LGT5EF2D1031331

Opel Insignia

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.