

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-22 16:23:06 UTC +0100

Wersja językowa: PL

cba72b98-2c08ed56-5d9f0eb5-3bc50bf3-7c48c4aa



Renault Scénic III

VF1JZ0B0644021722

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

12

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2010

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-11-09

1 7 8 5 4 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 12

Historia cenowa




Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 8


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2


Wyposażenie

 Liczba wpisów 71

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 15

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
RENAULT**Pojemność silnika [cm3]**
1500**Wersja**
BW 15 105 E4**Moc silnika**
78KW (106HP)**Średnie spalanie [l/100km]**
6.42**Kod wyposażenia opcjonalnego**
EDI**Kod poziomu wyposażenia**
EA2**Model**
SCÉNIC III**Kraj producenta**
FRANCJA**Data produkcji**
2010**Kod skrzyni biegów**
TL4045**Numer seryjny skrzyni biegów**
S055525**Typ licznika**
KILOMETRES**Kod wykończenia wnętrza**
HARM01**Typ paliwa**
DIESEL**Kod koloru lakieru**
TEB66**Kod silnika**
K9K832**Skrzynia biegów**
6-SPEED MECHANICAL**Numer seryjny pojazdu**
D259140**Kod tapicerki**
VELOUR

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

06.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
184 034 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-09-06

Kraj **Polska**

02.09.2022

Odnotowano cenę / wartość
24 900 PLN brutto

02.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
184 022 km

22.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-04-21

Kraj **Polska**

14.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-13

Kraj **Polska**

23.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-24

Kraj **Polska**

2021

08.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-12-07

Kraj **Polska**

12.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-11-10

Kraj **Polska**

13.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-10-12

Kraj **Polska**

13.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-09-11

Kraj **Polska**

07.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-07-07**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
167 817 km

06.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-04**

Kraj **Polska**

2020

02.12.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Wartość drogomierza nieczytelna lub niekompletna

Kraj **Polska**

16.06.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
157 121 km

Kraj **Polska**

16.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-15**

Kraj **Polska**

2019

02.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

2018

08.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 909 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-11-08**

Kraj **Polska**

2017

07.11.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
97 288 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-11-07**

Kraj **Polska**

2016

07.11.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
84 482 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-11-07**

Kraj **Polska**

2015

07.11.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
72 145 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-11-07**

Kraj **Polska**

2013

04.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**

2010

09.11.2010

Pojazd zarejestrowany
 Homologowany fabrycznie
 Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
 Kraj Polska

09.11.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
09.03.2022 04:03:57	Raport autoDNA	46.204.XXX.XXX	Bytom, Poland

WYPOSAŻENIE

Storage compartment in luggage compartment (SRANCF-Without luggage compartment storage)

Hot countries climate restriction (Without hot countries climate restriction)

Light special vehicle order (SANCML - Without light special vehicle order)

Wiper start-up type (ALEVA - Automatic wiper and automatic headlighting)

Interior console storage compartment (CSRACL-Sliding storage console)

Luggage retaining device (SFIRBA - Without luggage retaining net)

Reinforced suspension shock absorber (SUSNOR-Normal suspension)

Rear headrest (ATARPH - Fully height adjustable rear headrest)

Special protection (SKTGRV-Without anti-gravel protection kit)

Daytime running lights (RUNLI - With daytime running lights)

Rain ford and river kit (Without rain ford and river kit)

Type of transmission/Number of gears (6-speed mechanical)

Rear electric window type (LVARIP-Anti-pinch one-touch)

Headlight adjustment on the instrument panel (RGSITM)

Ventilation flap (With rear seat footwell air vent)

Sport front seats (SSAVSP-Without sport front seat)

Footwell light (With front and rear footwell light)

Number of seats on third row (OP3RAN - Zero seats)

Passenger compartment thermal requirement (THABT4)

Tinted glass (VATLAR-Side and rear heat insulated)

Parking brake type (FPASS-Assisted control brake)

Roof rack / roof bars (SBARTO-Without roof bars)

Air conditioning type. (Normal air conditioning)

Steering wheel material (Leather steering wheel)

Anti-theft devices (PREALA-Alarm pre-equipment)

Fuel pre-filter (Without external pump filter)

Seat heating (SGSCHA - Seat without heating)

Proximity radar (RDAR01-Proximity radar 01)

Engine environment complement (SANFLT-No)

Door opening remote control type (SOP01C)

Discharge bulb (Without discharge bulbs)

Rear curtain (RIDO01-Rear curtain No 1)

Passenger compartment lighting (SPOTLC)

Chassis length (STDRD-Standard chassis)

Instrument panel display type (SAND58)

Subsidiary brand construction (SERIE)

Type of climate (Temperate climate)

Fog lamps (PROJAB-Front fog light)

Cruise control (RV-Cruise control)

Electromagnetic door locking (Yes)	Electronic stability program (Yes)	Tyre pressure detection (SDPRPN)
Motive energy equipment (SSADPC)	Additional designation (RENAULT)	Wheel rim type (15" wheel rims)
Single badge equipment (MONG01)	Paint code (see PR 101) (TEB66)	Type of fuel or energy (Diesel)
Special wheel features (RNBASE)	Additional Sport Pack (SSCPKS)	Tyre brand (Standard fitting)
Internal designation (SSAPEL)	Chassis type (Basic chassis)	Wheel disc protection (Yes)
Version conversion (SAN613)	Various functions (SSPTPR)	Type of roof (Normal roof)
Instrument panels (TBOR09)	Smoking accessories (Yes)	Documentary phase (PHAS1)
Audio visual (Video No 1)	Emissions standard (E04A)	Headlight washer (No)
Type of radio (RAD02)	Particle filter (No)	Vehicle type (JZ0B)
Wind deflector (No)	Driveability (4x2)	Engine level (MB)
Type (Standard)	Dust kit (No)	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

05.09.2022

Liczba zdjęć 15





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF1JZ0B0644021722

Renault Scénic III



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.