

# autoDNA

## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-04 13:52:17 UTC +0100

Wersja językowa: PL

923fde31-d86e19eb-e6de4de6-c87af6ee-bb5fdda7



### Renault Mégane IV

### VF1RFB00258160857

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-06-23

9 1 2 9 5 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa




Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 3


## Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3


## Wyposażenie

 Liczba wpisów 133

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0


## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
RENAULT**Kraj producenta**  
FRANCJA**Data produkcji**  
2017**Kod skrzyni biegów**  
TL4086**Kod tapicerki**  
VELOUR**Kod wykończenia wnętrza**  
HARM01**Model**  
MÉGANE IV**Kod koloru lakieru**  
TED69**Kod silnika**  
K9K656**Kod modelu**  
B9A3**Kod poziomu wyposażenia**  
EA2**Numer seryjny skrzyni biegów**  
S091988**Typ paliwa**  
DIESEL**Wersja**  
EA2 A3M6R**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY**Kod wyposażenia opcjonalnego**  
SAN913**Średnie spalanie [l/100km]**  
6.01**Numer seryjny pojazdu**  
E169753

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


## BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11


Odnotowano 0










 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 <b>Litwa</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano	 <b>Słowenia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano
 <b>Holandia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano	 <b>Kanada</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano
 <b>Słowacja</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano	 <b>Szwecja</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano
 <b>Norwegia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt Nie odnotowano	 <b>Kaynine</b> Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) Nie odnotowano
 <b>Baza int.</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe Nie odnotowano	

## HISTORIA POJAZDU

2022

17.09.2022

Odnotowano cenę / wartość  
 53 900 PLN brutto

08.09.2022

Odnotowano cenę / wartość  
 50 800 PLN brutto

08.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza
 

Stan drogomierza  
 114 473 km

01.08.2022

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2023-08-01**  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**113 066 km**

23.06.2022

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-22**  
Kraj **Polska**

## 2021

23.06.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-22**  
Kraj **Polska**

21.06.2021

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2022-06-21**  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**82 473 km**

## 2020

23.06.2020

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-22**  
Kraj **Polska**

## 2019

10.2019


### Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **250 - 500 PLN**

Rezultat



**USZKODZENIE NADWOZIA**



Strefa uszkodzenia  
- Lewa strona

10.2019

Kraj **Polska**

### Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia  
- Przód


Kraj **Polska**

10.2019

### Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia  
- Prawa strona  
- Prawy tył

Kraj **Polska**

23.06.2019

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-22**

Kraj **Polska**

2017

23.06.2017

### Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2020-06-22**

Kraj **Polska**

23.06.2017

### Pierwsza rejestracja pojazdu

# DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

## WYPOSAŻENIE

Reinforced suspension shock absorber (TRSEV1 - Severity 1 road type)	WITHOUT LIMITED EDITION EQUIPMENT DEFINITION SUPPLEMENT **OPTION**	Rain ford and river kit (With rain ford and river kit)
SEAT BELT FRONT REEL HEIGHT ADJUSTMENT **OPTION**	PASSENGER COMPARTMENT HEAT REQUIREMENT **OPTION**	WITHOUT TELEPHONE ACCESSORY RECHARGE **OPTION**
Air conditioning type. (Air conditioning No 2)	WITH PASSENGER AIRBAG DISCONNECTION **OPTION**	DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG **OPTION**
ONE-TOUCH ELEC FRONT WINDOW CONTROL **OPTION**	WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER **OPTION**	DOOR OPENING KEY SYSTEM 433 SOPC1C **OPTION**
ANALOGUE/DIGITAL INSTRUMENT PANEL **OPTION**	NO MOTORWAY PASS SPECIAL FEATURES **OPTION**	SUN VISOR + MIR WITHOUT LIGHTING **OPTION**
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION **OPTION**	WITHOUT AUTOMATIC PARKING BRAKE **OPTION**	WITHOUT OVERSPEED SOUND WARNING **OPTION**
WITHOUT ADDITIONAL ENGINE TYPE **OPTION**	ANTI-PINCH REAR WINDOW CONTROL **OPTION**	WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET **OPTION**
WITHOUT CD LOADER IN THE BOOT **OPTION**	SERVICE REDUCTION FUNCTION 2 **OPTION**	WITH HIGH LEVEL BRAKE LIGHT **OPTION**
DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1 **OPTION**	GEOGRAPHICAL COUNTRY POLAND **OPTION**	WITHOUT SAFETY DIST WARNING **OPTION**
SPECIAL VEHICLE ORDER SANS **OPTION**	WITHOUT ACCESS AERODYNAMIC **OPTION**	WITHOUT AUTO LIGHTS+WIPERS **OPTION**
WITH GEAR CHANGE INDICATOR **OPTION**	3-POINT CENT/RR SEAT BELT **OPTION**	NON-HEATED STEERING WHEEL **OPTION**
WITH IMPACT PROTECTION 03 **OPTION**	WITHOUT BLIND SPOT SENSOR **OPTION**	NIVEAU DE MOTORISATION A3 **OPTION**
WITHOUT ADP/VERSION SUPPL **OPTION**	STORAGE CONSOLE & ARMREST **OPTION**	NO ROAD MARKING DETECTOR **OPTION**
LAVE VITRE NON CHAUFFANT **OPTION**	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM **OPTION**	WITHOUT MULTI EXPERIENCE **OPTION**
WITHOUT HEADLIGHT WASHER **OPTION**	WITHOUT SPEED MANAGEMENT **OPTION**	ANTI-GRIT PROTECTION KIT **OPTION**
Type of climate (Temperate climate)	EMERGENCY SPARE WHEEL 01 **OPTION**	NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2 **OPTION**
WITHOUT CONN TELEMATICS **OPTION**	FRONT PLUS REAR SENSORS **OPTION**	RAIN FORD AND RIVER KIT **OPTION**
WITHOUT THERMOPL ENGINE **OPTION**	WITHOUT SMOKER'S ACCESS **OPTION**	WITHOUT HMD 1 FUNCTION **OPTION**
APPROVAL REGULATION 04 **OPTION**	FR SIDE+CURTAIN AIRBAG **OPTION**	EUROPE EQUIPMENT SUPPL **OPTION**
DEPOLL EURO6B OBD IUPR **OPTION**	LEATHER STEERING WHEEL **OPTION**	ESP HILL START ASSIST **OPTION**

WITHOUT SPEED CONTROL **OPTION**	DOCUMENTATION PHASE 1 **OPTION**	NON-HEATED WINDSCREEN **OPTION**
EMERGENCY BRAKE ASSIS **OPTION**	Wheel rim type (16" wheel rims)	RETROVISEUR JOUR/NUIT **OPTION**
WITHOUT START ASSIST **OPTION**	ACCESSORIES SOCKET 2 **OPTION**	6-SPEED MANU GEARBOX **OPTION**
CENTRAL DOOR LOCKING **OPTION**	SEAT WITHOUT HEATING **OPTION**	WITHOUT AIR PURIFIER **OPTION**
SEVERITY 1 ROAD TYPE **OPTION**	INTERIOR STYLING 01 **OPTION**	2 ROUES DIRECTRICES **OPTION**
WITH SIDE REPEATERS **OPTION**	TECHNICAL REG: RP00 **OPTION**	FRONT HEADRESTS 01 **OPTION**
FRONT SEAT TYPE 02 **OPTION**	DIFFERENT WHEEL 04 **OPTION**	RENAULT BRAND NAME **OPTION**
DEVICE IMMOBILISER **OPTION**	COMMERCIAL VERSION **OPTION**	WITHOUT FUNCT PROD **OPTION**
HEATED REAR SCREEN **OPTION**	TYPE OF GAS 1234YF **OPTION**	WITHOUT STRIPPING **OPTION**
WITHOUT ROOF BARS **OPTION**	TYRE PRESS DETECT **OPTION**	WITHOUT BLACK BOX **OPTION**
DIESEL SEP FILTER **OPTION**	CARD MODEL RANGE **OPTION**	MICRO-HYBRID SSG **OPTION**
SEAT WITH ISOFIX **OPTION**	STANDARD FITTING **OPTION**	WITHOUT FUNCTION **OPTION**
NO SAFETY DEVICE **OPTION**	4X2 TRANSMISSION **OPTION**	WITHOUT FUNCTION **OPTION**
WITHOUT FUNCTION **OPTION**	NO FIRST AID KIT **OPTION**	WITHOUT FUNCTION **OPTION**
NO BOOT STORAGE **OPTION**	LEFT-HAND DRIVE **OPTION**	PARTICLE FILTER **OPTION**
SANS EXTINCTEUR **OPTION**	DOOR MIRRORS 04 **OPTION**	Type of roof (Normal roof)
16 METAL WHEELS **OPTION**	CRUISE CONTROL **OPTION**	TINTED WINDOWS **OPTION**
BASIC CHASSIS **OPTION**	STANDARD TYRE **OPTION**	STANDARD ROOF **OPTION**
HALOGEN BULBS **OPTION**	GLACIER WHITE **OPTION**	AIR CONDT 02 **OPTION**
VELOUR CLOTH **OPTION**	WITHOUT MAPS **OPTION**	REAR SEAT 01 **OPTION**
WITHOUT AEBS **OPTION**	KILOMETRES **OPTION**	K9K ENGINE **OPTION**
XFB 5 DOOR **OPTION**	XFB FAMILY **OPTION**	TEMPERATE **OPTION**
RADIO 78A **OPTION**	FOG LIGHT **OPTION**	STANDARD **OPTION**
DUST KIT **OPTION**	DRAP 02 **OPTION**	DIESEL **OPTION**
Dust kit (Yes)		

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.




**autoDNA**

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF1RFB00258160857  
Renault Mégane IV



#### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.