

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-21 09:53:05 UTC +0200

Wersja językowa: PL

e5ef76c2-0160e4fc-9b9f09d7-fc448cf2-36efc417

**Ford Focus****WF0KXXGCBKBC33008**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

12

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-06-30

1 7 9 2 3 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 121

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 1

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent FORD	Model FOCUS	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1600	Kraj producenta STANY ZJEDNOCZONE
Rok modelowy 2011	Kolor lakieru INK BLUE METALIK	Wersja SERIA 32
Data produkcji 2011	Silnik 1.6L DURATORQ DI TC	Norma emisji spalin EMISJA ETAPU V
Moc silnika 70KW (95HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów B6
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów 6-BIEG.PRZEKL.MECHAN.	Napęd FWD
Średnie spalanie [l/100km] 6.24	Wykończenie wnętrza RACK/GECKO / CZARNY CHARCOAL	

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

05.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
105 899 km

05.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

09.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
104 812 km

09.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-08**

Kraj **Polska**

25.01.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **gdański, pomorskie**

Kraj **Polska**

2021

09.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-08**

Kraj **Polska**

09.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-04-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
92 497 km

07.04.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
92 001 km

Kraj **Polska**

2020

09.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-12-08

Kraj **Polska**

08.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
84 993 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-04-08

Kraj **Polska**

2019

09.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-12-08

Kraj **Polska**

10.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
71 390 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-04-10

Kraj **Polska**

2018

04.06.2018

Odnotowano cenę / wartość

32 000 PLN brutto

04.06.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
68 500 km

13.04.2018

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**

11.04.2018

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
68 418 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2019-04-11**Kraj **Polska**

2011

30.06.2011

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.

Bez siatki działowej przest. багаж.

Osl.przeciwsł.pasaz.wynyl.z luster.

Oslon.p/słon.kierow.wynyl z luster.

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci

Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.

Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach

Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.

Opona koł.zapas. Mini o ogranz.zast.

B. podpory ledzw siedzenia kierowcy

Moduł aktywowany głosem - Francuski

Z elem. sterow. radia na kierownicy

Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza

B. podpory ledzw siedzenia pasażera

Tempomat i regulow.ogranicz.predk.

Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym

Z mechanicznym hamulcem postojowym

Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.

Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.

Bez zestawu do wykończenia wnętrza

Bez drugiego klucza. zapł.zdal.otw.

Bez funk. oceny czujności kierowcy

Z aluminiowymi ramkami reflektorów

Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.

Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black

Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal

Bez systemu kontroli martwego pola

Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu

Ze standardową przyciemnianą szybą

Z dwuczesci poduszka siedzenia tyl

Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji	Bez układu automatyczn. Parkowania	Kurtyna powietrzna - prawa strona
Klasa obciąż.przedniej sprężyny-K	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Z tabl. rozd. z centrum komunik.
Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie	Bez globalnego/automat. zamykania	ICE-audio sred.wers.(1C) z łączn.
Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)	Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.	Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez osłony progu przednich drzwi	Pakiet wyposażenia systemu ICE 3	Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z poziomow. reflektorów z przodu	Bez regulacji ustaw. reflektorów	Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Less Mass Customization Package
Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	Bez reg. temp. siedz. pasażera
Hub mediów do akcesoriów 1XUSB	Bez reg. temp. siedz. kierowcy	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
4-ramienna kierownica skórzana	Standardowe siedzenie przednie	Bez reflektorów automatycznych
Klasa obciąż.tylnej sprężyny-P	Koła 6.5 x 16" ze styl. stali	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Z oporn.nast. w zest.wskażn.	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.	Bez układu mycia reflektorów
Bez Światła Do Jady Diennej	Z jasna ramka sw.przeciwmg.	Z zaluzjami chłodnicy Kysor
Z Zawieszeniem Standardowym	Koło zapasowe mini stalowe	Z konwencjonalną podsufitką
Z reflektorami halogenowymi	Z środk. zagłówkiem z tyłu	Bez zestawu do napraw opon
Przed. maty podł. z weluru	Bez wtyczki zasilania Tył	Bez przed. pom. przy park.
Z wyświetlaczem kontrolnym	Tyln. maty podł. z weluru	Bez Systemu Nawigacyjnego
Pojedyncza rura wydechowa	Bez zestawu do stylizacji	Nieblokujące nakrętki kół
Bez osłon krawędzi drzwi	Air Curtain Restraint LH	Światła tylne - wersja 1
Z wykładziną przedziału	Z tylnymi ham. tarczow.	Bez wył. pod. pow. pas.
Bez przednich chlapaczy	Interf.tel.BT/VC + USB	Poziom marketingowy 1
Bez mod.bramki mediów	Bez sprzęgu przyczepty	Bez tylnych chlapaczy
Z wyściel. tabl. roz.	Bez relingu dachowego	Z częst.pracy przerw
Kolpak kola - Styl B2	Z mini-konsolą górną	Z Centralnym Zamkiem
215/55 R16 93H Tyres	Bez danych nawigacji	Z ogólnym schowkiem
Z zest. dla palacza	Bez wyposażenia RSO	Z tylnym spoilerem
Z komput. pokład.	Z dod. nagrzewn.	Bez Szyberdachu
Bez Autoalarmu	Z małą konsolą	Z 6 głośnikami
Z IVD/TCS/ABS	Bez znaczka	Bez kamery
(-) SVP		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

04.06.2018

Liczba zdjęć 1



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WF0KXXGCBKBC33008

Ford Focus



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.