



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-22 22:02:59 UTC +0200

Wersja językowa: PL

5d978fdb-fa8e00bf-9194bc01-06bd3485-9e4b3d96



Opel Corsa
W0LOSDL08E6004448

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-09-27

1 5 1 2 4 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 35

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 54

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model CORSA	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1229	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2014	Seria D	Data produkcji 2013
Kod silnika A12XER	Silnik 1.2	Typ silnika INDIRECT INJECTION
Norma emisji spalin EURO 5A	Moc silnika 61÷63KW (83÷86HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Kod skrzyni biegów ML5	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów TRANSMISSION MAN 5 SPD, OPEL, R65.025, 3.727 1ST, 1.96 2ND, 1.323 3RD, 0.946 4TH, 0.761 5TH, F13 (WR)
Generacja IV	Segment AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA	Numer seryjny pojazdu 004448
Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16	Liczba biegów 5
Liczba drzwi 3	Ogumienie 185/70 R14 88T	Kod tapicerki XXWE
Pojemność akumulatora [Ah] 50	Średnica cylindra [mm] 73.40	Średnie spalanie [l/100km] 7.04
Fabryka ANTWERP AND EISENACH	Skok tłoka [mm] 72.60	Typ licznika KMH
Rynek przeznaczenia POLSKA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY	

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2021

11.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-10**Kraj **Polska**

21.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
219 269 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-09-21

Kraj **Polska**

2020

11.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-12-10

Kraj **Polska**

25.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
215 486 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-09-25

Kraj **Polska**

2019

11.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-12-10

Kraj **Polska**

18.09.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
211 687 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-09-18

Kraj **Polska**

2018

18.09.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
206 620 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-09-18

Kraj **Polska**

2015

11.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
100 084 km

11.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył

09.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

2013

27.09.2013

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2016-09-26**

Kraj **Polska**

27.09.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZEDNIE TARCZE, TYLNE BĘBNY, POKRYTE ŻELAZEM, ANTYZACISKOWE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA	JM4	PRZEKŁADNIA MAN 5 SPD, OPEL, R65.025, 3.727 1ST, 1.96 2ND, 1.323 3RD, 0.946 4TH, 0.761 5TH, F13 (WR)	ML5	WSPÓŁCZYNNIK/WSKAŹNIK ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU/SKRZYŃNIA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM	FV7
LUSTERKA O/S LH & RH,ZDALNA REGULACJA, ELEKTRYCZNE, CONVEX, DODATKOWE WFOV	D77	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER, PRZÓD I BOKI	AK5	PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD
REGULACJA FOTEL PRZEDNI MANUALNY, 4 STOPNIOWY, KIEROWCA	AH3	REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	W1Y	RADIO AM/FM STEREO, SEEK, CD, ETR, FADER, MP3, GM-LAN	UZU
SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, KONTROLKI MANUALNE	C60	PANEL (OPEL) POKRYCIE WNĘTRZA TRIM, INNER, ELBA	T9M	TAPICERKA - PROJEKT WNĘTRZA TKANINA, PUNCH/ELBA	GDI
WYŚWIETLACZ CZAS, DATA, TEMERATURA NA ZEWNĄTRZ	UF8	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI DK CHARCOAL (OPEL)	18Y	OPONY WSZYSTKIE 185/70R14-88T BL R/ST TL HWY	QBO
TABLICA ROZDZIELCZA WYPOSAŻENIE, MATT CHROME	VU2	DODATKI KOŁA, CZTERO - OTWOROWE MONTOWANIE	G61	KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ DK CHARCOAL (OPEL)	18X
ZDOBNICTWO LAMPY PRZEDNIE, CIEMNA OBUDOWA	T9P	OPONY I KOŁA ZAPASOWA, PEŁEN ROZMIAR STAL	QQ5	IDENTYFIKACJA PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY	Z1F
TAPICERKA WNĘTRZA DK CHARCOAL (I) (96)	18I	KONTROLA ZAMKA, WEJŚCIE ZDALNE WEJŚCIE	AU0	DESKA ROZDZIELCZA KOLOR INST, CZARNA	B76
KOŁA 14 X 5.5, STEEL, 18 ROUND HOLES	PA8	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0	INSTRUKCJA POJAZDU ECE ORGANIZACJA	V83
SZYBA ELEKTRYCZNA, PRZEDNIE DRZWI	A32	TOWAR TRANS MANUALNE WYPOSAŻENIE	MM3	KOLUMNA STEROWNICZA TYP RUCHOMY	N33
JACK MECHANICZNY, RUCHOMA ODNOGA	VM9	OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MALOWANA	DP6	FOTEL PRZÓD, REGULACJA OPARCIA	AQ6
LOKALNE GENERAL MOTORS EUROPA	OHI	CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 433 MHZ	XL8	WYPOSAŻENIE RADIA ZŁĄCZE AUX	TTX
WYPOSAŻENIE SKŁADANY KLUCZYK	ECA	ALTERNATOR/PRĄDNICA 120 AMP	K09	SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6, CUSTOM	UW6
DODATKOWE OPCJE EUROPA	VD1	KIEROWNICA 3 RAMIENNA	N45	SYSTEM EMISJI EEC 09	NE9
AKUMULATOR 50 AH	TN9	KRAJ POLSKA	CR6	Opis --	AXU
Opis --	TRP	Opis --	VG2	Opis --	VRM
Opis --	VRN	Opis --	GEK	Opis --	W2N
Opis --	WGA	Opis --	HHA	Opis --	LDC

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


W0L0SDL08E6004448

Opel Corsa



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.