

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-23 19:09:04 UTC +0100

Wersja językowa: PL

48a571a8-582d4472-caa5bfc8-09573b42-ed752d34



Ford Fiesta
WFOCXXGAKCES68732

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-03-31

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 183

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 17

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2014**Data produkcji**
2014**Moc silnika**
74KW (100HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
7.54**Model**
FIESTA**Pojemność silnika [cm3]**
1000**Kolor lakieru**
PANTHER BLACK METALIK**Silnik**
1.0L ECOBOOST**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
5-BIEGOWA RĘCZNA**Wykończenie wnętrza**
MATCH POINT/VIEW CZARNY
CHARCOAL**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 30**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Kod skrzyni biegów**
B5/IB5**Napęd**
FWD

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**28.11.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-11-27**Kraj **Polska**

07.11.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
52 813 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-11-07**Kraj **Polska**

30.10.2022

Zgłoszono uszkodzenie

30.10.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
52 752 km

09.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



TYLNA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Tył
- Prawy tył

2021

30.11.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
48 122 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-11-30**Kraj **Polska**

28.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-27**Kraj **Polska**

2020

28.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-27**

Kraj **Polska**

26.11.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-11-26**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
38 252 km

05.08.2020

Odnotowano cenę / wartość

24 400 PLN brutto

05.08.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
34 000 km

2019

28.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-27**

Kraj **Polska**

26.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-26**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
35 578 km

2018

28.11.2018

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

26.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-11-26**

Stan drogomierza
31 347 km

Kraj **Polska**

2016

09.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota $\leq$ 250 EUR

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Kraj **Francja**

09.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
23 991 km

2014

06.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota $\leq$ 250 EUR

Przyczyna



KOLIZJA

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kraj **Francja**



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

06.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
2 404 km

31.03.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Reflektory nieskręcające na zakrętach	Z konwencjonalnym ster. reflektorów	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.	Material oparcia siedzenia-dywanowy	B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.	Klamka zewnątrz. w kolorze nadwozia	Gałka dźw.zmian.bieg.-Skóra/Alumin.
Miękka osłona dźwigni zmiany biegów	Pilot zd.ot.drzwi-klucz.ruch./stały	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia
Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.	Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent	Pas k&prz.pas.1&2 rz/p.och.kol.kier
Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Lusterko w osł. kier./klapka/kiesz.	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach	Z profil.uchw.dz.ham.recz.z tw.szt.	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości	Bez połączenia interfejsu Bluetooth	Z zestawem do elektron. użytkow. 11
4 głośn. z przodu / 2 głośn. z tyłu	Z elem. sterow. radia na kierownicy	Z reflektor.o odblys.o zloz.konstr.
Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych	Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Ze wstawk.z tkaniny płata wyk.drzwi
Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.	Z zamont.na stałe tyln.okien.boczn.	Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Bez wielofun.pak.do celów marketin.	Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.	Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż
Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)	Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji	Ze standardową przyciemnianą szybą
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.
Z paskami mocow. trójkąta ostrzeg.	Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.	Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal	Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black	Schówek w konsoli srod.wers.podst.
Bez zewnętrzn. pakietu zdobniczego	Z mechanicznym hamulcem postojowym	Bez globalnego/automat. zamykania
Z ręcznie regul./przesuw. kolumną	Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza	Bez regulatora silnika mile/godz.
Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach	Kurtyna powietrzna - prawa strona	Ze standard. bieżn. opony - przód
Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.	Bez reg.mocow. przed. pasów bezp.	Bez schowka pasażera o reg. temp.
Bez gniazda zasilania w bagażniku	Z nieruch.poduszką tylnego siedz.	SunVisor-Pass/Mir/Flap/Tic Pocket

Bez pokrywy przestrzeni bagażowej	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.	Bez tylnego wewn. uchwytu pomocn.
Z opóźniaczem wyl. oswietl.wewn.	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Bez modułów uruchamianych głosem
Bez tyln.czujnika odl.przy park.	V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.	Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z Lampką W Przedziale Ładunkowym	Bez przedłużenia rury wydechowej	Bez Układu Sterowania Prędkością
Bez osłony progu przednich drzwi	Z nielakier. zaciskami hamulcow.	Z kołem poliuretanowym (twardym)
Z poziomow. reflektorów z przodu	Z prz.ham.tarcz./tyln.bebnowymi	Wyprodukowany w zakładzie Niehl
Z kieszenia na oparciu kierowcy	With Standard Tyre Tread - Rear	Układ hamulcowy - regeneracyjny
Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą	Bez termometru temp. zewnetrz.	Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	Bez reg. temp. siedz. pasażera	Analog. zest. wsk. wyp. bogate
Z pełna podsufitka profilowana	Standardowe siedzenie przednie	Elektr. syg. dżw. o poj. tonie
Z tylną górną lampką dodatkową	Standardowa konstrukcja pedału	Bez przedłuż. przedn. zderzaka
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Hub mediów do akcesoriów 1XUSB	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Z poduszka powietrzna kierowcy	Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Paliwo o liczbie oktanowej 95
Bez przednich mat podlogowych	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas	Rozrusznik - układ stop/start
Z oświetleniem schowka pas.	Z Zawieszeniem Standardowym	Bez podgrzewanej kierownicy
Bez tylnych mat podlogowych	ze stalowym kołem zapasowym	3.58/1.92/1.20/.87/.68/3.61
Funk.pomocy w sytuacj.awar.	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka	Bez zewn. listew ramy drzwi
Ze składanym siedz.2.rzedu	Less Rear Window Protector	Z Dodatkowym Światłem Stop
Bez zestawu do napraw opon	Bez przed. pom. przy park.	Podz. dla kół z fel. stal.
Światła tylne - LED z tyłu	Z Nagrzewnicą Recykulac.	Ze stylizowanym kołpakiem
Bez tyln. środk. zagłówka	Z poł. tyln. wyc./sprysk.	Nieblokujące nakrętki kół
Bez Systemu Nawigacyjnego	Z Immobilizerem Integral	ICE-audio nisk.wers.(0C)
Opony każdego producenta	Bez zewn. nakładki progu	Taśma mocująca apteczkę
Kurtyna powietrzna lewa	With Body Coloured Roof	Dla strefy umiarkowanej
Bez zestawu dla palaczy	Bez zestawu chłodzącego	Bez przednich chlapaczy
Z wykładziną przedziału	Bez lampek u dołu drzwi	Less Rear Seat Ash Tray
Bez pakietu wyp. specj.	Zimny start - 25 st. C	Z Prętem Stabilizatora
Belka tylnego zderzaka	Bez pakietu z lakierem	Z tylną półką na bagaż
Bez aplik./naklej. SVO	Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS	Akumulator standardowy
Z gniazdkiem prądowym	Na Paliwo Bezołowiowe	Bez tylnych chlapaczy

Bez sprzęgu przyczepty

Felga stalowa 6J x 15

Z wyt. pod. pow. pas.

Z Centralnym Zamkiem

Bez świateł progowyc

Bez przebudowy dachu

Bez danych nawigacji

Bez przegrody pełnej

Z prędkościom. km/h

Bez podpory ładunku

Bez Pamięci Podróży

Opony 195/50HR x 15

Z lampką w zagłówku

Z mocowaniem Isofix

Z mod.bramki mediów

Bez wyposażenia RSO

Z tylnym spoilerem

Bez pokryw piast

Z dod. nagrzewn.

Z Filtr Pyłkowy

Bez zapalniczki

Bez Autoalarmu

Z gniazdem A/V

Znaczek ECO

Bez kamery

Bez SIP

My Key

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

30.10.2022

Liczba zdjęć 8





05.08.2020

Liczba zdjęć 9





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF0CXXGAKCES68732

Ford Fiesta

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.