

# autoDNA

## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-30 08:21:32 UTC +0100

Wersja językowa: PL

39b8c129-a85dca0d-560ef25a-e1fef55c-3daf3e34



### Ford Transit / Tourneo Courier WF0WXXTACWGS83046

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

5

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-08-07

1 0 9 4 2 1 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

### Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

### Akcje serwisowe



Nie odnotowano

### Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

### Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

### Historia cenowa




Liczba wpisów 4

### Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 7


## Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

## Wyposażenie

 Liczba wpisów 176

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 30

## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
FORD**Typ paliwa**  
DIESEL**Rok modelowy**  
2016**Data produkcji**  
2016**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**  
5-BIEGOWA RĘCZNA**Wykończenie wnętrza**  
BABYLON/LIGHT CHARCOAL BLACK**Model**  
TRANSIT / TOURNEO COURIER**Pojemność silnika [cm3]**  
1500**Kolor lakieru**  
MOONDUST SILVER (METALLIC)**Silnik**  
1.5L SOHC DI TC DIESEL DV5FD A**Kod skrzyni biegów**  
B5/IB5**Napęd**  
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**  
6.48**Rodzaj nadwozia**  
VAN**Kraj producenta**  
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**  
SERIA 92**Norma emisji spalin**  
EMISJA WG NORMY EURO 6**Typ skrzyni biegów**  
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**  
POLSKA

## AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano


# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0


 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Litwa**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano


 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

 Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

 Nie odnotowano

## HISTORIA POJAZDU

2022

20.12.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-12-20**

Stan drogomierza  
**148 374 km**

Kraj **Polska****16.12.2022**

Odnotowano cenę / wartość

31 000 PLN brutto

**07.10.2022**

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza  
**146 696 km**Kraj **Polska****07.08.2022**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-06**Kraj **Polska**

## 2021

**19.08.2021**

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **cieszyński, śląskie**Kraj **Polska****11.08.2021**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**131 031 km**Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-08-07**Kraj **Polska****07.08.2021**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-06**Kraj **Polska****27.01.2021**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**130 000 km**

## 2020

**28.12.2020**

Odnotowano cenę / wartość

13 900 PLN brutto

26.11.2020

Odnotowano cenę / wartość

15 500 PLN brutto

26.10.2020

Odnotowano cenę / wartość

17 900 PLN brutto

26.10.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
130 000 km

08.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 30000 - 50000 PLN

Kraj Polska

08.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
130 945 km

07.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-08-06

Kraj Polska

28.01.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza  
113 956 km

## 2019

07.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-08-06

Kraj Polska

## 2017

10.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 15000 - 20000 PLN

Kraj Polska

07.08.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie  
 Katalizator  
 Termin badania technicznego 2020-08-06  
 Kraj Polska

07.08.2017

Zakończenie rejestracji czasowej na wniosek

Kraj Polska

07.08.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

| Data i czas | Rodzaj usługi | IP | Lokalizacja |
|-------------|---------------|----|-------------|
| --          | --            | -- | --          |

## WYPOSAŻENIE

- Zaślepki zderzaka w kolorze własnym
- Wykł. podł. - z częśc. wkł. gumowym
- Mięk.podłok.z tkan.wers.pods.wypos.
- Bez bocznej pod.pow.- str. pasażera
- Bez uchyl./przesuw. siedzenia kier.
- Przyp.o zapi.pasa-kier/EU lamp&dźw.
- Z dobraną kolor. klamką zewn. drzwi
- Osl.przeciwsł.-poj.str.kier.z pask.
- Bez wielofun.pak.do celów marketin.
- Z Tylnymi Drzwiami Ład.Na Zawiasach
- Z wylac tylne lewe lamp oswie dodat
- Z mechanicznym hamulcem postojowym
- Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy
- Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
- Bez siatki działowej przest. багаж.
- Szuflada-schówek pod siedz.pasażera
- Bez kurtyny powietrznej z praw.str.
- z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
- Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci
- Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.
- Pojed.drzwi przesuw.pr.str.-krótkie
- Bez znaczków na drzwi tyłu nadwozia
- Bez tyln. bocz./tyln. bezp. szyby
- Ze standardową przyciemnianą szybą
- Bez osł. prow.bocz.drzwi ład.-górn.
- Prawa osłona przecslon.bez lusterka
- Bez aktyw. przestł. kraty wlotu pow.
- Standard.przedn.szyba-szkło zielone
- Zderz.przedni z tworzywa sztucznego
- Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln.
- Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
- Z konwencjonalnym ster. reflektorów
- Z elem. sterow. radia na kierownicy
- Z zestawem do elektron. użytkow. 14
- Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.
- Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw

|                                    |                                    |                                     |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Z oświetleniem schowka podrecznego | Napinacze pasów bezp. kier./pasaż. | Bez pod.powiet.ochrony kolan kier.  |
| Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A | Bez elektronicz.ogranicz.prędkości | Bez oddziel. wody w filtrze paliwa  |
| Z możliw. stosow. oleju napędowego | Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn. | Ze standardowa kratka wlotu powiet. |
| Ze standard. bieżn. opony - przód  | Bez regulatora silnika mile/godz.  | Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach   |
| Wewn.uchwyt pomocn.w kabinie-mały  | Zderzak tylny - w kolorze własnym  | Ze skórz galka dźwigni zm. biegów   |
| Z ręcznie regul./przesuw. kolumną  | Bez tylnego wewn. uchwytu pomocn.  | Z podłokietnikami fotela kierowcy   |
| Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza  | Z kołem kierownicy wykoncz. skóra  | Bez wyświetlacza wielofunkcyjnego   |
| Bez Poduszki Powietrznej Pasażera  | Z Lampką W Przedziale Ładunkowym   | V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.    |
| Z poziomow. reflektorów z przodu   | Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka   | Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.    |
| Z lust. zewn. w kolorze nadwozia   | Bez zintegrow. panelu sterowania   | Bez tyln.czujnika odl.przy park.    |
| Bez Układu Sterowania Prędkością   | Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą    | Bez tacki/stolika-siedz.przedn.     |
| Market Road Condition - General    | Z prz.ham.tarcz./tyln.bebnowymi    | Z jasnymi klamkami wewnętrznymi     |
| Z lampką do czytania w zagłówku    | Układ hamulcowy - regeneracyjny    | Wlew paliwa bez korka bez zamka     |
| Elektr. syg. dźw. o poj. tonie     | Analog. zest. wsk. wyp. bogate     | Ze wspomag. awaryjnym hamulców      |
| Standardowe siedzenie przednie     | Ze Światłami Do Jazdy Diennej      | Z poduszka powietrzna kierowcy      |
| Standardowy elektr. rozrusznik     | Bez program. przełącz.opcji #3     | Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej      |
| Bez reg. temp. siedz. kierowcy     | Podw. luster. Retrac lakierow.     | Ze standardową konsolą dachową      |
| Bez składanych tylnych siedzeń     | Z wąskimi kształtkami nadwozia     | Z osłona podl.przestrz.ładunk.      |
| Bez reg. temp. siedz. pasażera     | Z przegrodą połówkową -stalową     | Less Seat Back Stowage-Driver       |
| Bez przednich mat podlogowych      | Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix      | Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas       |
| Sys. audio ultra niski+USB+BT      | Bez tylnego .II rzędu siedzen      | Lakier nadwozia - jednobarwny       |
| Gniazdo zasilania w bagażniku      | Pakiet uaktualnien funkcji 3       | Bez Nagrzewnicy Pomocniczej         |
| Wewn. haki do mocow. ładun.        | With Rear Door Scuff Plates        | Bez tylnych mat podlogowych         |
| 3.58/1.92/1.20/.87/.68/3.61        | Bez Ogrzewanej Szyby Tyłnej        | Bez zabezpieczenia podwozia         |
| ze stalowym kołem zapasowym        | Z 2-kierunkowa reg.zagłówka        | Bez lew.okna bocz n III rz.         |
| Less Rear Window Protector         | Bez anteny szerokopasmowej         | Bez przyp.o zap.pasa bezp.          |
| Bez przed. pom. przy park.         | Bez zestawu do napraw opon         | Bez tylnej półki bagażowej          |
| Z Dodatkowym Światłem Stop         | Bez tyln. środk. zagłówka          | Bez pasów tylnych siedzeń           |
| Bez pr.okna bocz n III rz.         | Z ryglów. pokrywa schowka          | Z pełna konsola podlogowa           |
| Bez lew.okna bocz n II rz.         | Z Nagrzewnicą Recykulac.           | Nieblokujące nakrętki kół           |

|                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Z dodatkową jednostką USB | Podsufitka z oświetleniem | Bez pr.okna boczn II rz. |
| Z tylna osłona maskująca  | Z reflektorami poziomu 1  | Bez zewn. nakładki progu |
| Z Immobilizerem Integral  | Less Under Floor Stowage  | Opony każdego producenta |
| Bez przednich chlapaczy   | Bez zestawu dla palaczy   | Bez wył. pod. pow. pas.  |
| Bez kurtyny powietrznej   | Bez Podgrzewacza Paliwa   | Interf.tel.BT/VC + USB   |
| Z jasnymi reflektorami    | Zimny start - 25 st. C    | Less Fuel Economy Pack   |
| Bez aplik./naklej. SVO    | Emisja wg normy Euro 6    | Akumulator standardowy   |
| Bez lusterka wstecz.      | Bez relingu dachowego     | Bez tylnych chlapaczy    |
| Z gniazdkiem prądowym     | Z autom. reflektorami     | Poziom marketingowy 1    |
| Felga stalowa 6J x 15     | Bez mod.bramki mediów     | Z Centralnym Zamkiem     |
| Bez danych nawigacji      | Częściowo zmontowane      | Opony 195/60 HR x 15     |
| Bez tylnego zaglówka      | Z pełnymi kołpakami       | Z prędkościom. km/h      |
| Z Dwoma Głośnikami        | Z komput. pokład.         | Bez gniazdka A/V         |
| Pojazd kompletny          | Bez pokryw piast          | Pakiet siedzeń 9         |
| Z Obrotomierzem           | Z Filtr Pyłkowy           | Bez Autoalarmu           |
| Z IVD/TCS/ABS             | Wheel Pack 3              | Bez kamery               |
| Less Decal                | (-) SVP                   |                          |



# ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

27.01.2021

Liczba zdjęć 15





26.10.2020

Liczba zdjęć 15





### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


**autoDNA**

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

WF0WXXTACWGS83046

Ford Transit / Tourneo  
Courier**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.