



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-19 10:53:25 UTC +0200

Wersja językowa: PL

d5126a46-667b36d5-e55d78cb-a9a2f817-5c2a0d90



Toyota Yaris
VNKKL0D350A233765

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-05-04

1 2 6 4 5 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 34

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 139

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent TOYOTA	Model YARIS	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 998	Kraj producenta JAPONIA
Rok modelowy 2016	Kod koloru lakieru 3PO	Próbka koloru lakieru 
Kod koloru wnętrza FU25	Seria XP130	Data produkcji 2016
Kod silnika 1KRFE	Silnik 1.0	Norma emisji spalin EURO 6
Typ silnika INDIRECT INJECTION	Moc silnika 49÷52KW (66÷71HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT	Napęd FWD
Kod modelu KSP130	Fabryka ONNAING-VALENCIENNES	Rynek przeznaczenia EUROPA
Typ układu rozrządu DOHC	Generacja III	Segment AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA
Liczba cylindrów 3	Liczba zaworów 12	Liczba biegów 5
Kraj wytworzenia FRANCJA	Liczba drzwi 5	Ogumienie 175/65 R15
Średnie spalanie [l/100km] 6.18	Poprawność VIN Prawidłowy	

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023

15.03.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
47 291 km

15.03.2023

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

02.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
47 291 km

02.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

2022

04.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-03**

Kraj **Polska**

28.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-28**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
40 665 km

2021

04.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-03**

Kraj **Polska**

2020

04.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-03**

Kraj **Polska**

04.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-04**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
25 748 km

2018

02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
5 478 km

02.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **15000 - 20000 PLN**

Kraj **Polska**

2017

04.05.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2020-05-03**

Kraj **Polska**

04.05.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Lower back and back door garnish: Body colour w/wireless key	Airbag passenger seat on/off switch: With (passenger seat)	Paint protection wax/film: With - horizontal surface only
Rear window wiper: With (intermittent+washer linked)	Parking brake: Center lever pvc with plating button	Heater control panel: Manual (normal) + satin chr.
Child restraint system: Tether bkt:2/low anc: seat	Package tray trim & tonneau cover: Package tray	Rear console box: W/ painted ornament w/storage
Radiator lower grille: Std w/o paint (w/chrome)	Daytime running light system: With (bulb type)	Wireless door lock: With (ab:hz) transmitter*1
Outside rear view mirror: Door elec, coloured	Tire & disc wheel 2: Other spec (010) is used	Tire & disc wheel: 175/65r15 5j steel (black)
Back door outside handle: With electric type	Seat belt warning: With (d&p/rr lamp&buzzer)	Air conditioner compr: 5tse10 6step 110mm
Door trim ornament: Fr: pvc, rr: injected	Exhaust emission control: Euro 6 with obd	Door scuff plate: With (only inner panel)
Side turn signal lamp: With (side mirror)	Multi info display: With (at combi meter)	Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)
Key plate: Master 2 (w/im-m) jkk:mech eu	Price adjust for speed warning: Without	Power windows: With fr only (d:auto up)
Intermittent wiper: Intermittent & mist	Shift lever & knob: Floor (5mt) leather	Instrument panel: Soft pvc (ornament)
Suspension: Fr: strut, rr: twist berm	Tyre inflation pressure warning: With	Starting system: Rotary (mechanical)
Inside rear view mirror: Day & night	Light control system: Follow me home	Coat hook: 1 included in assist grip
Steering column: E-tilt & telescopic	Speedometer: Analog km/h w/ tach mid	Rear seat: 6:4 w/o rec fixed cushion
Illuminated entry system: Room lamp	Light remind warning: With (buzzer)	Wheel cap: Full cap 15 inch type b
Trunk & deck carpet & mat: Without	Optional color (783 aqua): Without	Stabilizer: Fr:europe, rr:w/o (ff)
Cigarette lighter: Accesory socket	Emv and navigation system: Without	Regulation compliancy: Wvta label
Front prsnl lamp: With (auto-off)	Headlamp levelling: With (manual)	Side protection moulding: Without
Special utility package: Without	Power steering: Sport ratio (56)	Pricing special spec 10: Without
Seat material: Fabric f mid my16	Pricing special spec 11: Without	Pricing special spec 12: Without
Rear combination lamp: Bulb type	Accelerator pedal: Electric type	Pricing special spec 4: Without
Dust protection device: Without	Pricing special spec 9: Without	Pricing special spec 8: Without
Pricing special spec 7: Without	Pricing special spec 5: Without	Pricing special spec 2: Without

Pricing special spec 1: Without	Black out: Center pillar (tape)	Air spats: Front, center & rear
Washer fluid: Ethanol min. fill	Steering wheel switches: Audio	Audio: Entry audio w/o b.t 6sp
Anti-theft system: Immobilizer	Audio (overseas mkt): Without	Front air conditioner: Manual
Sun roof & moon roof: Without	Door outside handle: Coloured	Cup holder: With (fr:2, rr1)
Destination package: Without	Emergency brake lights: With	Power door lock: Driver only
Front seat adjuster: D only	Rough road package: Without	Register: Type a with deco
Rear window defogger: With	Cold area package: A rank	Rear seat belt: 3p elr *3
High mount stop lamp: Led	Door inside handle: Paint	Door belt moulding: Black
Seat back pocket: Without	Front headrests: Separate	Headlamps: 2 beam halogen
Sun visor: D+p with cover	Package option 1: Without	Pre-crash system: Without
I/p center cluster: With	Mike & mike amp: Without	Roof head lining: Normal
Rear wheel brake: D203lt	Front fog lamps: Without	Rear mud guards: Without
Rear headrests: 3 pieces	Srs airbag: D+p+side(fr)	Spare tyre: T125/70 d16
Steering wheel: Leather	Tire brand: Unspecified	Cruise control: Without
Spare wheel cover: With	Owner's manual: Without	Front arm rest: Without
Luggage room lamp: With	Glove box: Without lamp	Front side glass: Green
Radiator grille: Chrome	Front seat slide: D & p	Grade package: Without
Door pocket: With(d+p)	Speed warning: Without	Door arm rest: Fabric
Assist grip: Fr2, rr2	Rear spoiler: Without	Rear guard: Unpainted
Back monitor: Without	Seat heater: Without	Eco package: Without
Tropic spec: Without	Front spoiler: With	Grade mark: Without
Mud guards: Without	Antenna: Short pole	Front seat: Normal
Room lamp: Without	Rear bumper: Color	Audio jack: W/ usb
Back glass: Green	Door trim: With	Bumper: Color
Vsc: With		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

VNKKL0D350A233765

Toyota Yaris

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.