



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-17 12:56:46 UTC +0100

Wersja językowa: PL

56006a9a-4a4311aa-61059a28-fb42cd8f-0dafc9ac



Toyota RAV4
JT MBA31V305063744

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

16

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

15

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-12-31

2 0 3 6 5 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 29

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 34

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent TOYOTA	Model RAV4	Rodzaj nadwozia SUV
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 2231	Kraj producenta JAPONIA
Rok modelowy 2007	Kod koloru lakieru 1E0	Próbka koloru lakieru 
Kod koloru wnętrza FA13	Wersja G TYPE	Seria XA30
Data produkcji 2007	Kod silnika 2ADFTV	Silnik 2.2 D-4D
Typ silnika DIRECT INJECTION	Norma emisji spalin EURO 4	Moc silnika 100÷110KW (136÷150HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Kod modelu ALA30	Liczba zaworów 16	Liczba biegów 6
Segment KLASA AUT TERENOWYCH / AUTA TERENOWE 4	Liczba cylindrów 4	Generacja III
Doładowanie silnika TURBO	Kraj wytworzenia JAPONIA	Poprawność VIN Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2016-02-19

Nieskuteczna ochrona pasażerów

Problem

Niektóre samochody marki Toyota RAV4, wyprodukowane w Japonii od 26.05.2005 r. do 20.11.2012 r. mogą nie być bezpieczne dla użytkowników. Przedmiotowe pojazdy są wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przeznaczone dla pasażerów siedzących po bokach w drugim rzędzie siedzeń. Fragment pasa przebiega w pobliżu metalowych elementów podstawy siedziska. Podczas kolizji z dużą prędkością i z określonego kierunku może dojść do kontaktu pasa z podstawą i jego przzerwania.

Efekty usterki

Przerwanie pasa bezpieczeństwa skutkujące wzrostem ryzyka nieskutecznej ochrony pasażerów przed skutkami zderzenia.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu bezpłatnego montażu plastikowej osłony metalowej ramy siedziska.

Data produkcji **26.05.2005 - 20.11.2012**

Źródło **UOKIK**

2012-10-12**Wada elektrycznych szyb****Problem**

Przedsiębiorca poinformował, że w niektórych modelach samochodów marki Toyota istnieje możliwość zacierania się ślizgowych styków elektrycznych głównego wyłącznika opuszczania szyb, montowanego w drzwiach po stronie kierowcy

Efekty usterki

W przypadku próby smarowania mechanizmu ogólnie dostępnymi środkami, może dojść do przegrzania i nadtopienia wyłącznika

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że pierwsi właściciele aut są informowani listownie o problemie i zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi Klienta, w celu sprawdzenia czy w ich samochodzie występuje ww. wada i ewentualnego dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel. 22 449 05 00, faks: 22 449 05 05; e-mail: klient@toyota.pl; www.toyota.pl)

Data produkcji **2006-2008**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **11**

Odnutowano **0**

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

28.11.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
215 842 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-11-28**

Kraj **Polska**

27.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-26**

Kraj **Polska**

2021

14.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
212 668 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-14**

Kraj **Polska**

27.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-26**

Kraj **Polska**

2020

06.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
206 532 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-06**

Kraj **Polska**

03.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
206 420 km

Kraj **Polska**

27.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-26**

Kraj **Polska**

2019

04.07.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
195 112 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-07-04**

Kraj **Polska**

2018

26.06.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
179 674 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-06-26**

Kraj **Polska**

2017

12.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
170 958 km

12.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Kraj Polska

20.06.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
163 361 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-06-20

Kraj Polska

2014

04.04.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2015-04-04

Kraj Polska

2007

31.12.2007

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj Polska

31.12.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Exhaust emission control: Euro 4 with obd
(diesel)Destination package (except europe):
Without

Package tray trim & tonneau cover: Without

Regulation compliancy: Wvta name plate	Daytime running light system: Without	Airbag system: D&p dual+csa+side+knee
Cruise control: With (electric type)	Wireless door lock: With smart entry	Anti-theft system: Immobilizer
Sun roof & moon roof: Without	Spare wheel cover: Hard cover	Destination package: Without
Body protection film: With	Light control system: With	Cold area package: Europe
Headlamp cleaner: Without	Towing package: Without	Touch-up paint: Without
Owner's manual: Without	Tire brand: Unspecified	Engine coolant: Llc 50%
Spare tyre: Ground tire	Grade package: Without	Back monitor: Without
Seat heater: Without	Radiator cover: With	Third seat: Without
Overfender: Without	Mud guards: Without	Roof rails: Without
Washer fluid: With	Speedometer: Km/h	Tv&vtr: Without
Vsc: With		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


JTMBA31V305063744

Toyota RAV4



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.