

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-02 20:23:57 UTC +0100

Wersja językowa: PL

e379c80d-e75583d0-8485bd26-7c9a080e-f7fcc449

**Opel Zafira****W0L0AHM75AG011336**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2009-12-18

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 34

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 84

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 19

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model ZAFIRA	Rodzaj nadwozia MPV
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1686	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2010	Seria B	Data produkcji 2009
Kod silnika Z17DTJ	Silnik 1.7 CDTI	Typ silnika DIRECT INJECTION
Norma emisji spalin EURO 4	Moc silnika 81KW (110HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Typ licznika KMH	Rynek przeznaczenia FRANCJA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY
Doładowanie silnika TURBO	Generacja II	Segment VANY
Numer seryjny pojazdu 011336	Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16
Kraj wytworzenia POLSKA	Liczba drzwi 5	Ogumienie 205/55 R16 91H
Kod tapicerki TABR	Pojemność akumulatora [Ah] 60	Stopień sprężania 18.4:1
Średnica cylindra [mm] 79.00	Średnie spalanie [l/100km] 7.17	Fabryka GLIWICE
Skok tłoka [mm] 86.00		

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**16.04.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-04-15**Kraj **Polska**

10.03.2022

Odnotowano cenę / wartość

17 300 PLN brutto

10.03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
290 000 km

08.03.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
290 404 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-03-08

Kraj **Polska**

2021

16.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-04-15

Kraj **Polska**

16.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-04-15

Kraj **Polska**

04.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
280 188 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-03-04

Kraj **Polska**

2020

16.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-04-15

Kraj **Polska**

23.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
269 692 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-03-23

Kraj **Polska**

2019

29.04.2019

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

08.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-04-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
260 541 km

2018

15.07.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
256 520 km

15.07.2018

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia



USZKODZENIE W WYNIKU KOLIZJI

Kwota **2200.00 EUR**

Kraj **Francja**

15.07.2018

Odnotowano wypadek

2014

08.01.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
114 140 km

08.01.2014

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia



USZKODZENIE W WYNIKU KOLIZJI

Kwota **928.85 EUR**

Kraj **Francja**

08.01.2014

Odnotowano wypadek

2009

18.12.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

UKŁAD KIEROWNICZY ZESPÓŁ NAPĘDOWY, NIEZRÓŻNICOWANY WSKAŹNIK, ELEKTRYCZNO HYDRAULICZNY, ZREDUKOWANY SYSTEM RACK TRAVEL	NR1	LUSTERKA O/S LH & RH, ZDALNA REGULACJA, ELEKTRYCZNE, ELEKTRYCZNIKI SKŁADANE, PODGRZEWANE DODATKOWE WFOV	DDH	WYPOSAŻENIE LUSTERKA, ZEWNĘTRZNE, LH, KONTROLA ZDALNA, ELEKTRYCZNE, SKŁADANE ELEKTRYCZNE	DDI
LAMPY WŁĘTRZE, DACH, TYŁ DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA, 3 RZĄD	TTB	WSPÓŁCZYNNIK/WSKAŹNIK ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU/SKRZYŃIA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM	FX4	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER PRZÓD, BOKI I BOKI DACHU	AY0
LAMPY WŁĘTRZE, DACH, TYŁ, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	TR0	LAMPY WŁĘTRZE, DACH, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	C95	PRZEJAZD I OBSŁUGA AUTOMATYCZNO- ELEKTRONICZNIE KONTROLOWANE, WZMOCNIONA	FZ3
DESKA ROZDZIELCZA KOLOR INST, CZARNA, CZARNE OBRĘCZE Z SREBRNĄ WSTAWKĄ	DVA	SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, AUTOMATYCZNE, ELEKTRONICZNE KONTROLKI	C68	OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE TKANINĄ, DWA ZEWNĘTRZNE	AJ0
PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD	SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZÓD I TYŁ TARCZE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA	JL9	PRZEJAZD I OBSŁUGA AUTOMATYCZNO- ELEKTRONICZNIE KONTROLOWANE	FX3
OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE TKANINĄ, ŚRODEK	AY5	PROFIL B/S (OPEL) NADWOZIE, BOCZNE OKNO-OŚŁONA, CHROMOWANA	BW4	REGULACJA FOTEL PRZEDNI MANUALNY, 6 STOPNIOWY, KIEROWCA	AH4
REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	WTY	DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ TYLKO DLA UŻYTKU OPLA FRANCJA	Z0W	ZESTAW NAPRAWA OPOP, WBUDOWANY/ZINTEGROWANY SPRZĘT	WTS
PRZYCIEMNIANE SZYBY MOCNE, RR S/D WDO, L/GATE WDO	A14	PANEL (OPEL) POKRYCIE WŁĘTRZA TRIM, INNER, ELBA	T9M	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI COLOR BLACK (OPEL)	80Y
KONTROLA TRAKCJI AUTOMATYCZNA, ELEKTRONICZNA	K34	GRILL CHŁODNICA CZARNA Z CHROMOWANYMI RAMKAMI	TPV	RADIO AM/FM STEREO, SEEK, CD, ETR, FADER, MP3	UCH
WSKAŹNIK OSTRZEŻENIE- PASY BEZPIECZEŃSTWA, LH	UH0	REGULACJA FOTEL, MANUALNY, WSPARCIE LĘDŹWI LH	AHA	OPONY WSZYSTKIE 205/55R16-91H BW R/ST TL HWY	QGF
FOTEL TYŁ DZIELONY TYŁ, SKŁADANY, REGULOWANY	AV4	TABLICA ROZDZIELCZA WYPOSAŻENIE, MATT CHROME	VU2	WYŚWIETLACZ GRAFICZNY WYŚWIETLACZ GID VAR 1	UAG

DODATKI KOŁA, PIĘCIO - OTWOROWE MONTOWANIE	G62	POJEMNIK ELEKTRYCZNY, POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA	KC8	NAGRZEWNICA DUCT, TYŁ PASAŻER (2 POZYCJA)	KCL
KOSZT OBSŁUGI PONTIAC WEST ASM TO PAS, INC	VGB	KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ DK CHARCOAL (OPEL)	18X	IDENTYFIKACJA PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY	Z1F
WYPOSAŻENIE OTRZYMANIE JEDNOSTKI RADIOWEJ	WBE	WYPOSAŻENIE TAPICERKI PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY	B75	WYŚWIETLACZ CENTRUM INFORMACYJNE KIEROWCY	U68
DACH SZKLANY, KONSOLA NA PEŁNEJ DŁUGOŚCI	C2K	WYDECH SYSTEM FILTRÓW WYDECHU, PARTYCJA	K13	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0
ORNAMENTATION ENGINE BADGE - DELETE	W5T	TAPICERKA WNĘTRZA BLACK (97) BRAZIL	80I	KŁAMKA DRZWI O/S W KOLORZE NADWOZIA	D75
KOŁA 16 X 6.5, STEEL, 5 FLAT SPOKES	QN1	PAKIET SPRZEDAŻY EQUIPMENT - ENJOY	E4Q	POKRYCIE PODŁOGI WNĘTRZE, STANDARD	Z1J
POJEMNIK ELECTRYCZNY, FOTEL TYLNY	KC7	WYŚWIETLACZ PAKIET PRZYPOMINANIA	Y67	TOWAR TRANS MANUALNE WYPOSAŻENIE	MM3
PAKIET LAMP WNĘTRZE, DOSTOSOWANE	T5P	BAGAŻNIK FLUID-A/TRNS (TRANSYND)	V3E	PROFIL KOLORU INTR, MATT CHROME	BLE
KIEROWNICA SKÓRZANA, 3 RAMIENNA	N34	OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MAŁOWANA	DP6	FOTEL PRZÓD BKT, DOSTOSOWYWANE	A51
ZABEZPIECZENIE WOSK, NADWOZIE	VG9	WYPOSAŻENIE RADIA ZŁĄCZE AUX	TTX	ZDOBNICTWO NADWOZIE, PLR APLQ	BW7
ZDOBNICTWO NAPIS ""M.P.F.I""	T9T	LOKALNE GENERAL MOTORS EUROPA	OHA	PROFIL I/P INTR, MATT CHROME	BLG
WYPOSAŻENIE SKŁADANY KLUCZYK	ECA	ALTERNATOR/PRAĐNICA 100 AMP	K60	LAMPA PRZECIWGIELNA, PRZÓD	T96
SYSTEM GŁOŚNIKÓW 7, CUSTOM	U66	PROFIL B/S KOLOR NADWOZIA	B86	SZYBA PRZEDNIA OGRZEWANA	A23
SYSTEM EMISJI EEC 05	NT4	AKUMULATOR 60 AH	TM7	KRAJ FRANCJA	CU3
Opis --	V4M	Opis --	LPV	Opis --	NZX
Opis --	GAN	Opis --	WFR	Opis --	6Y4
Opis --	MF3	Opis --	5EA	Opis --	TRP

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

10.03.2022

Liczba zdjęć 19





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przysyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


W0L0AHM75AG011336

Opel Zafira



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.