



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-15 13:45:33 UTC +0100

Wersja językowa: PL

a7017737-2e93910d-a0ce87d7-f5078671-42858cec



Kia SOUL
KNAJG553297091073

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2009-10-06

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 13

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 6

Wyposażenie

 Liczba wpisów 213

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 6

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
KIA**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2009**Próbka koloru lakieru**
**Silnik**
1.6L DOHC TCI**Napęd**
2WD**Średnie spalanie [l/100km]**
6.59**Model**
SOUL**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kod koloru lakieru**
A1**Kod koloru wnętrza**
WK**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
KEURPAM08**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
KOREA POŁUDNIOWA**Kolor lakieru**
VANILLA SHAKE**Data produkcji**
2009**Skrzynia biegów**
5-BIEGOWA**Rynek przeznaczenia**
C27, POLAND

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano

 Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)
 Nie odnotowano

 Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe
 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



2022

30.08.2022

Odnotowano cenę / wartość

21 900 PLN brutto

30.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
236 456 km

27.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
231 824 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-07-27

Kraj **Polska**

14.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-01-13

Kraj **Polska**

2021

22.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
228 405 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-07-22

Kraj **Polska**

02.07.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Gdynia, pomorskie**

Kraj **Polska**

14.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-01-13

Kraj **Polska**

2020

21.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
216 500 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-07-21

Kraj **Polska**

03.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

14.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-13**

Kraj **Polska**

2019

24.07.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-07-24**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
201 100 km

2018

25.07.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-07-25**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
189 161 km

07.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
188 592 km

07.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Kraj **Polska**

2016

10.08.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
157 808 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2017-08-10

Kraj **Polska**

2015

02.10.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
149 486 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2016-10-02

Kraj **Polska**

2014

06.10.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
141 287 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2015-10-06

Kraj **Polska**

2013

11.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 10000 - 15000 PLN

Kraj **Polska**

04.11.2013

Serwis pojazdu

04.11.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
122 321 km

05.06.2013

Serwis pojazdu

05.06.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
115 498 km

2012

11.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 10000 - 15000 PLN

Kraj Polska

11.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 5000 - 7000 PLN

Kraj Polska

2010

08.2010

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Kraj Polska

01.03.2010

Serwis pojazdu

01.03.2010

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
13 083 km

2009

07.10.2009

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

06.10.2009

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj Polska

06.10.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

15.08.2009

Pojazd wyprodukowany

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE8885A2	INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE8135A2	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)817AB3
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)8712B4	MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT2861A1	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE9621G1
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)5693A3	JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE9119A2	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL8131A1
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING5411A1	ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG0091B3	ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE9721C1
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)5894A1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL963ZA1	DAYTIME RUNN'G LIGHT - EUROPE TYPE9213A2
MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE8235A1	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)8611B2	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)9811A2
DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL963CA1	AIR OUTLET GRILLE - SWING LOUVER847AA2
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)9541A1	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K9615A3	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE8152A3
PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8762C4	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE888AA2	SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD9630A1
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE5297C1	STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT5631A3	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE529TA7
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE5971A1	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG813BA1	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING8854A5
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)3711A9	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING8821A5	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL9545A3
FUEL TANK-CAPACITY - 48 LITER3111A7	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK8912D1	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE529AB1
EMISSION REGULATION - EURO 42841B6	RR SUSP TYPE - TORSION AXLE5511A9	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT9741A1
AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE5291MA	CATALYTIC CONVERTER - W.C.C2891E1	AUTO FUEL CUT SYSTEM - AUTO3115A1
ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC8531A2	CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.8445A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE852GA1

S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2	RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R	9611NG	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY	965HA1
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1	RR QTR GLASS TYPE - TINTED	8791B1
PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE	2862A1	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8825A2
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED	9872A1	CONVENTIONAL - CLEAR LENS	9232A1
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	MLD"G-WAIST LINE - BLACK	8771A1
SINGLE BOOSTER - 10 INCH	5911A3	TAIL GATE TYPE - LIFT UP	8171A1	LEVELING DEVICE - MANUAL	921BA1
FR COOLER - MANUAL A/CON	9761A1	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1	MUFFLER MATERIAL - STEEL	2865A1
DELAY OUT INTERIOR LAMP	928KA1	FR BRAKE - DISC-15 INCH	5811A4	INTEGRATED - CLEAR LENS	9231B1
DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	3-SPOKE - POLY URETHANE	5611B2	ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP)	9281A1
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2	RR BRAKE - DISC-14 INCH	5812A7	CLUTCH TYPE - HYDRAULIC	4161A2
SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94MOA1	ELECTRIC FOLD"G CONTROL	876MA1	TRIP ODOMETER - NORMAL	940AA1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1	PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	ARM REST COVER"G - PVC	8236A1
TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1	LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1	TIRE MATERIAL - SILICA	5295A2
COLOR - TWO TONE COLOR	8652D1	TIME LAG POWER WINDOW	8346A1	CLUSTER TYPE - ANALOG	9401A1
S/ABSORBER TYPE - GAS	5512A2	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1	S/ABSORBER TYPE - GAS	5412A2
FINISH"G - BODY COLOR	8261A2	ACTIVE HEAD RESTRAINT	882BA1	ACTIVE HEAD RESTRAINT	885CA1
205 TIRE - 205/55 R16	5293F7	BLOWER - 4 SPEED FAN	9711A2	FR DR GLASS - TINTED	8241A2
ANCHOR PRE TENSIONER	888HA1	RR DR GLASS - TINTED	8245A2	KEYLESS ENTRY-T/OPEN	819CA1
H.M.S.L - T/GATE INR	8722A2	TEMPERATURE UNIT - C	94N0A1	PASS"S - B LANGUAGE	569BD2
N/PUNCH - FLAT TYPE	8421D1	POWER WINDOW(FR+RR)	8341A2	SW ILLUMINATION(DR)	8347A1
HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1	VANITY MIRROR COVER	852BA1	LENS TYPE - NON LED	8723A1

VANITY MIRROR COVER	852HA1	DRIVER'S SIDE - ELR	8881B1	ENGINE COVER - SEMI	2921A2
TIRE SOURCE - NEXEN	5294A3	TYPE - SLIDING TYPE	852LA2	TYPE - SLIDING TYPE	852EA2
PTC HEATER_INT TYPE	9713A2	DIRECTION INDICATOR	94C6A1	BULB TYPE - 2 BULB	928WA2
COLOR - BODY COLOR	8765A2	SEAT BELT REMINDER	8889A1	B TYPE - CR COAT"G	8631B3
MT KNOB - SOFT PVC	4371A1	MLD"G - BODY COLOR	8731B1	SEAT BELT REMINDER	888DA1
KICKDOWN MECHANISM	327AA1	FLOOR - WALL PAPER	8573A2	FORMED TYPE - STD	8231B1
DR AJAR - DR AJAR	94D0A1	KEY TYPE - NORMAL	8191A1	PAB ON/OFF SWITCH	569EA1
RR - CONVENTIONAL	9222A1	IGN KEY REMINDER	813DA1	COMPONENT- 2 DIN	9614B1
MAP POCKET-RR DR	82A7A1	MAP POCKET-FR DR	82A5A1	LUGGAGE NET HOOK	8578A1
WATER SEPARATER	94H2A1	TYPE - 2.5 MILE	8651B1	PAB ON/OFF LAMP	569JA1
S/BELT REMINDER	898JA1	DOUBLE RECLIN"G	885EA2	DOUBLE RECLIN"G	8824A2
CTR - GLOW LAMP	928FA1	GLOW INDICATOR	94G5A1	BATTERY CHARGE	94D1A1
C PILLAR - STD	858CA1	B PILLAR - STD	858BA1	A PILLAR - STD	858AA1
HOOD INSULATOR	811AA1	SEAT BACK HOOK	885FA1	TYPE - FOLDING	8194B3
TYPE - DIGITAL	9451A1	MATERIAL - PVC	8521A5	CLOTH - CLOTH2	8811C2
MATERIAL - PVC	8523A5	DAY/NIGHT TYPE	8511B1	CURTAIN A/BAG	5695A1
FR - PORTABLE	8441A5	SHIPPING HOOK	8643A1	BATTERY SAVER	371CA1
LUGGAGE BOARD	857OA1	HORN - SINGLE	9661A1	OIL PRESSURE	94C7A1
MUD GUARD-RR	8682A1	LUGGAGE LAMP	9287A1	MUD GUARD-FR	8681A1
CHECK ENGINE	94D9A1	RR - PLASTIC	8572A2	POWER OUTLET	84K9A1
PARK"G BRAKE	94C9A1	AUDIO REMO.	967AA1	MFR - CLEAR	9211E3

SPEEDOMETER	9402A1	IMMOBILIZER	9542A1	WATER TEMP.	940DA1
IMMOBILIZER	94H6A1	TOWING HOOK	8641A1	RR FOG LAMP	94D5A1
GRADE - GL	863CA1	IPOD CABLE	961EA1	TACHOMETER	940BA1
HIGH GRADE	6501A1	SIDE - ELR	8981A4	LWR ANCHOR	892GA1
HIGH BEAM	94D2A1	CTR - ELR	8982A4	AUTO DOWN	834AA1
SEAT BELT	9681A1	BRAKE OIL	94C8A1	FR - 1 EA	8532A1
RR - 2 EA	853AA2	RR - 2 EA	853JA2	SEAT BELT	94E3A1
LOW FUEL	94D4A1	W/ COVER	847BA2	W/O LOCK	8451A1
USB+AUX	9618A1	SLIDING	8823A1	SLIDING	885DA1
E.S.P	94H9A1	A/BAG	94E6A1	A.B.S	94E5A1
CLEAR	9241A1	MDPS	5711A6	MDPS	94H7A1
FUEL	940CA1	STD	8461A1	CTR	8915A1
LH	8913A1	RH	8914A1	Opis --	WT 2

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

29.06.2022

Liczba zdjęć 6



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przysyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

KNAJG553297091073

Kia SOUL

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.