

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-23 13:25:05 UTC +0200

Wersja językowa: PL

ba793116-cc62133a-f57511dd-c2461a28-6a7f8157

**Audi A4****WAUBFAFLXEN020861**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-01-01

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 23

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 6

Wyposażenie

 Liczba wpisów 63

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent

AUDI

Typ paliwa

BENZyna

Rok modelowy

2014

Skrzynia biegów

6-SPEED AUTOMATIC

Sugerowana cena zakupu

\$35,900 USD

Średnie spalanie [l/100km]

9.37

Długość [mm]

4702

Typ napędu

AWD

Model

A4

Pojemność silnika [cm3]

2000

Wersja

2.0T SEDAN QUATTRO TIPTRONIC

Rozstaw osi [mm]

2809

Cena sprzedaży dealera

\$33,388 USD

Układ sterowniczy

RACK & PINION

Szerokość [mm]

1826

Zbiornik [l]

61

Rodzaj nadwozia

SEDAN / LIMUZyna

Kraj producenta

NIEMCY

Silnik

2.0L L4 DOHC 16V TURBO

Ładowność [kg]

480

Ogumienie

245/45R17

Średnica zawracania [mm]

958

Wysokość [mm]

1427

Poprawność VIN

Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano HolandiaEwidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Nie odnotowano Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano SzwecjaEwidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli Nie odnotowano Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano KaynineEwidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy) Nie odnotowano Baza int.Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

07.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-07-06

Kraj **Polska**

28.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
128 579 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-04-28

Kraj **Polska**

2021

07.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-07-06

Kraj **Polska**

29.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 536 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-04-29

Kraj **Polska**

2020

14.09.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
105 350 km

Kraj **Polska**

07.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-07-06

Kraj **Polska**

29.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
87 550 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-04-29

Kraj **Polska**

2019

08.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

07.07.2019

Kwota **4500 - 5000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-06**

Kraj **Polska**

21.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-03-21**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza

71 280 km

2018

10.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód

2017

04.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4000 - 4500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

03.04.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
37 387 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-01-01**

Kraj **Polska**

2015

09.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 EUR**

Kraj **Niemcy**

07.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **15000 - 20000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Tył
- Prawy tył

07.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Tył
- Prawy tył

09.04.2015

Zakończenie rejestracji czasowej na wniosek

Kraj **Polska**

02.04.2015

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Stany Zjednoczone****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska**

2014

07.10.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza (podany w milach)

Stan drogomierza
5 772 mi.
(9 287 km)

01.01.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
26.06.2016 09:06:03	Raport autoDNA Raport AutoCheck	78.31.XXX.XXX	Wroclaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Separate Driver/Front Passenger Climate Controls **Opt.** \ Opt.

Second Row Side Airbag with Head Protection **Opt.** \ Opt.

Electrochromic Exterior Rearview Mirror **Opt.** \ Opt.

Passenger Multi-Adjustable Power Seat **Std.** \ Std.	High Intensity Discharge Headlights **Opt.** \ Opt.	Driver Multi-Adjustable Power Seat **Std.** \ Std.
Vehicle Stability Control System **Std.** \ Std.	Steering Wheel Mounted Controls **Std.** \ Std.	Electronic Brake Assistance **Std.** \ Std.
Telescopic Steering Column **Std.** \ Std.	Front Power Lumbar Support **Std.** \ Std.	Load Bearing Exterior Rack **Opt.** \ Opt.
Side Head Curtain Airbag **Std.** \ Std.	Front Power Memory Seat **Opt.** \ Opt.	Child Safety Door Locks **Std.** \ Std.
Second Row Folding Seat **Opt.** \ Opt.	Electronic Parking Aid **Opt.** \ Opt.	Daytime Running Lights **Std.** \ Std.
Leather Steering Wheel **Opt.** \ Opt.	Heated Exterior Mirror **Opt.** \ Opt.	Second Row Side Airbag **Opt.** \ Opt.
Tire Pressure Monitor **Std.** \ Std.	Automatic Headlights **Std.** \ Std.	Rear Window Defogger **Std.** \ Std.
Tilt Steering Column **Std.** \ Std.	Cargo Area Tiedowns **Std.** \ Std.	Vehicle Anti-Theft **Std.** \ Std.
Genuine Wood Trim **Opt.** \ Opt.	Front Side Airbag **Std.** \ Std.	Front Heated Seat **Opt.** \ Opt.
Power Door Locks **Std.** \ Std.	Traction Control **Std.** \ Std.	Air Conditioning **Std.** \ Std.
Passenger Airbag **Std.** \ Std.	Manual Sunroof **Std.** \ Std.	Passenger Volume: 91.00 cu.ft.
Warranty Distance: 50,000 mile	Navigation Aid **Opt.** \ Opt.	Warranty Distance: 50,000 mile
Cruise Control **Std.** \ Std.	Anti-Brake System: 4-Wheel ABS	Power Sunroof **Std.** \ Std.
Warranty Duration: 48 miesiąc	Splash Guards **Opt.** \ Opt.	Power Windows **Std.** \ Std.
Keyless Entry **Std.** \ Std.	Trip Computer **Std.** \ Std.	Driver Airbag **Std.** \ Std.
Tilt Steering **Std.** \ Std.	Leather Seat **Std.** \ Std.	Rear Spoiler **Opt.** \ Opt.
Alloy Wheels **Std.** \ Std.	Tachometer **Std.** \ Std.	Fog Lights **Std.** \ Std.
ABS Brakes **Std.** \ Std.	Subwoofer **Opt.** \ Opt.	Cargo Net **Opt.** \ Opt.
4WD/AWD **Std.** \ Std.	Front Brake Type: Disc	Front Suspension: Ind
Rear Brake Type: Disc	Rear Suspension: Ind	Standard Seating: 5

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

07.10.2014

Liczba zdjęć 10



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WAUBFAFLXEN020861

Audi A4

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.