

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-17 20:41:39 UTC +0100

Wersja językowa: PL

2b5826a6-c42007a5-be7f7766-31cfeeed-bab237d6

**Peugeot 508****VF38D5GZMFL022981**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

-

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-01-20

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania

Liczba wpisów 12

Historia cenowa

Liczba wpisów 8

Odczyty drogomierza

Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 149


Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 79

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Typ paliwa**
BENZyna**Kod koloru lakieru**
KTV**Kod silnika**
EP6FDT 121KW PETROL**Moc silnika**
120KW (163HP)**Skrzynia biegów**
RĘCZNA SK BIEGÓW MCC**Model**
508**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kolor lakieru**
NOIR PERLA NERA**Silnik**
1.6 THP 16V**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Średnie spalanie [l/100km]**
9.00**Rodzaj nadwozia**
SEDAN / LIMUZyna**Kraj producenta**
FRANCJA**Próbka koloru lakieru**
**Norma emisji spalin**
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN
EURO 6(SILNIK)**Typ skrzyni biegów**
PÓŁAUTOMATYCZNA

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt  Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



21.01.2022**Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
122 986 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-01-21**Kraj **Polska****2021****29.09.2021****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2022-09-28**Kraj **Polska****21.01.2021****Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu**Stan drogomierza
112 774 kmKraj **Polska****21.01.2021****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
112 898 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-01-21**Kraj **Polska****2020****29.09.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2021-09-28**Kraj **Polska****20.09.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2020-09-29**Kraj **Polska****28.08.2020****Odnotowano cenę / wartość****49 950 PLN brutto****28.08.2020****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
108 000 km

20.07.2020**Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2020-08-18**Kraj **Polska****06.07.2020****Odnotowano cenę / wartość****34 500 PLN netto****24.06.2020****Odnotowano cenę / wartość****35 000 PLN netto****20.06.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2020-07-19**Kraj **Polska****19.06.2020****Odnotowano cenę / wartość****39 100 PLN netto****19.06.2020****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
108 131 km**20.05.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2020-06-18**Kraj **Polska****20.04.2020****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2020-05-19**Kraj **Polska****2019****10.2019****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
103 212 km**10.2019****Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

17.01.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-01-17**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
80 695 km

2017

06.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Kraj **Polska**

06.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
40 231 km

2016

20.01.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2019-01-19**

Kraj **Polska**

20.01.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

2015

31.12.2015

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

09.09.2015

Odnotowano cenę / wartość

90 700 PLN brutto

08.09.2015

Odnotowano cenę / wartość

90 700 PLN brutto

22.08.2015

Odnotowano cenę / wartość

90 700 PLN brutto

22.08.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
1 km

22.08.2015

Pojazd nowy

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
27.12.2022 12:12:48	Raport autoDNA	31.11.XXX.XXX	Poznan, Poland

WYPOSAŻENIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW
BŁOKADY 433,92 MHZ HETERODYNAKLAMKI ZEWNĘTRZNE KOLOR NADW.+
NAKŁADKI PROWADNIC CHROMWSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W
OPONACH NORMA ECE 64.02WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W
OPONACH NORMA ECE 64.02AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE +
PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNEZDERZAKI PRZÓD/TYL STANDARD KOLOR
NADW+GRIL CHROMTYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT +
KONTR ZAP PASATYLNY WYKRYWACZ PRZESZKÓD RADAR
+ TYLNA KAMERADYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI
WYKŁADZINA MOKIETOWA1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2
PRĘDKOŚCI 140W1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2
PRĘDKOŚCI 140W4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ.
TLN.PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY
Z ALARMEMBENZYNA L OKT 95 KLASA JAKOŚCIOWA
A/B/E/E+Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU
POWIETRZAPRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN
HARTOWANAPRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN
HARTOWANALUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE
ELEKTROCHRZDALNA REGULACJA MECHANICZNA
REFLEKTORÓWZDALNA REGULACJA MECHANICZNA
REFLEKTORÓWZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU
USTALAJĄCEGO

PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN + DIODOW PRZ	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM	LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN + DIODOW PRZ
WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
MAKS:260KM/GODZ-160MIL/GODZ,MAT BIAŁE	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO 6(SILNIK)	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA	PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	3-RAMIENNA KIEROWNICA SKORUPA SKÓRA
STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY	PODW. FOTEŁA KIER. REGULAC. RĘCZN.	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
OPONA 215/60 R16 95H NIEWZMOCNIONA	WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY	DRAŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.	KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY	STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
DRAŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20	BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ	REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA KIER
BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POŁA	KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE	WTRYSK EP6FDT 121KW BENZYNOWY	BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY	STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE	OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH	GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6	BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	Z STOP AND START ROZRUSZNIK
MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP	Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
BEZ KOŁPAKA OZDOBNego KOŁA	BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.	RECYRKULACJA SPALIN "EGR"	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY	RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO	BEZ ŁAŃC.TRAC. HYBRYDA	KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU	CZĘSTOTL. RADIOWA AZJA	1 GNIAZDO JACK + 2 USB

ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.

WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE

CHAINE ET TRAME COCHER

CHAINE ET TRAME COCHER

BEZ HAKA HOLOWNICZEGO

Z PODŁOKIETNIKIEM TYL

WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK

RĘCZNA SK BIEGÓW MCC

AUTODIAGNOST. "EOBD"

RĘCZNA SK BIEGÓW MCC

BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH

WYGŁUSZ. POKR. SILN.

ZAMEK SUPER BLOKADA

ALTERNATOR KLASA 12

RĘCZNA SK BIEGÓW MC

L3 760 VRLA2 EN AGM

FILTR ZBIORN. WEWN.

METALIZOWANY LAKIER

KIEROWNICA PO LEWEJ

WYKOŃCZENIE TKANINA

ŻARÓWKA HALOGENOWA

ŻARÓWKA HALOGENOWA

SZYBA LEKKO BARW.

TRI TUNER RADIOWY

BEZ CHLAPACZY TYL

BEZ SZYBY W DACHU

MECH. RÓŻNIC. 86

PODZIAŁKA W KM/H

BEZ ŻALUZJI TYL

ROZRUSZNIK STTD

BEZ AMPLITUNERA

STYL 02 16 CALI

Z SYSTEMEM ESC

SILNIK TYPU EP

ESP BOSCH 8 1

ANTENA + GPS

ZAW NORMALNE

MONTAŻ BOSCH

DACH SZTYWNY

BEZ SPRZĘGŁA

WYSOKA NISKA

CP 17 X 71

1600 CM3

"FR"

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

05.10.2022



Liczba zdjęć 4









04.09.2022

Liczba zdjęć 37











28.08.2020

Liczba zdjęć 26







25.09.2015

Liczba zdjęć 4



09.09.2015

Liczba zdjęć 4



22.08.2015

Liczba zdjęć 4



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

VF38D5GZMFL022981

Peugeot 508

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.