



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-09 08:49:13 UTC +0100

Wersja językowa: PL

ff9a7ae4-08dbfc05-c6c7b45b-51015faa-c279a491



Opel Astra

W0L0AHL3575116147

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

16

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

15

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-03-05

2 0 3 6 5 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 41

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 2

Wyposażenie

i

Liczba wpisów 88

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model ASTRA	Rodzaj nadwozia KOMBI
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1686	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2007	Kod koloru lakieru 2HU	Kolor lakieru BLACK SAPPHIRE, MICA (OPEL) (01)
Seria H	Data produkcji 2007	Kod silnika Z17DTH
Silnik 1.7 CDTI 16V	Norma emisji spalin EURO 4	Typ silnika DIRECT INJECTION
Moc silnika 74KW (100÷101HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów MG1
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów TRANSMISSION MAN 5 SPD, GETRAG, F23, 75MM, 3.58 1ST, 0.69 5TH	Ogumienie 205/55 R16 91H
Pojemność akumulatora [Ah] 60	Kod tapicerki XXVM	Numer seryjny pojazdu 116147
Fabryka ANTWERP	Średnie spalanie [l/100km] 6.37	Stopień sprężania 18.4:1
Średnica cylindra [mm] 79.00	Skok tłoka [mm] 86.00	Typ licznika KMH
Rynek przeznaczenia BELGIA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY	Doładowanie silnika TURBO
Typ układu rozrządu DOHC	Generacja III	Segment AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA
Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16	Liczba biegów 5
Kraj wytworzenia BELGIA	Liczba drzwi 4	

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

19.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-18**

Kraj **Polska**

20.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-18**

Kraj **Polska**

2021

27.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-26**

Kraj **Polska**

16.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-03-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
212 491 km

2020

27.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-09-26**

Kraj **Polska**

2019

27.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-26**

Kraj **Polska**

16.07.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
194 620 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-07-16

Kraj **Polska**

2018

21.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
180 260 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-04-21

Kraj **Polska**

2017

06.03.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
176 624 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-03-06

Kraj **Polska**

2015

16.06.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
153 786 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2016-06-16

Kraj **Polska**

2014

09.05.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
139 614 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2015-05-09

Kraj **Polska**

03.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
135 759 km

03.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Kraj **Polska**

2011

05.03.2011

Data ważności badania technicznego pojazdu na terenie Belgii

2010

24.09.2010

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Belgia**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

2009

05.2009

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **250 - 500 EUR**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

Kraj **Belgia**

05.2009

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
107 000 km

2007

05.03.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

05.03.2007

Data ostatniego wpisu w rejestrze

14.02.2007

Pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy na terenie Belgii

14.02.2007

Pojazd zarejestrowany na terenie Belgii

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

LUSTERKA O/S LH & RH, ZDALNA REGULACJA, ELEKTRYCZNE, ELEKTRYCZNIKIE SKŁADANE, PODGRZEWANE DODATKOWE WFOV	DDH	WYPOSAŻENIE LUSTERKA, ZEWNĘTRZNE, LH, KONTROLA ZDALNA, ELEKTRYCZNE, SKŁADANE ELEKTRYCZNE	DDI	UKŁAD KIEROWNICZY ZESPÓŁ NAPĘDOWY, NIEZRÓŻNICOWANY WSKAŹNIK, ELEKTRYCZNO HYDRAULICZNY	NS2
WSPÓŁCZYNNIK/WSKAŹNIK ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU/SKRZYNIA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM	FR7	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER PRZÓD, BOKI I BOKI DACHU	AY0	LAMPA WNĘTRZE, DACH, TYŁ, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	TR0
LUSTERKO I/S PRZÓD VAN LH & RH, ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLENIE	DH6	LAMPA WNĘTRZE, DACH, DODATKOWE ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE I PODWÓJNE DO CZYTANIA	C95	DESKA ROZDZIELCZA KOLOR INST, CZARNA, CZARNE OBRĘCZE Z SREBRNĄ WSTAWKĄ	DVA
KOLOR PODSTAWOWY KAROSERIA EXTERIOR, BLACK SAPPHIRE, MICA (OPEL) (01)	2HU	SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, AUTOMATYCZNE, ELEKTRONICZNE KONTROLKI	C68	OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, FOTEL TYLNY, OBICIE TKANINĄ, DWA ZEWNĘTRZNE	AJ0
PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD	SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZÓD I TYŁ TARCZE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA	JL9	PRZEKŁADNIA MAN 5 SPD, GETRAG, F23, 75MM, 3.58 1ST, 0.69 5TH	MG1
PROFIL B/S (OPEL) NADWOZIE, BOCZNE OKNO-OŚŁONA, CHROMOWANA	BW4	SYSTEM WYCIERACZEK SZYBA PRZEDNIA, PULSUJĄCE, NAWILŻENIE	CE1	REGULACJA FOTEL PRZEDNI MANUALNY, 6 STOPNIOWY, KIEROWCA	AH4
REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	W1Y	SILNIK DIESEL, 4 CYL, 1.7L, L4, CRI, TURBO-HIGH, DOHC	LPZ	SYSTEM LAMP AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE (OPEL)	T2Q
DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ TYLKO DLA UŻYTKU OPLA BELGIA	Z0D	WYŚWIETLACZ KOLOROWY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY CID	UAJ	PRZYCIEMNIANE SZYBY MOCNE, RR S/D WDO, L/GATE WDO	A14
WSKAZÓWKA CZUJNIKA ASYSTA PRZY PARKOWANIU TYŁEM,	UD7	PANEL (OPEL) POKRYCIE WNĘTRZA TRIM, INNER, TABITA	T9W	TELEFON DODATKI DO KOMÓRKI Z STEROWANIEM GŁOSOWYM	UWA
RADIO AM/FM STEREO, SEEK, DVD, NAVI, ETR, FADER	UCL	POKRYCIE TYŁ, LUK BAGAŻOWY-KRAWĘDZIE, STAŁOWE	E94	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI COLOR BLACK (OPEL)	80Y
KONTROLA TRAKCJI AUTOMATYCZNA, ELEKTRONICZNA	K34	OGRANICZENIE ZAGŁÓWEK, PRZEDNI FOTEL, AKTYWNY	A88	GRILL CHŁODNICA CZARNA Z CHROMOWANYMI RAMKAMI	TPV

SPRYSKIWACZ LAMPY PRZEDNIE, WYSOKIE CIŚNIENIE	CE4	REGULACJA FOTEL, MANUALNY, WSPARCIE LĘDŹWI LH	AHA	OPONY WSZYSTKIE 205/55R16-91H BW R/ST TL HWY	QGF
POJEMNIK ELEKTRYCZNY,POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA	KC8	DODATKI KOŁA, PIĘCIO - OTWOROWE MONTOWANIE	G62	KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ COLOR BLACK (OPEL)	80X
KOSZT OBSŁUGI PONTIAC WEST ASM TO PAS, INC	VGB	NAGRZEWNICA DUCT, TYŁ PASAŻER (2 POZYCJA)	KCL	OPONY I KOŁA ZAPASOWA, PEŁEN ROZMIAR STAL	QQ5
WYŚWIETLACZ CENTRUM INFORMACYJNE KIEROWCY	U68	WYPOSAŻENIE OTRZYMANIE JEDNOSTKI RADIOWEJ	WBE	WYPOSAŻENIE TAPICERKI PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY	B75
IDENTYFIKACJA PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY	Z1F	PAKIET LAMP WNĘTRZE ALUMINIUM UNION CITY	TSQ	WYPOSAŻENIE OTRZYMANIE JEDNOSTKI - GPS	WBG
KOŁA 16 X 6.5, STEEL, 5 FLAT SPOKES	QN1	MOCOWANIE PRZYCZEPY USUWANY HAK, HD	VQ9	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0
KLAMKA DRZWI O/S W KOLORZE NADWOZIA	D75	TAPICERKA WNĘTRZA BLACK (97) BRAZIL	80I	PAKIET SPRZEDAŻY EQUIPMENT - ENJOY	E4Q
POKRYCIE PODŁOGI WNĘTRZE, STANDARD	2J1	WYPOSAŻENIE PÓŁKI CARGO I ZACISKI	ANY	PAKIET LAMP WNĘTRZE, DOSTOSOWANE	TSP
WYŚWIETLACZ PAKIET PRZYPOMINANIA	Y67	TOWAR TRANS MANUALNE WYPOSAŻENIE	MM3	BAGAŻNIK FLUID-A/TRNS (TRANSYND)	V3E
OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MALOWANA	DP6	FOTEL PRZÓD BKT, DOSTOSOWYWANE	A51	LOKALNE GENERAL MOTORS EUROPA	OHA
WYPOSAŻENIE TAKSÓWKA BONUSOWA	BNS	KIEROWNICA 3 RAMIENN, DELUXE	N52	WYPOSAŻENIE SKŁADANY KLUCZYK	ECA
DYSK KOMPAKTOWY MAPA, EUROPA	R2L	ALTERNATOR/PRĄDNICA 100 AMP	K60	SYSTEM GŁOŚNIKÓW 7, CUSTOM	U66
POPIELNICZKA ZAPALNICZKA	DT4	LAMPA PRZECIWGIELNA, PRZÓD	T96	LUSTERKO I/S R/V LT CZUŁE	DD8
PROFIL B/S KOLOR NADWOZIA	B86	NAGRZEWNICA FOTEL PRZÓD	KA1	WYPOSAŻENIE ZIMNA POGODA	W7Z
ANTENA DACHOWA, RADIOWA	U71	SCHOWEK I/P (COOLED)	BA9	SYSTEM EMISJI EEC 05	NT4
AKUMULATOR 60 AH	TM7	KLAKSON FANFARE	U07	KRAJ BELGIA	CT1
Opis --	BRG	Opis --	VG2	Opis --	BPI
Opis --	P92	Opis --	PHP	Opis --	TTO
Opis --	TRP				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

W0L0AHL3575116147

Opel Astra

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.