

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-03 14:07:35 UTC +0100

Wersja językowa: PL

1e6b42fa-f4627e5f-1a2b376b-c90aec35-a9adbcf8



Lexus NX200t
JTJBARBZ502084209

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-09-20

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 28

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 106

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent TOYOTA	Model NX200T	Rodzaj nadwozia SUV
Typ paliwa BENZyna	Pojemność silnika [cm3] 1998	Kraj producenta JAPONIA
Rok modelowy 2016	Kod koloru lakieru 1J7	Próbka koloru lakieru 
Kod koloru wnętrza LA32	Data produkcji 2016	Kod silnika 8ARFTS
Silnik 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO	Typ silnika INDIRECT / DIRECT INJECTION	Moc silnika 175÷180KW (238÷245HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Kod modelu AGZ15	Liczba zaworów 16	Rynek przeznaczenia CZECHY / WĘGRY / POLSKA
Kraj wytworzenia JAPONIA	Ogumienie 225/60 R18	Liczba biegów 6
Doładowanie silnika TURBO	Typ układu rozrządu DOHC	Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA
Liczba cylindrów 4	Poprawność VIN Prawidłowy	

AKCJE SERWISOWE

2016-12-21

Błąd oprogramowania modułu sterującego funkcją "Brake-hold"

Problem

Błąd oprogramowania modułu, którego funkcją jest podtrzymanie działania hamulca po zatrzymaniu pojazdu, bez konieczności utrzymywania wciśnięcia hamulca lub zmiany biegu.

Efekty usterki

W niektórych przypadkach hamulec postojowy może nie zostać automatycznie uruchomiony. W wyniku tego pojazd może powoli zacząć ruszać, co zwiększa ryzyko kolizji.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu bezpłatnego przeprogramowania modułu sterującego układem hamulcowym.

Data produkcji **2014-2016**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **11**

Odnotowano **0**



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

08.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-07**

Kraj **Polska**

09.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-08**

Kraj **Polska**

2021

15.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-14**

Kraj **Polska**

23.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
108 667 km

24.03.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
91 818 km

09.03.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
90 725 km

2020

15.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-14**

Kraj **Polska**

10.05.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
66 521 km

Kraj **Polska**

2019

15.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-12-14

Kraj **Polska**

27.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
59 370 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-09-20

Kraj **Polska**

05.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
49 618 km

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

2018

10.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

2016**20.09.2016**

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska****20.09.2016**

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Daytime running light system: With led-type less off switch

Child restraint system: With iso-fix + tether anchor *2

Front seat vertical adjuster: D:pwr 8way p: pwr 8way

Destination package: Czech republic, hungary, poland

Emv and navigation system: Display audio with gps

High mount stop lamp: With (led with rr spoiler)

Tire & disc wheel: 225/60r18 sm 7.5j i/s35 a

Destination package (except europe): Without

Door scuff plate: Fr(sus-w/plate)+rr(resin)

Integrated sport driving: Eco/normal/sport

Back monitor: Bm (l-da without can camera)

Airbag passenger seat on/off switch: With

Anti-theft system: Siren+intrusion sensor

Side turn signal lamp: With outer mirror

Auto & easy closer door: Power back door

Airbag indicator: With (europe: cut off)

Door lock: Fr:2s1m, rr:1s2m, double lock

Steering wheel: Leather(with paddle sw)

Power door lock: With (speed auto lock)

Front fog lamps: With (white+cornering)

Seat heater: With (driver & passenger)

Rear combination lamp: Led (stop/tail)	Wireless door lock: 3:l+ul+pbd (smart)	Intermittent wiper: Rain sensor (auto)
Exhaust tail pipe: Dual with diffuser	Accelerator pedal type: Pendant type	Car telephone: Bluetooth tel & audio
Srs airbag: Dp (single,side:2ch),csa	Radiator grille: Without grille seal	Cup holder: With (fr 2pcs - rr 2pcs)
Light remind warning: With (buzzer)	Accessory connector (n0 2): Without	Inside rear view mirror: Ec mirror
Cornering lamp: Cnr+fog (led type)	Luggage holding belt: With 6 hooks	Rear arm rest: With 2 cup holders
Outside rear view mirror: E/f, ht	Cold area package: Cold area spec	Antenna: Radio+shark fin (ready)
Accessory connector (n0 1): With	Emv remote controller: With (da)	Vehicle approach notice: Without
Lane keep assist (lka): Without	Hill assist control (hac): With	Audio jack: Usb*1, vtr (aux) *1
Washer fluid: Ethanol min. fill	Rear quarter glass: Privacy uv	Illuminated entry system: With
Instrument finish panel: Film	Kick down switch system: With	Headlamps: L:led-2 hi:halogen
Sun roof & moon roof: Without	Additional heater: Ptc heater	Front seat slide: D:pwr p:pwr
Rear performance rod: Without	Spare tyre: Temp (t165/80d17)	Active sound control: Without
Abs: With (4 sensor with ba)	Clearance & back sonar: With	Emergency brake lights: With
Seat lumbar support: Without	Suspension: Normal (petrol)	Rear side glass: Privacy uv
Package option 1: Base plus	Shift lever & knob: Leather	Wvta generation spec: Seg c
Lane change assist: Without	Body protection film: With	Steering: Esp short stroke
Front performance: Without	Charger: Without wireless	Wheel arch moulding: With
Headlamp cleaner: Without	Pre-crash system: Without	Rear seat: 60/40 folding
Jtacs accessory: Without	Brake pedal type: Normal	Head up display: Without
Satellite radio: Without	Door window frame: With	Tire brand: Unspecified
Steering column: Manual	Towing package: 1500 kg	Front seat: Lexus sport
Audio: Da d4 8sp (base)	Owner's manual: Without	Traction control: With
Back glass: Privacy uv	Seat material: Leather	Mayday system: Without
Garage opener: Without	A/c: Auto (dual mode)	Footrest type: D only
Clearance lamp: High	Cruise control: With	Eco package: Without
Grade mark: Without	Power windows: With	Avs (tems): Without
Key plate: Zippo 2	Parking brake: Epb	Ev mode: Without
Roof rails: With	Bumper: Normal	Clock: Analog
Jack: With		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


JTJBARBZ502084209

Lexus NX200t



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.