



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-03 14:33:32 UTC +0100

Wersja językowa: PL

a06bf883-6e26f8e8-ac0ac33a-76d3f82b-50a2d388



Ford Focus
WFOLXXGCBLES18687

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9 -
LAT(A) MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8 9
LAT(A) MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-04-04

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 6


Historia cenowa

i Liczba wpisów 3


Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 8


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2


Wyposażenie

 Liczba wpisów 260

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 17

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2014**Data produkcji**
2014**Moc silnika**
85KW (115HP)**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
FOCUS**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
BLAZER BLUE**Silnik**
2.0L DURATORQ DOHC DSL**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZ.POWERSHIFT 6DCT450**Wykończenie wnętrza**
RACK/GECKO / CZARNY CHARCOAL**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 70**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Kod skrzyni biegów**
MPS6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
6.25

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0


 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Litwa**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano


 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

 Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

08.11.2022

Odnotowano cenę / wartość

35 900 PLN brutto

08.11.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
240 000 km

14.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-10-13

Kraj Polska

03.10.2022

Odnotowano cenę / wartość

32 902 PLN brutto

22.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
239 500 km

23.02.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
233 000 km

2021

29.11.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-11-29

Kraj Polska

Stan drogomierza
229 599 km

24.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-09-23

Kraj Polska

2020

24.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-09-23

Kraj Polska

2019

17.10.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
197 171 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-10-17**
Kraj **Polska**

24.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-23**
Kraj **Polska**

2018

06.09.2018

Odnotowano cenę / wartość
36 900 PLN brutto

06.09.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
173 604 km

2017

27.03.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
121 607 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2019-03-27**
Kraj **Polska**

2016

07.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe
Kwota **2000 - 2500 PLN**
Kraj **Polska**

06.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
102 858 km

06.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe
Kwota **1250 - 1500 PLN**
Kraj **Polska**

2014

04.04.2014

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2017-04-03

Kraj Polska

04.04.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tyłnej

Bez przycisku połączenia alarmowego

Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci

Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń

Bez specjaln. pokrowc.przedn.siedzeń

Podw.el./ogrz/skl.lust./l.os.pr/kier.

Z temperatura powietrza na zewnątrz

Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tył

Bez schowka pod dachem dla kierowcy

Z układem wspomag.przy parkow.tylem

Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.

Bez siatki działowej przest. багаж.

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

Osl.przeciwsł.pasaz.wynyl.z luster.

Listwa płata prog-u-Spojler doln.C/K

Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.

Bez systemu interfejsu tel. komórki.

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Pros.poj.wid.rur.z poj.tl.z jed.st.

Z profil.uchw.dz.ham.recz.z tw.szt.

Prz. i tył. zaciski i klocki stand.

Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.

Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach

Z Poj.Siedzeniem Z Wysokim Oparciem

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Bez ochrony antykorozyjnej podwozia

Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.

3-punkt. pas bezp.-przepis.europej.

Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej

Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem

Zderz. tylny tw.szt.w kol. nadwozia

Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.

Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku

Oston.p/słon.kierow.wynyl z luster.

Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.

Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn

Z elem. sterow. radia na kierownicy

Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.	Z pojed. tylną lampą przeciwmgiel.
Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Bez pasków mocow.trójkąta ostrzeg.	Bez systemu kontroli martwego pola
Bez funk. oceny czujności kierowcy	Kr.wł.pow.-Dol.obram.-ciem.kol.wł.	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Z dwuczesci poduszka siedzenia tył	Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.	Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż	Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Klasa obciąż. przedniej sprężyny-R
Z odchyl.opar.siedz.pasaz.-Pokret.	Bez Tylnego Podłokietnika Srodkow.	Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu
Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)	Bez bocznej pomocy przy parkowaniu	Bez osł.termicznej szyby przedniej
Z oświetleniem schowka podrecznego	Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji	Bez lakieru zamawianego specjalnie
Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Less Thermoplastic Kneebolster Sys	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Z możliw. stosow. oleju napedowego	Z alumin. wewnątrz. klamkami drzwi	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.	Krata wł.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.	Bez układu automatyczn. Parkowania
Nieręglowany wlew paliwa bez korka	Ze standardową przyciemnianą szybą	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black	Bez wskaźników zestawu wskaźników	Ze standard. bieżn. opony - przód
Z tabl. rozdż. z centrum komunik.	Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Ze skórą galka dźwigni zm. biegów	Kolo alum. 7 X 16" ET 50MM styl 2	Bez schowka pasażera o reg. temp.
Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Bez specjalnych pokrowców siedzen	Bez ukł.ładu zapobiegania kolizjom
Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach	Bez pokrywy przestrzeni bagażowej	ICE-audio sred.wers.(1C) z łączn.
Konsola - z zamykanym pojemnikiem	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40	Bez przedłużenia rury wydechowej
Z 2.skł.klucz.zapł.ze zdaln.otw.	Z automatycznym zamykaniem okien	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym
Pakiet wyposażenia systemu ICE 3	Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis	Bez układu podwójnego rygłowania
Bez głośnika niskotonowego radia	Bez osłony progu przednich drzwi	Z poziomow. reflektorów z przodu
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Bez regulacji ustaw. reflektorów	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezsp.	Wlew paliwa bez korka bez zamka
Ze zintegrow. zagłówkiem tylnym	Bagażnik dachowy bez poprzeczek	Less Trailer Sway Control (TSC)
Less Mass Customization Package	With Standard Tyre Tread - Rear	Z kieszenią na oparciu kierowcy
Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Z poduszka powietrzna kierowcy	Standardowy elektr. rozrusznik
Bez tylnych lampek do czytania	Z Poduszką Powietrzną Pasażera	Bez przedłuż. przedn. zderzaka
Bez reflektorów automatycznych	Standardowa konstrukcja pedału	Z czarnymi ramkami reflektorów


Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	Klasa obciąż. tylnej sprężyny-W	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.	Z Błyszczącą Listwą Ramy Drzwi
Hub mediów do akcesoriów 1XUSB	Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	Bez reg. temp. siedz. pasażera
Bez reg. temp. siedz. kierowcy	4-ramienna kierownica skórzana	3.58/1.95/1.19/0.84/0.94/0.79
Zawieszenie - drogi asfaltowe	Dwutonowy dzwonek elektryczny	Bez przednich mat podlogowych
Z podłokietn. drzwi prz. lew.	Z podłokietn. drzwi prz. praw	Lakier nadwozia - jednobarwny
Z tylnymi hakami holowniczymi	Z przednim hakiem holowniczym	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Bez osłon przeciwśonecznych	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.	Z oporn.nast. w zest.wskażn.
Z żarów.przedn.i tyln.lampki	Bez systemu otwierania drzwi	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez układu mycia reflektorów	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej	Ze złączem power point tył
Funk.pomocy w sytuac.awar.	Z reflektorami halogenowymi	Z chrom.ramka sw.przeciwmg.
Bez Osłony Zderzaka Tylnego	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka	Z żaluzjami chłodnicy Kysor
Bez tylnych mat podlogowych	Z konwencjonalną podsufitką	Koło zapasowe mini stalowe
Z wyświetlaczem kontrolnym	Less Rear Bumper Protector	Bez tylnej konsoli podłog.
Alarm z czujn. drzwi i wn.	Bez przed. pom. przy park.	Bez zestawu do napraw opon
Z Dodatkowym Światłem Stop	Z środk. zagłówkiem z tyłu	Bez popielniczki w konsoli
Bez wewnętrznej przegrody	Bez zewn. listew nadwozia	Bez uleps. systemu audio
Bez zestawu do stylizacji	Bez Systemu Nawigacyjnego	Z Nagrzewnicą Recykulac.
Nieblokujące nakrętki kół	Światła tylne - wersja 1	Kurtyna powietrzna prawa
Less Engine Block Heater	Bez znacznika aplikacji VP	Bez osłon krawędzi drzwi
Less Door Auto Relocking	Less Aux Interior Lights	Bez pakietów akcesoriów
Bez pakietu wyp. specj.	Bez przednich chlapaczy	Bez zestawu dla palaczy
Zest. mat. market. nr 1	Dla strefy umiarkowanej	Bez Zestawu Do Telefonu
Zimny rozruch - 29 st.C	Z wykładziną przedziału	Less Roof Reinforcement
Bez zestawu do holowani	Kurtyna powietrzna lewa	Z osłon miejsc tylnych
Bez wył. pod. pow. pas.	Z tylnymi ham. tarczow.	Bez aplik./naklej. SVO
Bez osłon zamków drzwi	Bez przenośnej lodówki	Akumulator standardowy
Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS	Znaczek Ford Corporate	Ham.post.uruch.ręcznie
Bez płyty nawigacyjnej	Less Seat Track Covers	Bez taśm moc. apteczki
Bez gniazda zasilania	Z wyścieł. tabl. roz.	Poziom marketingowy 1

- Z częst.pracy przerw
- Bez tylnych chlapaczy
- Bez lampki w zagłówku
- Bez sprzęgu przyczepy
- Bez świateł progowyc
- 215/55 R16 93H Tyres
- Z mini-konsolą górną
- Bez danych nawigacji
- Less Compass Display
- Z Autoalarmem (Pats)
- Bez przebudowy dachu
- Tylne drzwi pasażera
- Bez tyln.kanał.spr.
- Bez wyposażenia RSO
- Z mocowaniem Isofix
- Ze stałymi pedałami
- Z ogólnym schowkiem
- Z prędkościom. km/h
- Bez tylnego haczyka
- Bez filtra na ramie
- Z mod.bramki mediów
- Bez mocowan gasnicy
- Less Decklid Liner
- Bez czujn.fil.pow.
- Less Front Grille
- Z komput. pokład.
- Less Comfort Pack
- Less Park Heating
- Bez kołpaków kół
- Bez gniazdka A/V
- Z Blokadą Drzwi
- Wyjście elektr.
- Bez Szyberdachu
- Z 6 głośnikami
- Bez pojemników
- Bez Spojlera
- Bez znaczka
- Bez pakietu
- Bez kamery
- (-) SVP
- Bez SIP

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

03.10.2022

Liczba zdjęć 8





23.02.2022

Liczba zdjęć 8





06.09.2018

Liczba zdjęć 1

nowa oferta
zdjęcia wkrótce

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WFOLXXGCBLES18687

Ford Focus



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.