

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-27 12:00:20 UTC +0200

Wersja językowa: PL

b2ee2274-e705eb18-5be5542e-e4f07ee2-e8975d78



Peugeot 301

VF3DDHMY0DJ764823

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-09-12

1 5 1 2 4 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe

Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

Liczba wpisów 15

Dziennik użytkownika

Liczba wpisów 7


Historia cenowa

Liczba wpisów 3


Odczyty drogomierza

Liczba wpisów 12


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3


Wyposażenie

 Liczba wpisów 150

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 17


Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Model**
301**Rodzaj nadwozia**
SEDAN / LIMUZYNA**Pojemność silnika [cm3]**
1200**Kraj producenta**
FRANCJA**Rok modelowy**
2013**Kod koloru lakieru**
KEB**Kolor lakieru**
NOCCIOLA**Próbka koloru lakieru**
**Kod silnika**
EB2 M**Silnik**
1.2 I VTI**Norma emisji spalin**
DEPOLLUTION MOTEUR
SUPERIEUR L6 EURO 5**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Skrzynia biegów**
BVM MA5 / L


AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11


Odnotowano 0










 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Etersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



2022

16.09.2022

13.09.2022

05.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne Stan drogomierza **98 736 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-09-16**

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-12**

Kraj **Polska**

Odnotowano cenę / wartość

05.07.2022

23 900 PLN brutto

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
98 000 km

26.06.2022

Odnotowano cenę / wartość

23 500 PLN brutto

26.06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
98 401 km

2021

13.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-09-12

Kraj **Polska**

03.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 519 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-09-03

Kraj **Polska**

2020

13.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-09-12

Kraj **Polska**

03.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
82 336 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-09-03

Kraj **Polska**

18.01.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
77 070 km

Kraj **Polska**

2019

13.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-12**

Kraj **Polska**

05.09.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
74 469 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-09-05**

Kraj **Polska**

10.04.2019

Odnotowano cenę / wartość

24 200 PLN brutto

10.04.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
71 000 km

2018

07.09.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
65 541 mtg

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-09-07**

Kraj **Polska**

2016

09.09.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
42 605 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-09-09**

Kraj **Polska**

06.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył

06.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
39 318 km

06.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1000 - 1250 PLN**

Kraj **Polska**

06.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
39 356 km

2013

11.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **750 - 1000 PLN**

Kraj **Polska**

15.09.2013

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

12.09.2013

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2016-09-11**

Kraj **Polska**

12.09.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY Z PRACĄ PRZERYWANĄ 2 PRĘDKOŚCI BEZ WSKAŹNIKA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO	NAKŁADKA OZDOBNA TYLNA DRZWI PRZEDNIE +PRZEDNIA DRZWI TYLNE CZARNY MAT	STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA + PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA + PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA	PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE STANDARD
SKALA DO 220 KM/H 135 M/H CZARNE TŁO PIERŚCIEN CHROMOWANY	PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE	PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STEROWANE ELEKTRYCZNIE	LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE	WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W STOPNIACH CELSIJUSA
OŚLONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU	ODBIORNIK RADIOWY RDE/MP3 CD WBUDOWANY WYŚWIETLACZ	Z ZACZEPAMI I ISOFIX Z TYŁU BEZ ISOFIX Z PRZODU
LUSTERKO PO STRONIE PASAŻERA BEZ PODŚWIETLENIA	KATALIZATOR 2 FUNKCYJNY FILTR POW 50PPM 40 GR	DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
PODN. SZYB. PRZ. PASAŻER STER. ELEKTR. STAND.	PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE	AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
TARCZE PRZEDNIE NIEWENTYLOWANE/BĘBEN TYLNY	Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA	DRAŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW	ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
KLIMATYZATOR Z RĘCZNYM WŁOTEM POWIETRZA	1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE	1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA	ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA	KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5	CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5	Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OŚLONY SILNIKA	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA	Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA	Z ZEWN PRZES PIERŚCIENIEM MOCUJĄCYM	MIESZEK/GAŁKA PLASTIK+WKŁADKA CHROM
PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNE	WKŁADKA KOLOR NA PRZEDNIM ZDERZAKU	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU	SCHOWEK PODRĘCZNY DOLNY Z POKRYWĄ	MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA	BEZ PODŁOKIETNIKA SIEDZENIA PRZÓD	LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY

PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD	PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 13X59	SCHOWEK KIESZEŃ W OPARCIU PEŁNA
PODŁOKIETNIK BOCZNY STANDARDOWY	MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 77	NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 21 X NO
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 21 X NO	ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED	BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
ELEMENT OZDOBNY PEUGEOT ACTIVE	BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA	SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE	SIATKA OLINE + UNI SERGE "8H"
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH	UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER	SIATKA OLINE + UNI SERGE "8H"
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE OGRZEWANE	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM	Z REFLEKTOREM PRZECIWMGŁOWYM
Z REFLEKTOREM PRZECIWMGŁOWYM	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM	LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA	LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA
PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA	BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ WSKAŻN. POZIOMU OLEJU
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA
BEZ OSŁON PRZECIW BŁOTYCH	KLAMKI TYLNE BEZ ZACZEPÓW	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
BEZ REGULATORA PRĘDKOŚCI	KOŁO KIEROWNICY STANDARD	BEZ WYKRYWANIA PRZESZKÓD
BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM	FELGA STALOWA 6 J15 4-23	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
Z FILTREM PRZECIWPYŁOWYM	MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL	LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM	ZE ZDALNYM STEROWANIEM
BEZ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI	ZE ZDALNYM STEROWANIEM	Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
FOTEL BEZ PODGRZEWANIA	ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.	BEZ WYŚWIETLACZA RADIA
BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW	SZYBA TYLNA OGRZEWANA	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KEB - LAKIER NOCCIOLA	PODUSZKA POW KIEROWCY	ANTENA W DACHU KRÓTKA
POPIELNICZKA Z PRZODU	SZYBA TYLNA OGRZEWANA	SYSTEM WTRYSKU VALEO
BEZ CHŁODZENIA OLEJU	AKUMULATOR L2 640 EN	BEZ STEROWANIA RADIA
ALTERNATOR KLASY 8+	FILTR ZBIORN. WEWN.	2 GŁOŚNIKI PRZEDNIE
KIEROWNICA PO LEWEJ	WYKOŃCZENIE TKANINA	BEZ STOP AND START
ROZRUSZNIK KLASA 3	SZYBA LEKKO BARW.	Z 1 GNIAZDEM JACK
SKRZYNIA MECHA MA	CHŁODZENIE ZWYKŁE	SKRZYNIA MECHA 5
MONO TUNER RADIO	ESP TEVES MK100E	BEZ WYGŁUSZENIA
ŚREDNIE WYSOKIE	SILNIK TYPU EB	KOŁPAK 15 CALI
Z SYSTEMEM ESP	WTRYSK EB2 M	ZAW NORMALNE
BVM MA5 / L	BVM MA5 / L	KOŁO 6 CALI

WTRYSK



"FX"

ABS

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

26.06.2022

Liczba zdjęć 11



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF3DDHMY0DJ764823

Peugeot 301



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.