



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-30 14:08:34 UTC +0200

Wersja językowa: PL

2cdacca5-aae94db7-97b17921-9d05549a-2ff1d66a



Iveco Daily
ZCFC35920E5988202

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

3

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-06-11

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 14

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
IVECO**Typ paliwa**
DIESEL**Data produkcji**
2014**Rozstaw osi [mm]**
3750**Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]**
3500**Model**
DAILY**Pojemność silnika [cm3]**
2287**Moc silnika**
93KW (126HP)**Segment**
LEKKIE POJAZDY UŻYTKOWE**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
WŁOCHY**Dopuszczalna ładowność [kg]**
750**Masa własna [kg]**
2750

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

19.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-07-19**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
239 177 km

13.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-12**

Kraj **Polska**

2021

14.12.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
217 519 km

25.10.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
210 704 km

Kraj **Polska**

16.10.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
209 080 km

Kraj **Polska**

31.08.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
205 164 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

13.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-12**

Kraj **Polska**

17.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
203 218 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-17**

Kraj **Polska**

02.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-01**

Kraj **Polska**

01.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-31**

Kraj **Polska**

01.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-03**

Kraj **Polska**

2020

28.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
194 031 km

01.01.2020

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-05-28**
Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2020-12-31**
Kraj **Polska**

2019

07.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
175 529 km

07.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

30.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
170 672 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-05-30**
Kraj **Polska**

2018

30.05.2018

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
94 250 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2019-06-09**
Kraj **Polska**

2017

02.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
83 024 km

02.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 1000 - 1250 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj Polska

Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

2014

11.06.2014

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Lodownia

Katalizator

Termin badania technicznego 2017-06-10

Kraj Polska

11.06.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

17.07.2021 09:07:36

Raport autoDNA

37.30.XXX.XXX

Poznan, Poland

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


ZCFC35920E5988202

Iveco Daily



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.