



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-10 20:20:44 UTC +0200

Wersja językowa: PL

cb716b9f-fcec5743-e54b21bb-f5ea7f8f-3f0a9e3f



Opel Corsa
W0L0SDL68E4337025

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

3

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-05-28

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 24

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 2

Wyposażenie

i

Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model CORSA	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1398	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2014	Data produkcji 2014	Norma emisji spalin EURO 5A
Moc silnika 74KW (100÷101HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA
Liczba drzwi 5	Ogumienie 185/65 R15 88T	Fabryka ZARAGOZA
Numer seryjny pojazdu 337025	Średnie spalanie [l/100km] 7.04	Średnica cylindra [mm] 73.40
Skok tłoka [mm] 82.60	Układ cylindrów R - RZĘDOWY	Generacja IV
Segment AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA	Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16

AKCJE SERWISOWE

2017-01-25

Wadliwa listwa zębata przekładni kierowniczej

Problem

Istnieje ryzyko pęknięcia listwy zębatej przekładni kierowniczej.

Efekty usterki

Utrata kontroli nad pojazdem.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu wykonania stosownej naprawy.

Data produkcji

NIE PODANO

Źródło

UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2021

25.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-24**

Kraj **Polska**

27.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-27**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
194 691 km

02.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-01**

Kraj **Polska**

02.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-31**

Kraj **Polska**

2020

27.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-05-27**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
167 254 km

02.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-01**

Kraj **Polska**

16.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
162 667 km

2018

28.05.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-05-28**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
123 531 km

2017

10.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
102 752 km

10.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
Tył
Prawy tył

05.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
106 210 km

05.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Kwota 7000 - 10000 PLN

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia

Tył

Lewy tył

Prawy tył

2015

28.05.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2018-05-27

Kraj Polska

28.05.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


W0L0SDL68E4337025

Opel Corsa



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.