



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-20 18:27:41 UTC +0200

Wersja językowa: PL

a577127c-daf4b02b-1cc786b1-b80d0762-48542b47



Kia SORENTO
KNAKU814DA5083839

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

12

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2010

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-06-22

1 7 8 5 4 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 13

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 25

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 27

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 293

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 20

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
KIA**Typ paliwa**
DIESEL**Kod koloru lakieru**
IM**Kod koloru wnętrza**
VA**Średnie spalanie [l/100km]**
9.41**Model**
SORENTO**Kraj producenta**
KOREA POŁUDNIOWA**Kolor lakieru**
TITANIUM SILVER**Data produkcji**
2010**Rodzaj nadwozia**
SUV**Rok modelowy**
2010**Próbka koloru lakieru****Kod modelu**
KEURPXM09

AKCJE SERWISOWE

15-05-2013

Wada oświetlenia

Problem

W niektórych modelach samochodów marki KIA Może wystąpić problem z nieprawidłowym działaniem światła stopu, tempomatu, układu ESC, a w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów – z czasowym problemem przesunięciem dźwigni zmiany biegów z pozycji „P”. Także w pojazdach z przyciskiem START może powodować czasowe problemy w funkcjonowaniu systemu

Efekty usterki

Brak możliwości uruchomienia samochodu oraz możliwość wypadku spowodowanym nieprawidłowym działaniem świateł stopu czy działaniem skrzyni biegów

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze pojazdów objętych akcją i sprzedanych na terytorium RP zostaną powiadomieni listem o konieczności stawienia się w serwisie ASO KIA

Data produkcji **Od 21-11-2006 do 14-06-2011**

Źródło UOKIK

2010-10-01

Wada wiązki elektrycznej drzwi

Problem

W samochodach Kia model Sorento (XM) wyposażonych w dodatkowe oświetlenie wnętrza w postaci iluminacji boków drzwi może dojść do przegrzania wiązki elektrycznej drzwi i w konsekwencji do powstania dymu

Efekty usterki

Powstanie dymu, a w skrajnym przypadku ? zapalenie się pojazdu

Naprawa

NIE PODANO

Data produkcji **2009-2010**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12**

Odnotowano **0**



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

25.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-24**Kraj **Polska**

21.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-20**Kraj **Polska**

15.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-06-15**Kraj **Polska**Stan drogomierza
295 270 km

17.05.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
293 518 km

2021

21.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-20**Kraj **Polska**

08.12.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
280 283 km

12.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-06-12**Kraj **Polska**Stan drogomierza
258 494 km

2020

21.12.2020

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2021-12-20**Kraj **Polska****2019**

23.12.2019

Wykonano okresowe badanie techniczneWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2020-12-23**Kraj **Polska**Stan drogomierza
205 526 km

21.12.2019

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2020-12-20**Kraj **Polska****2018**

13.10.2018

Odnotowano cenę / wartość**44 000 PLN brutto**

13.10.2018

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
157 000 km

13.07.2018

Wykonano okresowe badanie techniczneWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2019-07-13**Kraj **Polska**Stan drogomierza
154 005 km

05.2018


Odnotowano szkodę na pojeździeKwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE PODWOZIA****USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Układ kierowniczy



Strefa uszkodzenia

- Lewy przód
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2017

06.06.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
129 453 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2018-06-06**Kraj **Polska**

2016

17.09.2016

Serwis pojazdu

17.09.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
111 311 km

09.06.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 280 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2017-06-09**Kraj **Polska**

2015

14.08.2015

Serwis pojazdu

14.08.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
95 773 km

19.06.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 813 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2016-06-19**Kraj **Polska**

21.04.2015

Serwis pojazdu

21.04.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
89 513 km**25.02.2015**

Serwis pojazdu

25.02.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
86 806 km**20.02.2015**

Serwis pojazdu

20.02.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
86 643 km

2014

12.12.2014Odnotowano cenę / wartość
73 000 PLN brutto**12.12.2014**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
83 000 km**01.12.2014**

Serwis pojazdu

01.12.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
83 648 km**14.10.2014**

Serwis pojazdu

14.10.2014

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
79 700 km

2013

08.10.2013

Serwis pojazdu

08.10.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
59 121 km

08.07.2013

Serwis pojazdu

08.07.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
54 768 km

02.07.2013

Serwis pojazdu

02.07.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
54 281 km

20.03.2013

Serwis pojazdu

20.03.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
49 072 km

05.01.2013

Serwis pojazdu

05.01.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
40 021 km

2012

29.08.2012

Serwis pojazdu

29.08.2012

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
38 577 km

18.06.2012

Serwis pojazdu

18.06.2012

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
35 680 km

2011

20.05.2011

Serwis pojazdu

20.05.2011

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
16 136 km

2010

29.11.2010

Serwis pojazdu

29.11.2010

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
8 016 km

22.06.2010

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Katalizator

Kraj Polska

22.06.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

22.06.2010

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

07.04.2010

Pojazd wyprodukowany

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
30.09.2022 10:09:27	Raport autoDNA	188.146.XXX.XXX	Warsaw, Poland
11.07.2022 10:07:44	Raport autoDNA	94.254.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE	8885A2	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED	8712C2	INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE	8135A2
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL	8131A2	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)	817AB3	STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES	5631A6
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)	82A8A1	FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD"G & DIVE	8912C1	SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER"S+PASS"S)	834CA4
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT	2861A1	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)	9871A1	SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY	3921A1
ARM REST COVER"G - ARTIFICIAL LEATHER	8236A3	LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT	882BA2	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)	5693A3
FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD"G DOWN	8931B2	W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)	846BA1	BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED	8196A2
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR	9852A1	T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE	4731A4	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER	963MA1
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING	5411A1	SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE	4503A2	SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)	886BA3
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO	9621K1	DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)	8763C7	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)	8611B1
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)	5894A1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL	963ZA1	FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC	8152A4
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL	9641A1	CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER	846LA3	VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION	0093A9
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)	9811A2	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON	9761A6	ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE	8649A5
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT	824RE1	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE	8195A1	ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG	0091A5
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL	963CA1	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K	9615A3	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL	5511B1
AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE	834DB5	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE	888AA2	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV	8762C4
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)	8531A3	FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE	5297A3	O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD	9295A1
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE	8522A2	VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE	852GA2	HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT	8112A2
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE	5297A7	P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT	824GE1	PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE	5971A2
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER	3111D1	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG	813BA1	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)	965BA1
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8821A5	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8854A5	BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)	3711B6

RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)	9571A3	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL	9545A3	BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U	9541A2
P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT	824PE1	LEVER FINISH"G - METAL PAINT	8262A3	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)	94J1A1
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL	923DA1	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE	529AB1	EMISSION REGULATION - EURO 5	2841B7
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE	822AA1	CATALYTIC CONVERTER - D.P.F	2891F1	CLUSTER TYPE - SUPER VISION	9401B1
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE	8721B1	AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE	5291XA	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1
RADIATOR GRILLE - CR COAT"G	8631R3	SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)	819KA1	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1
RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R	9611NG	PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH	5911B3	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY	8791C1	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)	965CA1
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE	8421D3	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE	9211F1
AT KNOB - LEATHER WRAPPED	4371B3	STORAGE BOX - W/O FLOCK"G	846FA2	HPS(HYDRAULIC POWER STRG)	5711A2
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1	CONVENTIONAL - CLEAR LENS	9221A2
MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	ANTI-CORROSION TREATMENT	8648A1	WASHER FLUID WARN"G LAMP	94G0A1
COLOR - TWO TONE NATURAL	8652D2	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1	ADJUSTER - PUMP"G DEVICE	8825A4
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)	8934C3	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1	CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM	8445A2
DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	LUGGAGE UNDER FLOOR BOX	857HA1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1
FR BRAKE - DISC-17 INCH	5811A6	ELECTRIC FOLD"G CONTROL	876MA1	SEAT BACK PNL(W/POCKET)	8836A3
FR - ASH TRAY W/O ILLUM	8441A1	MLD"G-BACK LITE - BLACK	8711A1	RR BRAKE - DISC-16 INCH	5812A9
LEVELING DEVICE - AUTO	921BA2	PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	DUAL HORN - SHELL TYPE	9661B2
A/T POSITION INDICATOR	94C1A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1	SEPARATED - CLEAR LENS	9231A1	S/ABSORBER TYPE - GAS	5512A2
MATERIAL - CLOTH(STD)	8521A3	ECM+REAR DISPLAY TYPE	8511G3	TIME LAG POWER WINDOW	8346A1

S/ABSORBER TYPE - GAS	5412A2	RR DR GLASS - PRIVACY	8245A5	ACTIVE HEAD RESTRAINT	885CA1
MATERIAL - CLOTH(STD)	8523A3	DR FRAME MLDG - BLACK	8221A1	ACTIVE HEAD RESTRAINT	882BA1
235 TIRE - 235/60 R18	5293J5	TYPE - SEPARATED TYPE	9651A1	KEYLESS ENTRY-B/ALARM	819AA1
NOZZLE - SPRAY WASHER	9851A1	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1	ELEC TYPE - FATC TYPE	9721F1
TEMPERATURE UNIT - C	94N0A1	ANCHOR PRE TENSIONER	888HA1	RR LUGGAGE FULL FLAT	892VA1
FINISH"G - CR COAT"G	8261A4	TIRE SOURCE - KUM HO	5294A2	SW ILLUMINATION(ALL)	8349A1
GARNISH-SIDE - BLACK	8775A1	MLD"G-S/SILL - BLACK	8772A1	H.M.S.L - T/GATE OTR	8722A4
FR DR GLASS - TINTED	8241A2	BLOWER - 4 SPEED FAN	9711A2	PTC HEATER_INT TYPE	9713A2
GRAIN - INSERT FILM	8481A8	POWER WINDOW(FR+RR)	8341A2	ENGINE COVER - FULL	2921A4
VANITY MIRROR COVER	852BA1	HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1	DIRECTION INDICATOR	94C6A1
PASS'S - B LANGUAGE	569BD2	PARK"G BRAKE WARN"G	9686A1	SEAT WARMER(HEATER)	8838A1
DRIVER"S SIDE - ELR	8881B1	VANITY MIRROR COVER	852HA1	BACK WARN"G CAMERA	9652A1
SIDE REPEATER LAMP	876NA1	LCD ODO/TRIP METER	940EA1	BULB TYPE - 2 BULB	928WA2
DR SCUFF LAMP - FR	92JAB1	FR - W/ SUNGLASSES	9282A1	KICKDOWN MECHANISM	327AA1
RR HEATED W/ TIMER	871BA1	TYPE - EC 2.5 MILE	8651F1	SEAT BELT REMINDER	888DA1
SEAT BELT REMINDER	8889A1	SIDE IMPACT SENSOR	569KA1	COLOR - BODY COLOR	8765A2
GATE TYPE H-MATIC	4509A3	BLADE TYPE - AERO	9819A2	FORMED TYPE - STD	8231B1
DR AJAR - DR AJAR	94D0A1	MLD"G - CR COAT"G	8731C1	RR - CONVENTIONAL	9222A1
PAB ON/OFF SWITCH	569EA1	4-SPOKE - LEATHER	5611C3	LUGGAGE NET HOOK	8578A1
TYPE - EXTENSION	852EA1	TYPE - EXTENSION	852LA1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1
IGN KEY REMINDER	813DA1	MAP POCKET-FR DR	82A5A1	FR IMPACT SENSOR	569CA1

ELAPSE TIME(E/T)	965DA1	MAP POCKET-RR DR	82A7A1	FR POWER OUTLET	8463A1
W/ WIPER DEICER	86A1A1	CLUSTER IONIZER	9717A1	DOUBLE RECLIN"G	885EA2
RR POWER OUTLET	8464A1	WATER SEPARATER	94H2A1	DOUBLE RECLIN"G	8922A2
DOUBLE RECLIN"G	8824A2	SMART KEY-FR DR	819HA1	W/ SUNGLASS BOX	9298A1
CTR - GLOW LAMP	928FA1	ROLLOVER SENSOR	569HA1	PAB ON/OFF LAMP	569JA1
OIL SPEC - 5W20	2639A1	A PILLAR - DLX	858AA2	CRUISE CONTROL	94F3A1
TYPE - DIGITAL	9451A1	FINISH - PAINT	972LA1	D PILLAR - STD	858EA1
BATTERY CHARGE	94D1A1	C PILLAR - STD	858CA1	AMS - W/ MICOM	3731A2
GLOW INDICATOR	94G5A1	HOOD INSULATOR	811AA1	DR SCUFF - DLX	858RA2
TYPE - FOLDING	8194B3	CENTER GARNISH	849AA1	BEZEL - A TYPE	9218A1
B PILLAR - DLX	858BA2	STABILIZER BAR	5414A1	DOUBLE FOLD"G	8924A1
TICKET HOLDER	852AA1	W/ CUP HOLDER	89F1A1	FOG LAMP (FR)	94G4A1
H/LAMP WASHER	9214A1	CURTAIN A/BAG	5695A1	BATTERY SAVER	371CA1
B-PILLAR VENT	974BA1	ENG OIL LEVEL	94H8A1	WHL ARCH MLDG	877FA1
MUD GUARD-FR	8681A1	OIL PRESSURE	94C7A1	PARK"G BRAKE	94C9A1
PURE LEATHER	8811E2	CARGO SCREEN	857QA1	LOAD LIMITER	888EA1
LOAD LIMITER	889MA1	CHECK ENGINE	94D9A1	MUD GUARD-RR	8682A1
SET CONTROL	94F4A1	HID (XENON)	9216A1	LUGGAGE NET	8579A1
AUDIO REMO.	967AA1	WINDOW TRIM	817BA1	SEAT WARMER	8873A1
TOWING HOOK	8641A1	ILLUMINATED	852DA1	IMMOBILIZER	9542A1
SPEEDOMETER	9402A1	WATER TEMP.	940DA1	4WD LOCKING	940JA1

ILLUMINATED	852KA1	IMMOBILIZER	94H6A1	RAIN SENSOR	9815A1
RR FOG LAMP	94D5A1	GRADE - GLS	863CA2	TACHOMETER	940BA1
CUP HOLDER	85ABA1	IPOD CABLE	961EA1	HIGH GRADE	6501A1
CARGO LAMP	928LA1	SIDE - ELR	8983A4	LWR ANCHOR	892GA1
POWER SEAT	8827A1	SIDE - ELR	8981A4	MOOD LAMP	928MA1
ACC REMO.	967BA1	CTR - ELR	8982A4	RR - 2 EA	853AA2
FR - 1 EA	8532A1	FR - LAMP	928HA1	BRAKE OIL	94C8A1
HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1	SEAT BELT	9681A1
ROOF RACK	8672A1	E.S.P OFF	94JOA1	W/ ILLUM	845BA1
RHEOSTAT	9491A1	USB+IPOD	961DA1	LED TYPE	9241A3
LOW FUEL	94D4A1	SLIDING	885DA1	KEY OUT	94V1A1
SLIDING	8823A1	W/ LOCK	8451A2	A/BAG	94E6A1
E.S.P	94H9A1	FUEL	940CA1	CTR	8915A1
AUX	961AA1	4WD	940KA1	LH	8913A1
RH	8914A1	Opis --	WT 2		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU


13.10.2018

Liczba zdjęć 8



15.01.2015

Liczba zdjęć 6



12.12.2014

Liczba zdjęć 6





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.


AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.


Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

KNAKU814DA5083839

Kia SORENTO**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.